

Kall Bagen Det Kac Moder Between Michrich Sumaters Utera Phone 061 88610100010200104

Divisi :Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Kamis tanggal 06 bulan Januari tahun 2022, telah diadakan pemeriksaan alat Truck TPFT GS-02 pada bagian Ban Dalam. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa ban dalam bagian belakang sebelah kanan pada truck tersebut mengalami kebocoran karena terkena paku pada saat alat beoperasi jadi harus ditambal. Oleh karena itu kami mengajukan tambal ban untuk ban dalam bagian belakang sebelah kanan truck GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KEBOCORAN:

1. Ban dalam bagian belakang sebelah kanan Truck GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- Memeriksa kebocoran dan membuat BAP
- Melaporkan pada atasan
- Mengajukan Tambal Ban Dalam bagian Belakang sebelah Kanan alat Truck GS-02

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

Jam Awal Pemeriksaan
 Jam Akhir Pemeriksaan
 14.30 WIB
 Jam Akhir Pemeriksaan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Menyetujui,

Chairil Effendie

Asst.supervisor

Yudha Negara
Manager

Gambar Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kanan Yang Bocor Pada Truck GS-02





NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com>

Approval BAP Pengajuan Tambal Ban Dalam Bagian Belakang Sebelah Kanan Truck GS-02

yudha negara <yudha@grahasegara.com> To: NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com> Fri, Jan 7, 2022 at 8:37 AM

Approved

Jum, 7 Jan 2022 pukul 08.35 NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com> menulis: Dear Pak Yudha,

Selamat pagi pak,

Bersama ini saya lampirkan BAP pengajuan tambal ban dalam bagian belakang sebelah kanan Truck GS-02 serta gambar ban bagian belakang sebelah kanan yang bocor pada Truck GS-02. Mohon untuk dapat di approved pak. Terimakasih.

Best Regards,

Nika Admin Teknik/Albert

| | | tgl66 - | - 01 20.2.2. |
|--|--|--------------|--|
| | Kepada | : | ······································ |
| FAKTUR / | BON / KONTAN No. | | |
| Banyaknya | Nama Barang | @ | Jumlah harga |
| z huloeng | Tambal Ban Dalam | Rp. 30.00 | Rp. 60-000 |
| | | | |
| | MARALSAN | | |
| ************************************** | 002103 | | |
| Tanda terima | Barang² yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan I | Jumlah : Rp. | 60.000 \$ |