

Jl. Raya Palabuhan Gabion Lingkungan XII Kel. Bagan Dell. Kec. Medan Balawan. Medan Sumatera Utara Phone: : 061, 88810100/01/02/03/04

Divisi: Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 1 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari 1

.. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Desember tahun 2021, telah diadakan pemeriksaan kendaraan operasional Roda Dua, sepeda motor Revo dengan plat BK 3851 AHV pada bagian Ban Dalam. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa ban dalam bagian belakang pada kendaraan tersebut mengalami kerusakan/ tidak dapat dipakai lagi karena pentil ban lepas dan harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian ban dalam untuk motor Revo BK 3851 AHV.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG BOCOR:

Ban Dalam Bagian Depan Motor Revo BK 3851 AHV

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- 1. Memeriksa Kendaraan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Ban Dalam Bagian Belakang Motor Revo BK 3851 AHV

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

1. Jam Awal Pemeriksaan

: 13.30 WIB

2. Jam Akhir Pemeriksaan

: 14.00 WIB

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan

Menyetujui

Chairil Effendi Asst.Supervisor Yudha Negara Manager

Gambar Ban Dalam Bagian Belakang Yang Rusak/Pentil Lepas Pada Sepeda Motor Revo BK 3851 AHV



FM: 09/03/01



GRAHACONTAINERS

PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagian Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara 20414, Phone: +62-61 888 10100 - 04, Fax: +62-61 888 10106 - 07

Website: http://www.grahasegara.co.id

Divisi : Ternik / Alat Derat . Tanggal : 27 December 2021 .

PEMESANAN/ PERMINTAAN BARANG

No.

| No. | Nama Barang | Merek | Туре | Spesifikasi | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|-----|--------------------|---------|-------|-------------|--------|----------|------------------------|
| 1. | Ban Dalam Helakang | Swallow | ELA X | | 1 | pes | Untuk menggantikan ban |
| | (61010-116) | | | | | | salam taglan belakan |
| | | | | | | | of weak paga motor |
| | | | | | | | REUD BE 3651 AHV. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | The same | |
| | | | 100 | | PATER | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| - | | | | | | | |

| | | | | | ж |
|-----|-----|-----|-----|---|---|
| NA. | an | ye | *** | m | т |
| IAI | EII | y C | LU | ı | ш |

4 77 FR.

Supervisor:....

plus 29/201

Diajukan Oleh

12

stella



Approval BAP, Gambar dan Form Permintaan Barang untuk Pengajuan Pembelian Ban Dalam Yang Rusak Pada Motor Revo BK 3851 AHV

yudha negara <yudha@grahasegara.com> To: NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com> Tue, Dec 28, 2021 at 10:04 AM

Approved

Sel, 28 Des 2021 pukul 09.57 NIKA TEKNIK <nika@grahasegara.com> menulis: Dear Pak Yudha,

Selamat pagi pak.

erikut saya lampirkan BAP,gambar kerusakan dan form permintaan barang untuk pengajuan pembelian ban dalam bagian belakang yang rusak pada sepeda motor Revo BK 3851 AHV,serta approval dari pak chairil dan pak safei.

Mohon di approve untuk proses pengajuannya pak. Terimakasih

Best Regards,

Stella Admin Teknik/Alat Berat