

Kel Bagan Deli Kec Medan Belawan Medan Sumatera Utara Phone : 061, 88810100/01/02/03/04

Divisi :Teknik

FM.10/01/05

REVISI : 00

TANGGAL : 01 Maret 2018

HALAMAN : 1 dari i

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Desember tahun 2021 telah diadakan pemeriksaan alat Reachstacker SS-DRT.450 GS-02 pada bagian Lampu Sein. Kami divisi Teknik/Alat Berat memberitahukan bahwa bola lampu sein bagian belakang sebelah kiri pada Kalmar GS-02 mengalami kerusakan/putus dikarenakan pemakaian yang rutin jadi harus diganti. Oleh karena itu kami mengajukan pembelian bola lampu sein untuk Kalmar GS-02.

A. BAGIAN-BAGIAN YANG MENGALAMI KERUSAKAN:

1. Bola Lampu Sein bagian belakang sebelah kiri alat Kalmar GS-02

B. TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- Memeriksa kerusakan dan membuat BAP
- 2. Melaporkan pada atasan
- 3. Mengajukan Pembelian Bola Lampu Sein untuk alat Kalmar GS-02

C. WAKTU PEMERIKSAAN:

Jam Awal Pemeriksaan
 Jam Akhir Pemeriksaan
 10.00 WIB
 11.00 WIB


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengajukan,

Chairil Effendie Asst.supervisor Menyetujui,

Yudha Negara Manager

Gambar Bola Lampu Sein Bagian Belakang Sebelah Kiri Yang Rusak/Putus Pada Kalmar GS-02





PT. GRAHA SEGARA Cabang Belawan - Medan

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Lingkungan XII, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara 20414 Phone: +62 61 8881 0100 - 04, Fax: +62 61 8881 0106 - 07

Website: http://www.grahasegara.co.id

Divisi : Tet nik /Alat Barrier PEMESANAN / PERMINTAAN BARANG No.							
No.	Nama Barang	Merek	Туре	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Keterangan
3	(61010-13K)	Philips	¿ toti	29 V 21 W	1	Pts	Housean Rean bola longer sein bossion belatora sobolar tim
		P-					young rusal buture Para talmar 65-02.
		4		10	1		100
Menyetujui							Diajukan Oleh
	A STERI		1	July 19/12	21.		Sep 1972
Manager			Aua				Sanfronta