

ПРАВИЛА ДЛЯ ШВЕИ

JNN Factory · Швейное производство

ОБЯЗАННОСТИ

1. Приходить к 09:00, отмечаться у мастера
2. Шить строго по ТЗ и техкарте
3. Контролировать качество на каждом шаге
4. Беречь оборудование, сообщать о поломках
5. Экономить материалы, не допускать переработки
6. Заполнять "Выработка швей" ежедневно
7. Сдавать готовые изделия в ОТК
8. Убирать рабочее место в конце смены

ЗАПРЕЩЕНО

1. Работать в выходные (Сб, Вс)
2. Курить в цеху и на кухне
3. Есть в рабочей зоне
4. Менять ТЗ / техкарту без согласования
5. Пользоваться чужим оборудованием
6. Приходить в состоянии опьянения
7. Оставлять утюги/машины без присмотра

ПРАВА ШВЕИ

- > На исправное оборудование, материалы, ТЗ и техкарту
- > На обед 12:00-13:00 и ужин 17:00-17:30
- > На выходные (Сб, Вс) — без работы
- > На своевременную оплату труда
- > На безопасные условия и СИЗ
- > На оплачиваемый простой при поломке не по вине швеи