

B_0
B_t
$\boldsymbol{u}$
$\boldsymbol{X}$
E_3
$\boldsymbol{x}$
E_1
O_N
E_2