

INFORME TÉCNICO N°022

“Afectación por inundación y riesgo sanitario”

ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN
Establecimiento	Jardín Infantil Primeros Pasitos
RBD	9201041
Ubicación	Remedios Bravo de Carvacho S/N, Angol.
Emergencia	Anegamiento general del establecimiento, con nivel aproximado de agua entre 1,2 y 1,5 metros.
Fecha del informe	04 de agosto de 2026.
Elaboración	Misael Pinot Aravena — Dirección de Educación Municipal.

1. Antecedentes generales

Producto de la emergencia de inundación ocurrida en la ciudad de Angol, el Jardín Infantil Primeros Pasitos presentó un anegamiento general, alcanzando el agua una altura aproximada de entre 1,2 y 1,5 metros. El agua ingresó a la totalidad del establecimiento, afectando salas de clases, comedores, cocina, patios, bodegas, acceso principal, vereda y calle. El registro fotográfico evidencia agua acumulada en recintos interiores, mobiliario volcado y material didáctico e insumos en contacto directo con el agua.

2. Descripción general del riesgo sanitario

El agua de inundación debe considerarse potencialmente contaminada por barro, materia orgánica, aguas servidas, residuos y microorganismos. El contacto con el agua, lodos, superficies y objetos alcanzados puede provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y afecciones por contacto con ojos, boca o heridas.

La permanencia de humedad favorece la aparición de hongos, malos olores, insectos y roedores, además de deteriorar revestimientos, mobiliario y materiales porosos. Existe también riesgo eléctrico, de incendio o falla posterior si equipos electrónicos, enchufes, tableros, electrodomésticos o estufas a pellet fueron alcanzados por el agua. Ningún equipo afectado debe conectarse antes de ser evaluado por personal competente.

CONDICIÓN PREVENTIVA: Mantener restringido el ingreso de párvulos, apoderados y personal no esencial. El recinto no debe utilizarse hasta retirar el agua, completar la limpieza, desinfección y secado, y verificar la seguridad de sus instalaciones.

3. Zonas afectadas

SECTOR	CONDICIÓN OBSERVADA O INFORMADA
Salas de clases	Anegamiento de todos los espacios; mobiliario infantil, material didáctico, textiles y elementos porosos en contacto con el agua.
Comedores	Agua y barro sobre pisos; posible afectación de mesas, sillas, vajilla, utensilios e insumos.
Cocina	Agua acumulada y posible afectación de cocina, artefactos a gas o eléctricos, muebles, utensilios e insumos alimentarios.
Patios y circulaciones	Anegamiento general, barro, residuos y posibles desniveles u objetos ocultos.
Bodegas	Posible pérdida de materiales didácticos, artículos de aseo, alimentos, documentos, equipos y otros insumos almacenados.
Acceso principal, vereda y calle	Acumulación de agua y sedimentos, con riesgo de caídas, contaminación cruzada y dificultad de acceso.
Equipamiento y mobiliario	Posible afectación de equipos electrónicos, estufas a pellet, electrodomésticos, mobiliario, juegos, libros y material pedagógico.

4. Importancia de limpiar y desinfectar

La limpieza y desinfección son indispensables para retirar lodos y materia orgánica, reducir la carga de microorganismos y evitar la contaminación cruzada. No basta con evacuar el agua o dejar secar el barro: primero deben retirarse el agua restante, residuos y materiales perdidos; luego lavar con agua potable y detergente; posteriormente aplicar un desinfectante autorizado respetando su concentración y tiempo de contacto; y finalmente secar y ventilar por completo.

5. Acciones esenciales


- Aislar y señalizar todo el establecimiento, controlando estrictamente el acceso.
- Cortar, bloquear y verificar la energía eléctrica y otras fuentes de energía antes de ingresar o utilizar bombas y herramientas.
- Extraer el agua restante y retirar lodo y residuos, evitando salpicaduras y dispersión hacia zonas limpias.
- Sacar el mobiliario, equipos, material didáctico e insumos hacia un área de clasificación separada entre zona sucia y zona limpia.
- Desechar alimentos, medicamentos, artículos de higiene, material didáctico poroso, textiles, cartón, papeles y elementos que no puedan limpiarse y secarse completamente.
- No energizar equipos electrónicos, electrodomésticos, cocinas ni estufas a pellet mojadas; deben ser revisados por técnicos competentes.
- Lavar pisos, muros, superficies, muebles recuperables y equipos compatibles con agua potable y detergente, y luego desinfectar.
- Secar y ventilar completamente todos los recintos; verificar humedad oculta, olores, moho y deterioro de revestimientos.

6. Catastro y estimación de pérdidas


Se deberá realizar un inventario por recinto antes de desechar bienes, registrando descripción, cantidad, marca/modelo o número de serie cuando exista, estado, fotografía, posibilidad de recuperación y costo estimado de reparación o reposición. La valorización deberá considerar, al menos, mobiliario infantil y administrativo, equipos electrónicos, electrodomésticos y artefactos de cocina, estufas a pellet, material didáctico, libros, textiles, alimentos, artículos de aseo, documentos y daños en terminaciones e instalaciones.

REAPERTURA: El jardín solo podrá habilitarse cuando esté limpio, desinfectado y completamente seco; los servicios higiénicos y redes funcionen; y las instalaciones eléctricas, de gas, estufas, estructura y equipamiento hayan sido revisadas y autorizadas.

7. Registro fotográfico




Fotografías 1 y 2. Cocina anegada: artefactos, mobiliario y utensilios en contacto con el agua. / Sala o bodega con mobiliario volcado, material almacenado y pellets expuestos al agua.



Fotografías 3 y 4. Servicios higiénicos anegados, con mobiliario y pañales/materiales contaminados. / Sala de actividades con agua acumulada y mobiliario infantil desplazado.



Fotografías 5 y 6. Sala con mobiliario, material didáctico y equipos parcialmente sumergidos. / Circulación y sala interior completamente anegadas.



Fotografía 7. Sala con mobiliario, juegos y equipamiento desplazado por la inundación.

8. Conclusión

El anegamiento de aproximadamente 1,2 a 1,5 metros afectó la totalidad del Jardín Infantil Primeros Pasitos y produjo una condición sanitaria y de seguridad crítica. Existe pérdida probable de mobiliario, material didáctico, insumos y equipamiento, cuya magnitud debe determinarse mediante un catastro técnico y valoración documentada. Se requiere retirar el agua restante, evacuar y clasificar los bienes, desechar los materiales irrecuperables, limpiar, desinfectar, secar y ventilar todos los espacios, y revisar las instalaciones y equipos antes de cualquier reutilización.

9. Contratación del servicio

Se deberá contratar el servicio de habilitación interior y exterior del establecimiento, considerando lo siguiente:

- Retiro de todo el mobiliario para su limpieza y posterior clasificación por equipo de inventario DEM.
- Limpieza completa del establecimiento Interior y exterior, considerando pisos, paredes y mobiliario.
- Limpieza con camión limpia fosas: 3 cámaras de inspección, cámara desgrasadora y alcantarillado.
- Desinfección con amonio cuaternario de todos los espacios mencionados en punto anterior.

- Limpieza y desinfección de vereda y calle remedio bravo de carvacho.
- Retiro y disposición final de todo el material de desecho.
- Secado completo del establecimiento.
- La empresa deberá tener resolución sanitaria para el uso de maquinaria de limpieza de fosas sépticas y la disposición de sus desechos.

10. Consideraciones para la contratación del servicio

- La empresa deberá aislar, señalizar y controlar el acceso a las zonas de intervención.
- Verificar que los sectores afectados se encuentren sin energía eléctrica antes de comenzar los trabajos.
- Extraer y evacuar completamente el agua acumulada.
- Retirar barro, sedimentos, residuos orgánicos y demás materiales arrastrados por la inundación.
- Trasladar los residuos a instalaciones o lugares autorizados, manteniendo respaldo de su disposición final.
- Utilizar agua potable, detergentes y productos adecuados para remover barro y materia orgánica.
- Desinfectar todas las superficies lavables con productos autorizados, respetando concentración, compatibilidad y tiempo de contacto.
- Limpiar y desinfectar cámaras, desagües y sectores afectados por eventuales aguas servidas.
- Verificar y tratar sectores con humedad persistente, malos olores o presencia de hongos.
- Ejecutar una limpieza y desinfección final de todos los sectores antes de su entrega.
- Entregar un informe final con registro fotográfico, sectores intervenidos, productos utilizados, trabajos ejecutados, residuos retirados y observaciones pendientes.
- Informar inmediatamente cualquier daño estructural, sanitario, eléctrico o condición insegura detectada durante los trabajos.
- Entregar el establecimiento limpio, desinfectado, seco, ventilado y libre de residuos, barro, humedad visible y malos olores.


MISABEL PINO A.
R.N. 10.384.481-3
Ing. en Prevención de Riesgos
RSNS N-88/P-073



Dirección de

Educación

Municipal de Angol

Solicitudes de Compras Dirección de Educación <solicitudes.compras@educangol.cl>

Solicitud de Compra por Emergencia de Anegamiento Jardin Pimeros Pasitos

1 mensaje

Misael Pinot Aravena <misael.pinot@educangol.cl>

7 de agosto de 2026 a las 11:10 a.m.

Para: Solicitudes de Compras Dirección de Educación <solicitudes.compras@educangol.cl>

CC: Hugo Olave Parra <hugo.olave@educangol.cl>, Sharem Nachar Cabalieri <sharem.nachar@educangol.cl>, Mónica Andrade Ibáñez <monica.andrade@educangol.cl>, Monica Muñoz Soto <monica.munoz@educangol.cl>, Subvención especial preferencial <sep@educangol.cl>, Texia Gutiérrez Ramírez <texia.gutierrez@educangol.cl>, Natalia Concha <natalia.concha@educangol.cl>, "Enc. Subvención y Estadística Dem" <garias@educangol.cl>

Estimados/as:

Junto con saludar, solicito gestionar con carácter de emergencia la contratación de un servicio especializado de limpieza, desinfección, retiro de residuos y secado de las dependencias afectadas por la inundación, conforme a las orientaciones establecidas en el informe técnico emitido.

La ejecución de estos trabajos debe realizarse a la brevedad, con el propósito de restablecer condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas que permitan continuar oportunamente con la prestación del servicio educativo a los alumnos.

Agradeceré otorgar prioridad a esta solicitud e informar las gestiones realizadas.

Saludos cordiales,

—



Dirección de

Educación

Municipal

Misael Pinot Aravena*Encargado de Prevención de Riesgos*

569 55806479



misael.pinot@educangol.cl

Dirección educación municipal
Lautaro 89, Angolwww.educangol.cl**2 archivos adjuntos****Nro_Compra_0549 - Anegamiento Primeros Pasitos.xlsx**
41K**Informe Emergencia Anegamiento - Jardín Primeros Pasitos.pdf**
445K