

Se requiere reparación baño del segundo piso lado norte, baño de funcionarios.

Se debe reemplazar de kit de válvula completo para estanque con Botón doble Wc Fitting (revisar compatibilidad con el repuesto), cambiar flexible con su llave de paso, cambiar llave de paso que se encuentra debajo del lavamanos (se adjuntan fotografías). Se debe dejar todo sellado operativo y limpio. El trabajo se entenderá realizado cambiando todos los componentes y que funcione bien (sin filtrar). Se debe proveer de todos los insumos y materiales para realizar el trabajo.

Se requiere que la empresa que se adjudique demuestre experiencia en Gasfitería. (certificados, Trabajos anteriores, etc.)

El trabajo debe ser garantizado 3 meses.

Se adjuntan fotografías.



