

FMJ/jnn

INFORME TÉCNICO: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1.- Antecedentes Generales

Actualmente, equipo Dermatomo, marca Braun, modelo GA670, serie 004095, inventario 31-68775, perteneciente al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, ubicado en el C.C. Pabellón Central y Urgencias, es un equipo utilizado de manera regular en procedimientos quirúrgicos. Actualmente, el equipo presenta observaciones en su funcionamiento, por lo que requiere una evaluación y diagnóstico técnico especializado para determinar la causa de la falla y proceder con su reparación.

El no contar con este equipo, provoca interrupción de procedimientos en donde se requiere cortar láminas finas y precisas de piel de una zona donante (como el muslo) para realizar injertos cutáneos, aumento en la lista de espera de cirugías programadas en el Pabellón y riesgo de retrasos en procedimientos emergencias quirúrgicas.

2.- Servicios Evaluación y Diagnostico.

Equipo con problemas, **orden de trabajo interna N° 103.096** el equipo médico antes mencionado, se encuentra inoperativo, se encuentra descalibrado, se requiere la evaluación y diagnóstico.

3.- Requisitos Técnicos:

Certificación de Representación de la marca.

Jonathan Neira Neira
Unidad de Equipos Médicos
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz,
Los Ángeles

Unidad de Equipos Médicos

Red Minsal 43 60 95 Red Pública (43) 2 33 6 095

felipe.mendez@ssbiobio.cl

www.hospitallosangeles.cl