

KWG / FMJ / nrf

SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENCIÓN

I. Antecedentes generales

Actualmente, el C.C. Indiferenciado del niño y la niña presenta fallas operativas en su equipamiento. Debido a la naturaleza crítica de esta unidad para el diagnóstico médico, **se requiere el servicio de evaluación y diagnóstico** para asegurar la continuidad operativa y la seguridad del paciente. Específicamente, se requiere la intervención del siguiente equipo asociado a la **solicitud de mantención N° 105702**:

Bien y/o producto	Marca / Modelo	N° Inventario	N° Serie	Ubicación y/o C.C.
Humificador de alto flujo con carro de transporte	Fisher y Paykel/ Airvo 2	31-71975	211011316166	Indiferenciado del niño y la niña

II. Acción de mantenimiento

Se solicita una evaluación técnica basada en los requerimientos informados por el personal clínico:


- **Diagnóstico de falla:** El equipo presenta una falla, la pantalla de visualización arroja mensaje "Código E30".
- **Inspección técnica:** Se requiere determinar el origen de la falla que ocasiona su falla en su función.
- **Análisis de componentes:** Evaluación detallada para identificar componentes defectuosos que provocan la inoperatividad equipo.

El informe final deberá detallar los repuestos originales necesarios y el presupuesto correspondiente para su reparación y puesta en marcha.

III. Requisitos técnicos

Representación de marca: Se requiere que la empresa prestadora cuente con la representación de la marca en Chile vigente a la fecha de postulación.

Garantía: El servicio debe ser garantizado en todos sus procesos.



Natalia Rodríguez Fuentes

Unidad de Equipos Médicos

Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz,

Los Ángeles