

KWH / FMJ / jov

INFORME TÉCNICO

1.- Antecedentes Generales

Actualmente, equipo médico ultrasonido, marca beyes, modelo p6 plus, número de serie S20700057AL, inventario 31-73703 perteneciente al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, ubicado en el C.C. Odontología es un equipo utilizado de manera regular para la atención dental de pacientes del complejo asistencial. Actualmente, el equipo presenta problemas de succión de agua, se requiere de una evaluación y diagnóstico para determinar la falla del equipo.

2.- Servicio de adquisición

El equipo presenta problemas en el sistema de succión de agua durante su funcionamiento, lo que afecta su desempeño operativo y podría impactar en la correcta atención clínica de los pacientes. Dicha condición hace necesario contar con una revisión técnica especializada que permita identificar la causa de la falla detectada.

**Jose Ortiz
Villarroel**

Firmado digitalmente por Jose
Ortiz Villarroel
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Jose Ortiz Villarroel ,
c=CL, l=Los Angeles, st=Biobio,
email=administrador.
panel@ssbiobio.cl
Fecha: 2026.02.05 15:40:25
-03'00'

José Ortiz Villarroel
Unidad de Equipos Médicos
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz,
Los Ángeles

Unidad de Equipos Médicos

Red Minsal 43 60 95 Red Pública (43) 2 33 6 095

felipe.mendez@ssbiobio.cl

www.hospitallosangeles.cl