

Se solicita la reparación de vitrina refrigerada **marca ANTECH, modelo MPR-260**, perteneciente al **PSR Nehuentue**.

Este equipo es de vital importancia para el establecimiento, ya que se utiliza para la conservación refrigerada de insulinas y otros medicamentos que son entregados a los usuarios del sector, asegurando el mantenimiento de la cadena de frío y la calidad de los productos farmacéuticos.

Actualmente, la vitrina presenta una **falla en su compresor**, producto de los daños ocasionados por el sistema frontal que afectó a nuestra comuna, situación que impide su normal funcionamiento y compromete la correcta conservación de los medicamentos.

Por lo anterior, se solicita la contratación del servicio de reparación, considerando como mínimo las siguientes labores:

- Reparación o reemplazo del compresor, según diagnóstico técnico.
- Cambio de filtro secador.
- Limpieza de tuberías del sistema de refrigeración.
- Pruebas de detección de fugas.
- Realización de vacío profundo.
- Carga de refrigerante correspondiente.
- Pruebas de funcionamiento, incluyendo:
 - Revisión de presiones de trabajo.
 - Medición de consumo de corriente.
 - Control y verificación de la temperatura de operación.

El servicio deberá realizarse en las dependencias del **PSR Nehuentue**, con el fin de restablecer a la brevedad el funcionamiento del equipo y garantizar la adecuada conservación de los medicamentos destinados a la atención de nuestros usuarios.

Además, se debe considerar una garantía por conformidad del trabajo mínima de 3 meses.