

El oferente al momento de ofertar deberá tener en consideración y dar cumplimiento a los siguientes requerimientos y condiciones de seguridad:

A. CONDICIONES DE SEGURIDAD:

El oferente y posteriormente el adjudicatario deberá considerar al menos las siguientes exigencias y recomendaciones:

A.1. SEGURIDAD E HIGIENE:

El contratista o adjudicatario, deberá considerar todas las medidas de higiene y seguridad, que señala y obliga la legislación y la normativa vigente, durante el periodo de ejecución de los trabajos, de acuerdo al menos en lo siguiente:

- Cumplimiento obligatorio a lo establecido en la Ley N° 16.744 referida al seguro sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y su respectivo reglamento. Para lo cual el Ingeniero en Prevención de Riesgos, hará visitas sin previo aviso a terreno con la finalidad de fiscalizar que se cumplan estas medidas y las entregadas por el.
- El adjudicatario deberá realizar charlas de inducción a los trabajadores a fin de entregar conocimientos necesarios para que estos sepan cómo realizar su labor en forma segura. (Derecho a saber)
- El adjudicatario debe entregar la identificación del encargado de faena y trabajadores, la que debe estar actualizada permanentemente durante el desarrollo de los trabajos.
- El adjudicatario deberá proporcionar a sus trabajadores, libre de costo, todos los Elementos de Protección Personal (E.P.P.), adecuados al riesgo a cubrir para cada faena que se este ejecutando y asimismo otorgar el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, de acuerdo a la normativa vigente.
- De esta forma, todos los operarios y personal que participe en la ejecución de los trabajos deberán usar los elementos de protección personal, acorde con cada actividad, que le permitan protegerse y minimizar los riesgos de accidentes
- El trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto a los diferentes riesgos, consecuentemente el contratista deberá velar que esto se cumpla, el no usarlos en forma reiterada, puede ser causal de prohibición de ingreso a las faenas por el mandante.
- El contratista o adjudicatario, deberá mantener un adecuado Orden y buen Aseo en forma permanente, evitando desordenes que puedan ocasionar lesiones a los operarios o a los usuarios de la unidad policial y que obstaculicen una fluida ejecución de los trabajos.
- Los trabajadores deberán preocuparse de su apariencia personal y mantener un buen comportamiento, debiendo usar algún tipo de uniforme o distintivo del contratista.
- El contratista deberá prohibir que sus trabajadores fumen en el interior de las dependencias y que se desplacen a lugares ajenos a la faena si autorización del mandante.
- A solicitud de la Zona, la empresa deberá retirar de la faena al trabajador que presente un mal comportamiento, falta de aseo u otra actitud que entorpezca el normal funcionamiento de esta.

- El incumplimiento de cualquiera de estos ítems dará lugar a la paralización de la obra.
- **El proveedor deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores al presentar la factura de cobro de sus servicios.**
- Al final de cada una de estas faenas o partidas, se debe hacer un aseo adecuado, retirando y limpiando residuos contaminantes, para garantizar la salubridad del lugar, higienizándolo conveniente y permanentemente.
- Las faenas deben realizarse bajo las indicaciones del Procedimiento de Trabajo Seguro.
- La empresa deberá encontrarse adherida a una mutualidad, administradora de la ley 16.744 o afiliadas/os al ISL.
- Presentar Certificado de accidentabilidad de empresa de servicios, en el caso de ser requerido.
- Asegurar el cumplimiento del DS 594, referente al cumplimiento de las condiciones básicas en los lugares de trabajo.
- Deberá contar con un supervisor de riesgo, en la persona de un Ingeniero o Técnico en Prevención de Riesgos.
- Evidenciar registro de entrega de elementos de protección personal básicos y específicos.
- Colocar señalética de advertencia de los trabajos y que alerten a los usuarios, que se están ejecutando trabajos en esa área.
- Todos los operarios y personal que participen en la ejecución de los trabajos deberán usar los elementos de protección personal, acorde con cada actividad, que le permitan protegerse y minimizar los riesgos de accidentes.

A.1.1. USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

Se deben usar los elementos de protección personal, con el objeto de minimizar los riesgos a la salud y sus efectos asociados con los gases y humos emanados de la acción de soldar que son determinados por:

- El tiempo de exposición.
- El tipo de soldadura que se realiza.
- El ambiente de trabajo.
- La protección que se esté usando.

EL SOLDADOR DEBERÁ USAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- **MÁSCARA DE SOLDAR:** Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactivos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleadas.
- **GORRO:** Protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace soldadura en posiciones.
- **MASCARILLAS RESPIRATORIAS PARA HUMOS METÁLICOS:** Esta mascarilla debe usarla siempre debajo de la máscara para soldar. Estas deben ser reemplazadas al menos una vez a la semana, por unas nuevas sin uso, entregando las usadas al ITS.
- **GUANTES DE CUERO:** Tipo mosquetero con costura interna, para proteger las manos y muñecas. soldador, gorro, protector del cabello y cuero cabelludo,

- **COLETO O DELANTAL DE CUERO:** Para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas del arco.
- **POLAINAS Y CASACA DE CUERO:** Cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos, para evitar las severas quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido.
- **ZAPATOS DE SEGURIDAD:** Que cubran los tobillos para evitar el atrape de salpicaduras de residuos de soldadura a alta temperatura, que pueden producir graves quemaduras a la piel.

Es importante tener en cuenta los siguientes RIESGOS Y PRECAUCIONES:

- **RIESGO DE INCENDIO:**
 - Nunca se debe soldar en la proximidad de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles.
 - Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente aireado y ventilado el lugar mientras se suelda, con el sistema de extracción de aire funcionando, que tiene el polígono, más un extractor portátil cercano a la ejecución de las soldaduras, para alejar los gases del lugar.
 - Nunca soldar en la vecindad de materiales inflamables o de combustibles no protegidos.
 - Se debe evitar tener en los bolsillos todo o cualquier material inflamable como fósforos, encendedores o papel celofán, etc.
 - No usar ropa de material sintético, use ropa de algodón.
 - Se debe mantener un extintor adecuado al trabajo al lado de las faenas de soldadura.
- **VENTILACIÓN FORZADA OBLIGATORIA DE LA ZONA DE SOLDADURA:**
 - Al soldar en el interior del inmueble o dependencias, siempre se debe tener funcionando algún sistema de ventilación del recinto, con todos los elementos extractores de aire y ventilación de apoyo, lateral y próximo a la ejecución de los trabajos de soldadura, con el fin de alejar los humos y gases emitidos, para que sean eliminados por la extracción forzada, ya que estos pueden provocar daños a la salud.
 - A lo anterior hay que agregar la posibilidad de que los gases de las soldaduras pudiesen tener el carácter de explosivos, por lo que es imprescindible e ineludible, una adecuada ventilación, para alejar y disipar los gases generados en el acto de soldar.
- **HUMEDAD:**
 - Evitar la humedad excesiva en el área de trabajo, debido a que esta se interpone entre el cuerpo del soldador y algo electrificado que puede formar una línea a tierra, pudiendo producir corriente en el cuerpo del operador y un eventual choque eléctrico, con riesgos para su integridad.
 - El operador nunca debe estar sobre una poza o sobre suelo excesivamente húmedo cuando suelda, como tampoco trabajar en un lugar con alto grado de humedad.

- Deberá preocuparse de conservar manos, vestimenta y lugar de trabajo continuamente secos.

A.2. INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS:

Se debe considerar como parte del equipo de trabajo la participación y supervisión aleatoria y sin previo aviso, de un Ingeniero o Técnico en Prevención de Riesgos, que tenga por objetivo principal, verificar los protocolos de seguridad antes del inicio de cada actividad.

Será responsable de velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, debiendo estar presente al menos, antes de empezar cada nueva faena contemplada en el proyecto, para entregar las instrucciones de seguridad respectiva.

A.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, (EPPP):

Los EPPP que se utilicen para realizar trabajos en altura deben cumplir al menos con las siguientes especificaciones mínimas:

- Es obligatorio realizar una revisión de la lista de chequeo y verificación garantizando el estado de los EPPP, equipos herramientas, al inicio de cada faena de este trabajo.
- Además de las medidas de prevención, se deben tomar medidas de protección para evitar los daños que pueden sufrir los trabajadores, en el caso de que se produzca un accidente.
- Ropa de trabajo adecuada, ajustada al cuerpo y sin elementos sueltos y enredables.
- Calzado de seguridad apto para la faena.
- Cascos adecuado y certificado.
- Disponer de cascos adecuados a la faena y gafas de seguridad.
- Arnés de seguridad y sistemas de retención, puntos de anclaje, etc. usados en trabajos en altura para evitar el riesgo de caída.
- El personal que participe en las faenas, en la dirección de los trabajos, como asimismo la indumentaria a usar deben ser de alta calidad, necesarios para desarrollar las labores minimizando al máximo los riesgos inherentes a este trabajo.

B. PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS A INTERVENIR:

El adjudicatario deberá cuidar de los elementos constructivos que se encuentran en el área de trabajo, tales como vidrios, aluminios, muros y otros componentes, que de ser eventualmente dañados durante la ejecución de los trabajos, deberán ser restituidos, sin costo para el mandante, debiendo quedar iguales o mejores que antes del daño.

C. GARANTIA:

La garantía ofertada por el adjudicatario, lo compromete a responder por fallas de los trabajos ejecutados por el periodo ofertado, debiendo acudir a revisar y solucionarlas, en un plazo no superior a 5 días hábiles.

La garantía tendrá una duración de al menos 12 meses.