

## **NECESIDADES DEL SERVICIO**

### **1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- Referencia :Reparación Equipo
- Reparación, Mantenión Dos Bombas de Aspiración Silak. R-5868, 10 HP, modelo Eberle, R-7500, 10 HP, modelo Eberle. Rectificar impulsor, Rectificar disco excéntrico. Cambio de sello mecánico. Cambio de Lengüeta. Cambio de pernos. Cambio de rodamientos. Limpieza interior, Pintura de bomba. Pruebas operacionales. Solicitar Certificado Fabricante y/o Servicio Técnico acreditado, marca Silak

### **2.- DIRECCIÓN**

Hospital Clínico U. de Chile, Dr. carlo lorca Tobar N° 999, Independencia, Santiago,  
Servicio Nivel Hospital

### **3.- ANTECEDENTES**

De acuerdo a lo anterior, se solicita a los participantes, enviar sus ofertas, de acuerdo las siguientes modalidades:

- Especificaciones técnicas de acuerdo a punto 1.-
- Plazo de ejecución
- Condiciones de pago: 30 días
- Garantía por el Servicio realizado
- Certificados requeridos
- Contacto, Referente Técnico