



INFORME TÉCNICO N° 031

EQUIPO	Balanza cama
MARCA	ADE
MODELO	M600620
NÚMERO DE SERIE	L60216
ACCIÓN REQUERIDA	Compra de repuestos
FECHA	03-07-2026

1. Antecedentes

Se realizó una evaluación técnica de la balanza destinada al pesaje de camas hospitalarias con pacientes, debido a la presencia de fallas en el sistema de medición.
Durante la inspección se verificó que los cables de conexión presentan interrupción de continuidad eléctrica, producto del corte interno de sus conductores.

2. Hallazgos de la Inspección

Durante la revisión se constató lo siguiente:

- Conductores internos cortados en uno o más cables del sistema de pesaje.
- Daño mecánico compatible con compresión repetitiva del cable.
- Marcas de aplastamiento y deformación de la cubierta exterior en distintos sectores.
- La falla provoca pérdida de señal entre las celdas de carga y la unidad electrónica, impidiendo un funcionamiento normal y mediciones confiables.

3. Análisis Técnico

Los cables que interconectan las celdas de carga con la unidad electrónica están diseñados para soportar movimientos normales del equipo, pero no para soportar cargas mecánicas elevadas ni el paso repetitivo del peso de una cama hospitalaria.
La evidencia observada es consistente con un uso inadecuado del equipo, donde los cables han quedado atrapados y comprimidos bajo las ruedas.

4. Diagnóstico

Se determina que la falla corresponde al corte interno de los conductores eléctricos de los cables de la balanza, originado por aplastamiento reiterado de los mismos bajo las ruedas de la cama durante su utilización.
El daño observado es compatible con un mal manejo operativo del equipo por parte de los usuarios, al no mantener los cables protegidos y fuera de la trayectoria de desplazamiento de la cama.

