

ANTECEDENTES DEL VEHÍCULO		
SIGLA:	Z-7977	
MARCA:	MERCEDES BENZ	
MODELO:	SPRINTER 315 CDI	
AÑO:	2018	
N°MOTOR:	20052-17	
N° CHASIS:	WDB906633JP527162	
P.P.U:	KG-YX-26	
ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE AIRE TRAMO TURBO-INTERCOOLER.	01 UND
2	ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE AIRE TRAMO INTERCOOLER-MOTOR.	01 UND
3	ADQUISICIÓN DE INTERCOOLER.	01 UND
4	ADQUISICIÓN DE JUEGO PATINES DE FRENO DE MANO 165 M.M.	01 UND
5	ADQUISICIÓN DE SENSOR ABS TRASERO IZQUIERDO.	01 UND
6	ADQUISICIÓN DE SENSOR ABS TRASERO DERECHO.	01 UND
7	ADQUISICIÓN DE PIOLA (CABLE) DE FRENO DE MANO CENTRAL.	01 UND
8	ADQUISICIÓN DE PIOLAS (CABLES) DE FRENO DE MANO TRAMO TRASERO (LARGAS) COSTADOS IZQUIERDO (LH). Y DERECHO (RH).	02 UND
9	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (CÓDIGO REFERENCIAL WK-820/18).	01 UND
10	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR.	01 UND
11	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DECANTADOR DE AGUA.	01 UND
12	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO.	01 UND
13	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.	01 UND
14	ADQUISICIÓN DE SET DE BUJES DE PAQUETES DE RESORTE EJE TRASERO.	01 SET
LOS REPUESTOS E INSUMOS OFERTADOS POR EL PROVEEDOR DEBEN SER GENUINOS O ALTERNATIVOS, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS EN DEPENDENCIAS DEL ÁREA TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ZONA ARAUCANÍA C.O.P. E INTERVENCIÓN SUR, UBICADO EN RUTA 5 SUR KM 598,5 ERCILLA, SECTOR PAILAHUEQUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.SIENDO DE CARGO DEL PROVEEDOR TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A TRANSPORTE, FLETE Y ENTREGA. ADJUNTAR CONTACTO TELEFÓNICO. ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y VALORADA A TRAVÉS DEL SISTEMA.		