ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES. S

1. DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO.

PRODUCTO	DETALLE	CANT.
REPUESTO	CHIP DETECTOR DE TONER, GENUINE RICOH MP C6004 PCB-TCB	04
CAJA MANTENIMIENTO	CAJA MANTENIMIENTO EPSON WORKFORCE PRO WF-6590 CÓDIGO: T671200	06
REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER C3025I	UNIDAD DE CORREA O BANDA DE TRANSFERENCIA, NÚMEROS DE PIEZA: FM1-A605-000, FM1-A605-020	01
CABLE	CABLE HDMI 10 METROS, CABLE FLEXIBLE	10

- PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 3.000.000

2. CONDICIONES

a) Se debe ofertar por la totalidad de los productos originales, de no ser así la oferta no será evaluada.

b) Ingresar cotización en formato PDF con detalle, valor neto, iva, valor total.

c) Ingresar imagen de referencia de repuestos.

d) El plazo de entrega de los productos no podrá ser inferior a 4 días hábiles, ni superior a 7 días hábiles.

e) El proveedor deberá reemplazar en un plazo no mayor a 3 días hábiles los repuestos que lleguen en mal estado luego de revisado el pedido. Si el proveedor no cuenta con local establecido en la ciudad de Osorno deberá hacerse cargo de los costos de despacho y envío de los productos que puedan ser cambiados o remplazados.

f) El pedido deberá ser entregado en su totalidad en los plazos ofertados en dependencias del establecimiento Escuela Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux, dirección: calle Cuya #680 Francke, Osorno. En horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs, viernes 08:00 a 13:00 hrs

g) El flete y/o despacho quedara a cargo del proveedor.

ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES SUBERCASEAUX
DIRECCIÓN
OSORNO

ANDREA MUÑOZ MONSALVE
DIRECTORA
ESC. MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS .S