

Leslie Toledo Carrasco

De: Carlos Bahamondes <carlos.bahamondes@biomedica.udec.cl>
Enviado el: lunes, 6 de julio de 2026 16:53
Para: Leslie Toledo Carrasco
CC: Marco Alejandro Ulloa Chandia
Asunto: Solicitud de Compra Ágil para reparación de 2 accesorios para Motores AESCULAP
Datos adjuntos: 2026-121109-19-9802.pdf; 2026-121109-19-8540.pdf

Estimada,

Junto con saludar, solicito gestionar una compra ágil para la reparación de los siguientes accesorios para motores de cirugía marca AESCULAP:

1. **Batería de motor AESCULAP, SN 021942:** La batería recargable no recibe ni mantiene la carga. Tras su revisión, se determinó que requiere el reemplazo de su pack de baterías interno de 9,6 V NIMH.
2. **Motor de Sierra external marca AESCULAP, modelo GA674, SN 2486:** El equipo no realiza correctamente el encaje con la sierra. Tras su revisión, se determinó la falla de componentes internos que requieren reemplazo: rotor pre-montado, pin eje, dispositivo de bloqueo, kit de recambio GA674, pulsador montado, empujador excéntrico montado y estator ensamblado.

En la cotización deben estar incluidos los costos de la reparación y envío dentro de la cotización. De no mencionarlos, se dará por hecho que están contenidos dentro del total.

El presupuesto estimado para esta compra es de **4.500.000 pesos chilenos**, y solicitamos que la empresa esté **certificada en la marca de los motores AESCULAP**, para asegurar un servicio adecuado y de calidad. Se sugiere un **plazo de 1 día para la recepción de ofertas y 30 días hábiles** para la entrega de los accesorios reparados una vez emitida la O.C. **Pasado el plazo aplicar multa.**

Quedan adjuntas las órdenes de trabajo como respaldo.

Quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.
De antemano le agradezco su gestión.

Saludos cordiales,

--

Carlos Bahamondes Seguel
Ingeniero Civil Biomédico
Subdepartamento de Equipamiento Clínico
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.
Teléfonos: Minsal 456949/ (45) 556949

Solicitud de Orden de Trabajo - SIGEM

Fecha Documento: 27/05/2026 || Folio SOL: 2026-121109-19-9802

Datos Generales**Establecimiento**

TEMUCO HOSP.

Cód. oficina

CDT-P2-SA18

Técnico Asignado

CARLOS GONZALO BAHAMONDES SEGUEL

Servicio Clínico

SIN INFORMACION

Área

SIN INFORMACION

Oficina

SALA PRE ANESTESIA PABELLON QUIRURGICO

Centro de Costo**Datos del Equipo****Nro. Inventario**

2-024481

Nro. Serie

6659

Version de Software**Marca**

AESCULAP

Modelo

78532

Clase

EI - ENERGIA

Subclase

ELECTRICA

Equipo

OTRO

Descripción

CARGADOR

Estado equipo

BUENO

Registro**Motivo de Salida:**

BATERÍA MARCA AESCULAP, SN: 021942
PERTENECIENTE AL CARGADOR DE INVENTARIO
2-024841, NO RECIBE ENERGÍA PESE A
PERMANECER CONECTADO, SE SOLICITA REVISAR
Y REPARAR.

Accesorios incluidos**Datos de Entrega y Recepción****Usuario Solicita**

Nombre: LEONARDO DAVID JARA BARRENECHEA

Mail: LEONARDO.JARA@REDSALUD.GOB.CL

Firma:

Tel. Contacto: 459091

Usuario Recibe

Nombre:

Mail:

Firma:

Contacto Supervisor de Área

Nombre:

Mail:

Firma:

Solicitud de Orden de Trabajo - SIGEM

Fecha Documento: 07/05/2026 || Folio SOL: 2026-121109-19-8540

Datos Generales**Establecimiento**

TEMUCO HOSP.

Cód. oficina

CDT-P2-SA03

Técnico Asignado

CARLOS GONZALO BAHAMONDES SEGUEL

Servicio Clínico

SIN INFORMACION

Oficina

SALA RECUPERACION

Área

SIN INFORMACION

Centro de Costo

PABELLON QUIRURGICO

Datos del Equipo**Nro. Inventario**

121109-41

Nro. Serie**Modelo****Subclase**

ESTRUCTURAL

Version de Software**Marca****Clase**

INFRAESTRUCTURA CENTRO DE COSTO

Descripción

PABELLON QUIRURGICO

Equipo

ESTRUCTURA

Estado equipo**Registro****Motivo de Salida:**

INSTRUMENTAL CRÍTICO: MOTOR ACCULAN SN:
002486 PERTENECIENTE A LA SIERRA ESTERNAL
3, NO REALIZA CORRECTAMENTE EL ANCLAJE CON
LA SIERRA, SE SOLICITA REPARAR. VIENE EN
RECIPIENTE METÁLICO PRIME LINE AESCULAP
CÓD: 78532

Accesorios incluidos**Datos de Entrega y Recepción****Usuario Solicita**

Nombre: LEONARDO DAVID JARA BARRENECHEA

Mail: LEONARDO.JARA@REDSALUD.GOB.CL

Firma:

Tel. Contacto: 459091

Usuario Recibe

Nombre:

Mail:

Firma:

Contacto Supervisor de Área

Nombre:

Mail:

Firma: