



Hospital de Hualañé
Unidad de Abastecimiento



ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPO RAYOS X

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas (EE.TT) enmarcan y rigen el alcance de los trabajos de mantenimiento correctivo del equipo de rayos X que se encuentra en las dependencias del Hospital de Hualañé. Estas especificaciones incluyen la descripción del trabajo a realizar en sala de rayos. Se adjunta Galería de fotografías.

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X

Equipo RX Osteopulmonar marca Shimadzu, modelo RadSpeed Pro

ACTIVIDADES DE MANTENCIÓN CORRECTIVA

Se detallan a continuación la falla presentada por equipo de rayos X.

Ruido presentado en estativo del equipo, revisión de AEC, aplicación de software de sistema digital (capacitación)

El adjudicado deberá considerar todos los equipos y herramientas necesarias para realizar las mantenciones del equipo, además de implementar todas las medidas de seguridad de sus trabajadores y en las áreas de trabajo, estas operarán durante todo el periodo de ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación.

INFORME

Posterior a las mantenciones preventivas el adjudicado deberá emitir un informe a la Unidad Técnica dando cuenta de lo realizado de acuerdo con el check list de actividades preventivas.

Valeria Alejandra Ormazabal Herrera

Prevencionista de Riesgos
Encargada de mantención
Hospital de Hualañé



GALERÍA DE FOTOGRAFÍA DE EQUIPO

