

REFERENCIA TÉCNICA

1. DATOS GENERALES.

Nº MEMORÁNDUM	280
FECHA SOLICITUD	28-07-2026
SOLICITANTE	Camilo Bahamondes Ferreira
AREA / DEPTO	Central de Esterilización

2. PRODUCTOS O INSUMOS.

PRODUCTO	Servicio de mantención correctiva para autoclave PROHS, modelo EH110FJ-1D
----------	---

3. DESCRIPCIÓN REFERENCIA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3.1. Características del equipo • Equipo: Autoclave de vapor. • Marca: PROHS. • Modelo: EH110FJ-1D. • Año de fabricación: 2016. • Capacidad: 110 litros. • Tipo de energía: Eléctrica. • Presión de diseño: 7,5 kg/cm². • Presión máxima de trabajo: 3 kg/cm². • Presión normal de trabajo: 2,1 kg/cm².
	3.2. Antecedentes técnicos Durante la mantención preventiva del equipo se realizaron pruebas de funcionamiento utilizando un compresor de aire externo, comprobándose que el autoclave ejecuta correctamente los ciclos de esterilización. No obstante, se detectaron las siguientes observaciones: • El presostato (controlador de presión de vapor del calderín) presenta una regulación diferencial excesiva, lo que impide, en determinadas ocasiones, mantener una adecuada cobertura de vapor durante el ciclo de esterilización. • Se evidenció una fuga de aire en la válvula neumática que controla el paso de vapor desde el calderín hacia la recámara (chaqueta) del equipo. En consecuencia, se requiere ejecutar una mantención correctiva destinada a diagnosticar, reparar o reemplazar los componentes defectuosos y restablecer el correcto funcionamiento del autoclave.



Servicio de Salud del Maule
Hospital de Teno



3.3. Alcance del servicio de mantención correctiva

El proveedor deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades:

3.3.1. Diagnóstico y reparación específica

- Diagnóstico integral del equipo.
- Revisión, regulación y calibración del presostato (controlador de presión del calderín).
- Reemplazo del presostato, en caso de verificarse que no cumple con las especificaciones técnicas del fabricante.
- Inspección del sistema neumático para detectar pérdidas de aire.
- Revisión y prueba de funcionamiento de las válvulas neumáticas.
- Reemplazo de la válvula neumática que controla el paso de vapor desde el calderín hacia la recámara (chaqueta), en caso de comprobarse fuga o mal funcionamiento.
- Verificación del correcto suministro de vapor y de la presión de trabajo del equipo.
- Ejecución de pruebas funcionales posteriores a la intervención para verificar el correcto funcionamiento del autoclave.

3.3.2. Revisión general del equipo

Además de la reparación específica, el proveedor deberá inspeccionar y verificar el estado de los siguientes componentes:

- Filtro de aire.
- Empaquetadura de puerta (limpieza y lubricación).
- Cámara de esterilización.
- Generador de vapor.
- Limpieza de depósitos calcáreos, cuando corresponda.
- Sistema de apertura y cierre de la puerta.
- Filtro de agua.
- Conexiones eléctricas.
- Bombas.
- Sellos de las resistencias del generador.
- Resistencias del generador.
- Fusibles.
- Trampas de vapor.
- Termostato.
- Switches, presostatos y sistemas de control.
- Válvulas de seguridad.
- Sondas de temperatura.
- Calefactores.
- Transductores de presión.
- Manómetros.
- Impresora del equipo.
- Mirilla.
- Botón de parada de emergencia.
- Suministros de agua, vapor y aire comprimido.



Servicio de Salud del Maule
Hospital de Teno



- Válvula de alivio.
- Válvula antirretorno de la bomba de vacío.
- Contactores.
- Software, BIOS, memoria y pantalla.
- Block de control de válvulas neumáticas.

3.4. Requisitos del servicio

El proveedor deberá:

- Presentar una planificación de trabajo previa a la ejecución del servicio, indicando las actividades, metodología y tiempos estimados de intervención.
- Ejecutar el servicio con personal técnico competente, conforme a las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente.
- Informar cualquier anomalía adicional detectada durante la intervención.
- Entregar un informe técnico detallando:
 - Diagnóstico efectuado.
 - Actividades realizadas.
 - Componentes intervenidos.
 - Regulaciones efectuadas.
 - Repuestos utilizados.
 - Pruebas funcionales realizadas.
 - Parámetros obtenidos.
 - Recomendaciones técnicas.
- Realizar pruebas de funcionamiento al término del servicio y dejar constancia de los resultados obtenidos.
- Entregar el equipo completamente operativo.
- Otorgar garantía por los trabajos ejecutados y los repuestos instalados, indicando su período de vigencia y cobertura.

3.5. Referente técnico

Dr. Camilo Bahamondes Ferreira

Cirujano Dentista

Jefe de la Central de Esterilización

Hospital de Teno

Será responsable de la coordinación técnica del servicio, la supervisión de su ejecución, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y la recepción conforme de los trabajos realizados.



Servicio de Salud del Maule
Hospital de Teno



**AJUSTAR IMAGEN
A RECUADRO.**





Servicio de Salud del Maule
Hospital de Teno



INFORME TECNICO MANTENCIÓN PREVENTIVA

DATOS DEL EQUIPO

Marca	PROHS
Modelo	EH110FJ-1D
Nro. De Serie	2080
Capacidad	110L
Número Equipo	8
Número de Inventario	

ITEM	AUTOCLAVE PROHS	INSPECCIÓN
1	Limpieza y lubricación de empaquetadura de puerta de cámara.	SI
2	Revisión Kit Trampa de vapor.	NA
3	Revisión de filtro Bacteriológico	SI
4	Revisión de filtro de gabinete	SI
5	Limpieza de superficies lateral frontal trasera	SI
6	Reaprete de conexiones eléctricas	SI
7	Aprete de uniones americanas y conexiones.	SI
8	Revisión de estado de cañerías y aislación	SI
9	Revisión de ductos y conectores neumáticos	SI
10	Revisión de válvulas neumáticas y solenoides	SI
11	Revisión de indicadores luminosos y piloto	SI
12	Revisión de presión de la junta puerta B20 (1,6 bar +/-2)	SI
13	Revisión de proceso de apertura y cierre de puerta	SI
14	Revisión de funcionamiento boma de seguridad (simula)	NA
15	Revisión de switch para de emergencia (simula parada)	SI
16	Revisión del cámara de esterilización	SI
17	Limpieza de filtro de cámara	SI
18	Revisión de filtro entrada de suministros	SI
19	Revisión de llave de circulación	SI
20	Revisión despiche filtro de válvula reg. De aire comprimido	SI
21	Revisión de ventilador de la placa electrónica	SI
22	Revisión de rampas de carga y descarga	SI

ITEM	AUTOCLAVE PROHS	INSPECCIÓN
23	Revisión de impresión de ciclos	SI
24	Revisión de correa dentada de cierre de puerta (modelo H)	NA
25	Realizar precalentamiento y verificar funcionamiento	SI
26	Registrar presión absoluta del equipo	SI
27	Limpieza y lubricar soporte de puerta	SI
28	Revisión de presión mínima de bomba de vacío	SI
29	Revisión de sensor de temperatura	SI
30	Revisión de sensor de presión (transductor)	SI
31	Revisión de funcionamiento de bloqueos de puerta	SI
32	Revisión de interruptores de presión	SI
33	Revisar, limpiar y lubricar ruedas de carros de transporte	NA
34	Revisar, limpiar y lubricar ruedas de carros de cargas	NA
35	Revisar, limpiar y lubricar cadena de puerta deslizante	NA
36	Revisar funcionamiento de válvula de seguridad (simula)	SI
37	Revisar válvula térmica	SI
38	Calibrar aparato de medición de temperatura según protocolo	NA
39	Calibrar aparato de medición de presión según protocolo	NA
40	Reemplazar batería de litio 3V/950MAH PARA PPE5	NA
41	Revisión de kit junta cuerpo de 2 electroválvulas 3/2	NA
42	Revisión de juntas de viton	SI
43	Revisión calderín y sensores de nivel	SI

RECEPCIÓN CONFORME DE CLIENTE

OBSERVACIONES (Se adjuntan Fotos de Referencia del Equipo)

CON ESTA FECHA SE REALIZAN PRUEBAS CON COMPRESOR EXTERNO DONDE SE PUDO COMPROBAR QUE EL AUTOCLAVE FUNCIONA Y QUE ESTERILIZA. SE OBSERVA QUE EL CONTROLADOR DE PRESIÓN DE VAPOR DEL CALDERÍN (PRESOSTATO) TIENE UNA REGULACIÓN DIFERENCIAL MUY AMPLIA QUE IMPIDE EN OCASIONES LA COBERTURA IDEAL DE VAPOR POR LO QUE SE RECOMIENDA REEMPLAZAR. TAMBIEN SE EVIDENCIO FUGA DE AIRE DESDE VALVULA NEUMATICA QUE DA PASO DE VAPOR DESDE EL CALDERIN A RECAMARA O CHAQUETA. SE RECOMIENDA REEMPLAZAR PROXIMAMENTE. FINALMENTE SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO PARA SEGUIR TRABAJANDO.