

ANEXO 1

SERVICIO DE REPARACIÓN DE INMUEBLE FISCAL EN PASAJE PUNTILLA S/N BLOCK C8, DEPTO. 103 IQUIQUE, COMISIÓN VIVIENDAS FISCALES IQUIQUE.
DEBE INCLUIR GASTOS POR FLETE
GARANTÍA 12 MESES
PLAZO DE ENTREGA 01 DÍAS
DEBE INCLUIR COTIZACIÓN EN LA OFERTA
DETALLE DEL SERVICIO:

Descripción de los trabajos
Se considera la reparación de una cañería de acero galvanizado de 1½ pulgadas, la cual presenta una fuga importante de agua producto del avanzado estado de corrosión, oxidación y desgaste por antigüedad del material. Se deja constancia que la tubería afectada no corresponde a la red de alimentación del departamento, sino a una cañería vertical de distribución que continúa hacia niveles superiores, suministrando agua a otros departamentos del edificio, por lo que para efectuar la reparación será necesario coordinar el corte temporal del suministro general de agua.
Trabajos a realizar
• Inspección y evaluación del sector afectado. • Corte del suministro general de agua. • Demolición controlada de hormigón para localizar la unión y extensión del tramo dañado. • Retiro del tramo de cañería deteriorado por corrosión. • Suministro e instalación de nuevo tramo de tubería y accesorios necesarios. • Pruebas de estanqueidad y verificación de funcionamiento. • Puesta en servicio de la red. • Limpieza básica del área de trabajo.
Observaciones
Debido a que la cañería se encuentra embebida en hormigón, la extensión exacta del deterioro solo podrá determinarse una vez descubierto el sector afectado. En caso de encontrarse daños adicionales no visibles, estos serán informados oportunamente antes de su reparación.

Al término de los trabajos se entregará la instalación operativa, sin fugas y en condiciones normales de funcionamiento.

Mano de obra especializada, materiales menores y reparación de cañería 1½"

PARA MEJOR ILUSTRACIÓN DE ADJUNTA FOTOS DE LA CAÑERÍA DAÑADA.