

DEPARTAMENTO: RECURSOS FISICOS			
UNIDAD: EQUIPOS MEDICOS			
Fecha:	15-07-2026	Nº de ficha:	
CATEGORÍA:	INSUMO:		
	EQUIPO o INSTRUMENTO:	x	
	SERVICIO:		
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO:			
Diagnostico de equipo gabinete de bioseguridad marca Thermo Scientific modelo 1300 series A2 serie: 300398683			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO:			
Servicio de diagnóstico técnico de gabinete de bioseguridad, para determinar la causa de falla de la puerta vidriada y la intermitencia de la lámpara de ultravioleta, el servicio deberá incluir inspección técnica y emisión de informe con el diagnóstico y las recomendaciones correspondientes.			
EXIGENCIAS DE POSTULACIÓN:			
El diagnóstico del equipo, debe ser realizado en las instalaciones del Hospital Metropolitano 7 sur, ubicado en Av. Holanda 060, comuna Providencia, de lunes a viernes, de 09:00 A 17:00 horas (Ingreso por calle Vitacura 117) en el mes de julio del 2026, después de ser emitida la orden de compra. Accesorios y repuestos y/o reparaciones mayores se cotizan por separado según evaluación técnica.			
Todo lo anteriormente descrito es de carácter excluyente. Proveedor que no cumpla con las especificaciones exigidas no será considerado en el proceso de selección.			
 Nombre y firma Referente			