

LIAISON ENCASTREMENT

Mémo

Réf. Programme: S241-Liaisons mécaniques Compétences visées: A3-25, E1-02, E2-07

v1.1

Lycée Richelieu - 64, rue George Sand - 92500 Rueil-Malmaison - Académie de Versailles


Introduction 1

Du point de vue du modèle cinématique, une liaison encastrement n'autorise aucun degré de liberté entre deux pièces constitutives d'un mécanisme. Le langage courant (mais inadapté) utilise « liaison complète ».

Une liaison complète étant une liaison encastrement, son torseur cinématique relatif est nul. Nous savons d'autre part que le torseur des actions mécaniques transmissibles par cette liaison est complet et de la forme :


$$\{\mathcal{T}_{2 \to 1}\} = \left\{ egin{array}{ll} X_{21} & L_{21} \ Y_{21} & M_{21} \ Z_{21} & N_{21} \end{array}
ight\}_{b}$$

2 Exigences relatives à la liaison encastrement



Attention


Dans le cadre du programme de TSI, les connaissances relatives à l'étanchéité (exigence 1.4) ne sont pas évaluables. L'étanchéité ne sera donc pas abordée dans ce mémo.





3 Liaisons démontables

3.1 À partir de surfaces planes prépondérantes





3.2 À partir de surfaces cylindriques prépondérantes

Vue éclatée Vue 3D Vue en projection Analyse MIP: Centrage long MAP : Pincement (vis) Les ddl restant (T_x, R_x) sont supprimés par adhérence. MIP : Appui plan + centrage long MAP : Écrou à encoches (SKF) Le ddl restant (R_x) est supprimé par adhérence. <u>A</u> B−B MIP : Appui plan + centrage long + vis de pression (isostatique) MAP: Vis <u>A</u> B−B MIP : Appui plan + centrage long + clavette(isostatique) MAP: Vis MIP : Appui plan + centrage long + goupille(isostatique) MAP : Réalisé par la MIP MIP : Appui plan + cannelures ou dentelures (isostatique) MAP: Vis



3.3 À partir de surfaces coniques prépondérantes

Vue éclatée	Vue 3D	Vue en projection	Analyse
2	z v	1 2 4 4 5	MIP : Emmanchement co- nique MAP : Écrou à encoches (SFK) Le ddl restant (R_x) est sup- primé par adhérence.
5 4 2	x	3	MIP : Emmanchement co- nique + clavette (iso- statique) MAP : Vis

3.4 Bilan des dispositions constructives envisageables

- MIP: emboitement cylindrique, emboitement conique, emboitement rectangulaire, goupilles, entretoises, pions de positionnement,...
- MAP : éléments filetés (vis, écrou, boulon, goujon, vis pointeau...), anneaux élastiques (circlips), tampons tangeants, pincement, coincement conique, ajustement serré...
- Transmission d'actions mécanique : goupilles, clavettes, cannelures, dentelures, vis/pointeau. (ces éléments peuvent participer à la MIP). Dans le cas d'efforts peu importants, l'adhérence créée par le MAP peut-être suffisante.

4 Liaisons permanentes (non démontables)

Les solutions n'offrant pas de possibilité de démontage (sans destruction ou détérioration des organes) sont, entre autres :

- le soudage (ou brasage),
- le collage,
- le rivetage,
- le frettage (montage en force en refroidissant l'arbre ou en chauffant l'alésage),
- le clinchage (assemblage de 2 tôles par emboutissage).

