

Kontroll av lappesystem

Fargekodede lapper i produksjon — sjekkpunkt før trapper sendes videre

GUL	Følger alltid gelenderproduksjon • ved komplett S0502-Y (bomull) eller S0500-N (klassisk hvit)
GUL	2'de gul lapp Beiset / oljet / lakkert i andre farger Ekstra gul lapp til overflatebeskrivelse (farge/behandling): ved 2 farger som ikke er standardfarg
GUL	3'de gul lapp Om det ikke er noe standard malingsfarge S0502-Y eller S05100-N
BLÅ	Til trinn
HVIT	Til vanger produksjonstegning.
HVIT	Til stusstrinn eller barnesikring, stiftet bak (egen prodseddel)
HVIT	Til repo — stemplet "REPO" + repotegning stiftet bak
RØD	Materialer som må finnes frem manuelt — ligger ikke klart ved CNC • Huskeregel: alt annet enn HDF i vanger → rød lapp • Vanger over 4800 mm males på furu (HDF maks 4800 mm) → rød lapp • Hvis vanger ikke er malt, skal det være -> rød lapp • Annen farge enn S0502-Y / S05100-N -> rød lapp • Når vanger er over 4800 må man bruke Furu FS -> rød lapp + plantegning av vanger
ROSA	Internt bruk
GRØNN	Til montør

Rekkefølge i plastmappe

Når tegning er ferdig — slik skal lappene/dokumentene ligge, foran til bak:

1. Gul(e) lapp(er)
2. Blå lapp
3. Hvit lapp – vange
4. Hvit lapp – bs/stusstrinn
(hvit-vange og hvit-bs/stusstrinn festes sammen med binders)
5. Rosa
6. Grønn
7. Staircon-tegning
8. Kalkulasjon
9. Måletegning