МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Лабораторная работа №1: «Формы представления линейных систем» по дисциплине Теория автоматического управления

Вариант №8

Выполнил: Студент группы

R33362 Осинина Т. С

Преподаватель: Перегудин А.А.


Задание №1. Одноканальная система в форме вход-выход.

Выполните моделирование при входном воздействии u(t) = 1(t) и нулевых начальных условиях. Приведите в отчете схему моделирования и графики входного воздействия u(t) и выхода y(t).


Приводим выражение к удобному виду:

$$y''' + 7y'' + 5y' + 4y = 2u'' + 6u' + 8u$$
$$y''' = 2u'' + 6u' + 8u - 7y'' - 5y' - 4y$$
$$y = \frac{1}{p} \left(2u - 7y + \frac{1}{p} \left(6u - 5y + \frac{1}{p} (8u - 4y) \right) \right)$$

По конечному выражению строим схему:



1. Схему моделирования входного воздействия и выхода



2. График входного воздействия и выхода

Задание №2. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход

Определите передаточную функцию системы. Постройте математические модели вход-состояние-выход в канонической управляемой, канонической наблюдаемой и жордановой форме. Выполните моделирование четырех полученных форм представления системы при входном воздействии u(t) = I(t) и нулевых начальных условиях. Приведите в отчете схемы моделирования и графики входного воздействия u(t) и выхода y(t), сделайте выводы.

$$y''' + 7y'' + 5y' + 4y = 2u'' + 6u' + 8u$$

Составляем передаточную функцию:

$$w(p) = \frac{2p^2 + 6p + 8}{p^3 + 7p^2 + 5p + 4}$$

Далее составляем матрицы А, В, С для канонически управляемой формы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -5 & -7 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [862]$$

Далее составляем матрицы А, В, С для канонически неуправляемой формы

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$


$$B = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$C = [0\ 0\ 1]$$


```
Код для преобразования матрицы в Жорданову форму:
A=[0 1 0; 0 0 1; -4 -5 -7;]
B=[0;0;1;]
C=[8 6 2;]

A_1=[0 0 -4; 1 0 -5; 0 1 -7;]
B_1=[8;6;2;]
C_1=[0 0 1;]

[P, Z] = jordan(A)
[P1, Z1] = cdf2rdf(P,Z)
A1 = P1^(-1)*A_1*P1;
B1 = P1^(-1)*B_1;
C1 = C_1*P1;
Aj = A1
Bj = B1
Cj = C1
```



3. График входного воздействия и выхода жордановой, канонической управляемой и неуправляемой формы



4. Схема моделирования входного воздействия и выхода жордановой, канонической управляемой и неуправляемой форм

Вывод: входное воздействие и выход не зависят от представленной формы, это мы можем увидеть на графике 3.

Задание №3. Многоканальная система в форме вход-выход

Выполните моделирование при входных воздействиях u1(t) = 1(t) и $u2(t) = 2 \sin(t)$ и нулевых начальных условиях. Приведите в отчете схему моделирования и графики входных воздействий u1(t) и u2(t) и выходов y1(t) и y2(t)

Сначала приводим к виду y(t)=W*U,

$$W = \begin{bmatrix} w_1(p) & w_2(p) \\ w_3(p) & w_4(p) \end{bmatrix}$$

```
syms p;
A=[p+17 p+5; p+4 p+2];
B=[6 8; 4 3];
A_obr=inv(A);
W=A_obr*B
syms u1;
syms u2;
U=[u1;u2]
S=W*U
```


Далее получаем:

$$\begin{array}{l} y1 = u1*((3*(p+2))/(5*p+7) - (2*(p+5))/(5*p+7)) + u2*((4*(p+2))/(5*p+7) - (3*(p+5))/(2*(5*p+7))) \\ y2 = -u1*((3*(p+4))/(5*p+7) - (2*(p+17))/(5*p+7)) - u2*((4*(p+4))/(5*p+7) - (3*(p+17))/(2*(5*p+7))) \end{array}$$


Упрощаем:

$$y_1 = \frac{1}{p(5p+7)} \left(u_1 + \frac{5}{2}u_2 + \frac{1}{p}(-4u_1 - 7u_2) \right)$$
$$y_2 = \frac{1}{p(5p+7)} \left(-u_1 - u_2 + \frac{1}{p}(22u_1 + 9,5u_2) \right)$$


Далее составляем модель и выводим графики:



5. График y1(t) и y2(t)



6. График u1(t) и u2(t)



7. Схему моделирования <math>u1(t) и u2(t) и y1(t) и y2(t)

Задание 4. Одноканальная система в форме вход-состояниевыход.


Выполните моделирование при входном воздействии u(t) = 1(t) и нулевом начальном значении вектора состояния. Приведите в отчете схему моделирования и графики входного воздействия u(t) и выхода y(t).


$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -7 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 6 \end{bmatrix}$$





9.Схему моделирования y(t)

Задание 5. Переход от формы вход-состояние-выход к форме вход-выход.

Определите передаточную функцию системы. Выполните моделирование полученной формы вход-выход при входном воздействии u(t) = 1(t) и нулевом начальном значении вектора состояния. Приведите в отчете схему моделирования и графики входного воздействия u(t) и выхода y(t), сделайте выводы.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$W(p) = C(pI - A)^{-1}B$$

A=[0 -2;1 -7]

B=[1;5]

C=[1 6]

syms p;

%T=pI-A

T=[p 2; -1 p+7]

T_obr=inv(T)


W(p)=C*T_obr*B

$$\begin{pmatrix}
p & 2 \\
-1 & p+7
\end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix}
\frac{p+7}{p^2+7p+2} & -\frac{2}{p^2+7p+2}
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
\frac{1}{p^2+7p+2} & \frac{p}{p^2+7p+2}
\end{pmatrix}$$

$$w(p) = \frac{30 p}{p^2+7p+2} - \frac{4}{p^2+7p+2} + \frac{p+7}{p^2+7p+2}$$




10.Схему моделирования y(t)




11. График y1(t)


Задание 6. Многоканальная система в форме вход-состояние-выход.

Выполните моделирование при входных воздействиях u1(t) = 1(t) и u2(t) = 2 sin(t) и нулевом начальном значении вектора состояния. Приведите в отчете схему моделирования и графики входных воздействий u1(t) и u2(t) и выходов y1(t) и y2(t).



12. График u1(t) u u2(t)





14. Схему моделирования u1(t) и u2(t) и y1(t) и y2(t)