
Mechanical residual L2
Normalized residual
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
Scientific tolerance
SciPy ftol + xtol stop
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Residual evaluation
Projected phase residual Linf
Normalized residual
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}
Scientific tolerance
SciPy ftol + xtol stop
Initial phase residual = 0
shown at the plot floor
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Residual evaluation