
Maximum phase s
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
Engineering strain
1e−3


1e−5
Weighted mean phase s
4
3
2
1
0
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
Engineering strain
1e−3


Reaction stress (Pa)
5.70
5.69
5.68
5.67
5.66
5.65
5.64
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
Engineering strain
1e−3