

ベアリング孔寸法
指示なき矢印 → はR0.5
指示なき矢印 ⊖→ はR0.2
ベアリング面積：3349.6mm²
角度0.57にてワイヤーカット
※チョーク角度不要
12.93
78.07
9.5
2.32
28.58
11.51
R1.01
2.02
4.1
10.15
ø4.35
7.27
7.17
6.5
29.29
25.05
19.39
17.37
2.83
23.94
26.76
45.05
13.13
ø14.54
R1.01
ø14.54 +0.02 -0.02
4.75
24.04
24.04
7.27
8.79
33.53
(44.54)
3.13
93.12