

2026/05/26

修正1

承認できる時のパスワード
1031/6767/5375
の3つ。

修正 2

「重点管理金型」リストの、ベトナム語表記の追加。※VN後が入っていないところは入力してください。

対象必要金型一覧
※重要が承認された金型のみ一覧

金型引継ぎ一覧
修理、検査、引継、送着日の進捗管理

重点管理金型リスト
押出品を全て、重点管理が必要な金型の登録・管理

登録一覧 14件 activeのみ						
金型番号	押出日	理由	優先度	目標納期	状態	操作
CY1548PB-V810	26-01-19	SCF CY35 加工機立上げ前倒しにより素材供給待ち ベトナム語	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CY1532PB-V810	25-12-29	SCF CY35 加工機立上げ前倒しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CY1548PA-V810	26-01-19	SCF CY35 加工機立上げ前倒しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CY1532PA-V810	26-01-12	SCF CY35 加工機立上げ前倒しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CY1528PA-V810	25-12-30	SCF CY35 加工機立上げ前倒しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CP96A2T4-V810	25-06-05	新製品立上げが素材チェック待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CP96A8T4-V810	25-05-12	新製品立上げが素材チェック待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CP96B8T4-V820	25-12-30	新製品立上げが素材チェック待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CP96G3T4-V820	26-01-19	新製品立上げが素材チェック待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
CP96S8T4-V820	25-12-30	新製品立上げが素材チェック待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 → 削除
S778MP-V810	23-04-05	SCF SY	critical	26-07-31	active	→ 編集 → 削除
CP96A8T-V818	23-08-24	SCF MB	critical	26-07-31	active	→ 編集 → 削除

修正 3

管理対象になっている金型は、表記する。まだ、移管状態が反映できない。

金型進捗一覧 (Progress List)

すべて

測定待ち

診断待ち

修理計画待ち

修理報告待ち

押出日	金型番号	移管	重点管理	押出種別	測定	診断	修理要否
2026-05-25	CP96S8T4-V820D		High	○	✓	✓	修理
2026-05-25	CXS18S3-V820D			○	—	—	—
2026-05-21	MSQ38B5-V820D			○	—	—	—
2026-05-21	CU16B3-V820D			○	✓	—	—
2026-05-21	CUJ84A-V820D			○	✓	✓	様子を見る
2026-05-21	LEF16MM8-V810D			○	✓	✓	修理
2026-05-20	MSQ58B2-V84D			○	✓	✓	修理
2026-05-19	CQABT-V82C			○	✓	—	—
2026-05-19	CP96A8T4-V810D		High	○	✓	—	—

2026/05/26

Sửa đổi 1

Mật khẩu có thể được sử dụng để phê duyệt:
1031 / 6767 / 5375
(tổng cộng 3 loại).

Sửa đổi 2

Bổ sung hiển thị tiếng Việt. ※ Những phần chưa có nội dung sau "VN" vui lòng nhập bổ sung.

対費必要金型一覧
NCS費金が承認された金型の一覧

金型引継ぎ一覧
費損、廃棄、引継、変更日の履歴管理

重点管理金型リスト
押出機を含む、重点管理が必要な金型の登録、管理

登録一覧 14件

activeのみ

金型番号	引継日	理由	優先度	目標納期	状態	操作
CY1548PB-VB10	25-01-19	RCF CY35 加工機立上げ前制しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CY1532PB-VB10	25-12-29	RCF CY35 加工機立上げ前制しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CY1548PA-VB10	26-01-19	RCF CY35 加工機立上げ前制しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CY1532PA-VB10	26-01-12	RCF CY35 加工機立上げ前制しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CY1528PA-VB10	25-12-30	RCF CY35 加工機立上げ前制しにより素材供給待ち	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CP964274-VB10	25-06-05	新製品立上げが素材チューブ待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CP964874-VB10	25-05-12	新製品立上げが素材チューブ待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CP968874-VE20	25-12-30	新製品立上げが素材チューブ待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CP964374-VE20	26-01-19	新製品立上げが素材チューブ待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
CP965874-VE20	25-12-30	新製品立上げが素材チューブ待ちとなっている	High	26-06-30	active	→ 編集 Delete
S7789P-VB10	23-04-05	RCF SY	enable	26-07-31	active	→ 編集 Delete
CP964881-VB10	23-08-24	RCF MB	enable	26-07-31	active	→ 編集 Delete

Sửa đổi 3

Các khuôn thuộc đối tượng quản lý sẽ được hiển thị. Hiện tại, trạng thái chuyển giao vẫn chưa thể phản ánh.

金型進捗一覧 (Progress List)

すべて

測定待ち

診断待ち

診断承認待ち

修理計画待ち

修理報告待ち

押出日	金型番号 検索...	重点管理	押出種別 ○ ▼	測定	診断	修理要否
2026-05-25	CP9658T4-V82D	High	○	✓	✓	修理
2026-05-25	CXS18S3-V82D		○	---	---	—
2026-05-21	MSQ38B5-V82D		○	---	---	—
2026-05-21	CU16B3-V82D		○	✓	---	—
2026-05-21	CUJ84A-V82D		○	✓	✓	様子を見る
2026-05-21	LEF16MM8-V81D		○	✓	✓	修理
2026-05-20	MSQ58B2-V84D		○	✓	✓	修理
2026-05-19	CQABT-V82C		○	✓	---	—
2026-05-19	CP96ABT4-V81D	High	○	✓	---	—

..