

FG-01-01 CONTROL DE REVISIONES / CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN


PROYECTO:	Robot Inspección y Saneado Chapa Gruesa
NÚMERO DE OT:	003-17-040
CLIENTE:	DAORJE


TÍTULO DOCUMENTO:	Cuadro Alimentacion Robot Saneado de Chapa
CÓDIGO DOCUMENTO:	00317040-EL-SCH-001


REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	PAGINAS / PLANOS MODIFICADOS	REVISADO POR	FECHA
Α	PARA CONSTRUCCIÓN	N/A	T.M.C.	09/09/20


NOTA 1: Revisiones alfabéticas (A, B, C...).


NOTA 2: Todas las modificaciones en las hojas o planos referidos tendrán su indicación en color rojo apareciendo la letra de la revisión.
































OM/01	DESIGNACIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FABRICANTE
Para ministro STD, CRR, STX, R.M., SS7		1	Armario metálico mural CRN 700x500x250	NSYCRN75250	Schneider Electric
100 100		1		NSYMM75	Schneider Electric
Def Pasacable polanida metrica 25 096770025 Wurth		4		NSYPFCR	Schneider Electric
PE		10	Pasacable poliamida metrica 20	096770020	Wurth
1/1001.310 1		1	Pasacable poliamida metrica 25	096770025	Wurth
1		2	Tope final	0800886	Phoenix Contact
SENTRON Pequeño interruptor automático SSL4210-7 Siemens		6	Borne de paso, conexión por tornillo - UT 2,5-PE	3044092	Phoenix Contact
1		1		5SL4206-7	Siemens
1001.3:B SENTRON Pequeño interruptor automático S5L4210-7 Siemens -Q301		1		5SL4210-7	Siemens
1	l	1		5SL4210-7	Siemens
SENTRON Pequeño interruptor automático SSL4206-7 Siemens		1		5SL4210-7	Siemens
1		1		5SL4206-7	Siemens
1 Autom magnetotermico 400 V 10kA, 4P, Curva C, 16A 55L4425-7 Siemens -Q401		1		5SL4206-7	Siemens
Tool 1 Interr. diferencial instantaneo 400V 30mA, 4P, tipo AC, 25A Siemens SSV4342-0 Siemens Siemens		1	Autom magnetotermico 400 V 10kA, 4P, Curva C, 25A	5SL4425-7	Siemens
-R400 1 Repartidor TD40 4P 40A Siemens 55V4342-0 Siemens 563740 Erico	- T	1	Autom magnetotermico 400 V 10kA, 4P, Curva C, 16A	5SL4416-7	Siemens
563/40 Efico		1	Interr. diferencial instantaneo 400V 30mA, 4P, tipo AC, 25A	5SV4342-0	Siemens
		1	Repartidor TD40 4P 40A	563740	Erico

S221		DESIGNACIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FABRICANTE
SPUID ACT SPUI			1		3SU1050-0AB10-0AA0	Siemens
SRUS ACT Modulo de contactos SSUISS ACT Modulo de contactos SSUISS ACRAND-LENO Sements			1		3SU1550-0AA10-0AA0	Siemens
SIRUS ACT Pulsador			1		3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens
SIRUS ACT Soporte			1	· ·	3SU1050-0AB10-0AA0	Siemens
1993.4c SIRIUS ACT Módulo de contactos SSIRIUS ACT Módulo de contente QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT Phoenix Contact			1		3SU1550-0AA10-0AA0	Siemens
1008.4% SENTRON SUD103-1103 Semens			1		3SU1400-1AA10-1BA0	Siemens
1,0002.2/c Stock			1		3LD2103-1TL53	Siemens
Noo24-C Soick COUNTA-PS/LAC/48UC/TO Phoenix Contact			-	Alimentación de corriente QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT	QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT	Phoenix Contact
1/1002_1:10 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Alimentación de corriente QUINT4-PS/1AC/48DC/10	QUINT4-PS/1AC/48DC/10	Phoenix Contact
1			1	Tope final	0800886	Phoenix Contact
1 Tope final 1 Tope final 2 Borne interrumpible por cuchilla 1 Tope final UT 2,5-MT Phoenix Contact 2 Phoeni				Borne interrumpible por cuchilla	UT 2,5-MT	Phoenix Contact
1002.4:D 2 Borne interrumpible por cuchilla UT 2,5-MT Phoenix Contact -X201			5	Borne de paso, conexión por tornillo - UT 2,5	3044076	Phoenix Contact
1002.4:D Stück Phoenix Contact Phoenix C			1	Tope final	0800886	Phoenix Contact
1 Tope final 1 Tope final 2,401 2,50 2,401 3,044076 4 Borne de paso, conexión por tornillo - UT 2,5 3,044076 3,044076 Phoenix Contact 2,50 3,044				Borne interrumpible por cuchilla	UT 2,5-MT	Phoenix Contact
-X401 4 Borne de paso, conexión por tornillo - UT 2,5 3044076 Phoenix Contact			2	Borne de paso, conexión por tornillo - UT 2,5	3044076	Phoenix Contact
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	l		1	Tope final	0800886	Phoenix Contact
			4	Borne de paso, conexión por tornillo - UT 2,5	3044076	Phoenix Contact

1	2		3	4		5		6	7		8		— ¬
A	Lista de materiale	es											4
	DESIGNACIÓN	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN				REFEREN	ICIA	FABRICANTE			
	-X402 /1003.2:D	1	Tope final					0800886		Phoenix Contact			
В	-X402 /1003.2:D	16	Borne de paso, conexión	oor tornillo - UT 2,5				3044076		Phoenix Contact			E
	-XFC /1003.3:B	1	Tope final					0800886		Phoenix Contact			
	-XFC /1003.3:B	4	Borne de paso, conexión	oor tornillo - UT 2,5				3044076		Phoenix Contact			
	-XR300 (C01.S1)	1	Toma PratiKa azul - 2P+P IP54	E - 10/16 A - 250 V				PKS61B		Schneider Electric			
С	-XR301 (C01.S1)	1	Toma PratiKa azul - 2P+P IP54	E - 10/16 A - 250 V				PKS61B		Schneider Electric			
	-XR302 (C01.S1)	1	Toma PratiKa azul - 2P+P IP54					PKS61B		Schneider Electric			
	-XR303 (C01.S1)	1	Toma PratiKa azul - 2P+P IP54					PKS61B		Schneider Electric			
	-XR400 /1000.4:B	1	Toma PratiKa - 32A - 3P+	N+PE - 380 415 V A0	C 			PKF32G735		Schneider Electric			
D													
E													[
5001 F		F. 45	07/07/70										
RO EI	MISIÓN INICIAL R.M.S. D.G.A. M.G.S.	Fecha Dibujado 07/07/20 Comprobado	R.M.S. D.G.A. iturce	mi ería DAO GRUPO		Nombre del Proyecto Robot Inspección y Saneado Chapa Gruesa	Descripción hoja LISTA DE MATER	IALES	Codificación Nº plano Nº Plano Proveedor 003170	50	002 R0 ++	+	
		Fecha Aprobado	M.G.S.	4) '	5		6	Ref. de Instalación	+U-EL-SCH-UU1	8		
		<u> </u>		Т		J		U	/			A3	

