

빛 감지, 가습기, 카메라

빛 감지






```
#!/usr/local/bin/python
 2
     import RPi.GPIO as GPIO
     import time
 5
     __author__ = 'Gus (Adapted from Adafruit)'
     __license__ = "GPL"
     maintainer = "pimylifeup.com"
 9
     GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
10
11
12
     #define the pin that goes to the circuit
13
     pin_to_circuit = 7
14
15
     def rc_time (pin_to_circuit):
16
         count = 0
17
18
         #Output on the pin for
        GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.OUT)
19
        GPIO.output(pin_to_circuit, GPIO.LOW)
20
        time.sleep(0.1)
21
22
23
         #Change the pin back to input
         GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.IN)
24
```

```
25
26
        #Count until the pin goes high
        while (GPIO.input(pin_to_circuit) == GPIO.LOW):
27
28
             count += 1
29
30
        return count
31
32
    #Catch when script is interupted, cleanup correctly
33
    try:
         # Main loop
34
        while True:
36
             print(rc time(pin to circuit))
    except KeyboardInterrupt:
37
         pass
    finally:
39
        GPIO.cleanup()
40
```

카메라




1. PiCamera의 capture 메서드를 이용해 사진을 찍을 수 있다. capture 매개변수에 저장할 파일명을 입력한다. 다음을 실행하면 5초 있다가 사진을 찍어 저장한다.


파이 카메라 조도가 설정되는 시간을 기다려주기 위해 사진을 찍기 전 최소 2초 정도 여유를 두는 것이 좋다.

```
from picamera import PiCamera
from time import sleep
camera = PiCamera()
camera.start preview()
sleep(5)
camera.capture('/home/pi/image.jpg')
camera.stop preview()
```

가습기 모듈







```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DHT11.h>
#define relay 9 //relay와 연결된 9번 핀
#define dht11Pin 6 //dht11과 연결된 6번 핀
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); //RS 핀, E핀, 데이터 핀 4개
String lcdString = "";
DHT11 dht11(dht11Pin); //dht11 라이브러리 사용을 위한 객체 선언
void setup()
 pinMode(relay, OUTPUT);
 lcd.begin(16,2); //LCD 크기 지정, 2줄 16칸
 lcd.clear(); //화면 지우기
 Serial.begin(9600);
```

```
void loop()
int err; //에러구분 변수
 float humi; //습도 저장 변수
 float tem; //온도 저장 변수, 필요한 분은 사용하세요.
 if((err=dht11.read(humi, tem))==0) //습도값을 에러없이 읽어 왔다면
 onOff(humi); //가습기 on/off 함수 호출
 lcdHumidity(humi); //현재 습도 lcd 출력 함수 호출
 else
 //읽어오는 도중 문제가 발생할 경우 에러번호와 에러 시리얼 모니터에 출락
 Serial.println();
 Serial.print("Error No:");
 Serial.print(err);
 Serial.println();
 delay(DHT11_RETRY_DELAY); //다시 읽어을때 까지 멈춤
```

```
//가습기 on/off 함수 호출
void onOff(float h) {
if (h < 50) { //습도가 50%보다 작으면
 digitalWrite(relay, HIGH); //가습기 ON
}else {
 digitalWrite(relay,LOW);
//현재 습도 LCD 출력 함수
void lcdHumidity(float hu) {
lcd.setCursor(0,0); //커서 0,0에 배치
lcd.print("current humidity"); //""안에 글자 출력
lcd.setCursor(1,3); //커서 위치 1,3으로 변경 후
char buffer[10]; //float를 string으로 변환하기 위한 임시 char 배열 선언
dtostrf(hu, 4, 1, buffer); //float -> char로 변환
String humidity = ":"; //두번째 줄에 출력할 구문 만들기 (: 습도 %)
humidity += (String)buffer; //char -> string
humidity += "%";
Serial.print(humidity);
lcd.print(humidity); //현재 습도 출력
```