

august 2025 github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT R I



Laboratórne zariadenie AeroShield: statická charakteristika

Cielom textu je opis a príklad merania statickej charakteristiky (prevodová charakteristika) pre AeroShield zariadenie.

1 Postup návrhu merania statickej charakteristiky

AS je laboratórne zariadenie predstavujúce reálny dynamický systém, ktorý sme predstavili v KUT dokumente Laboratórne zariadenie AeroShield: orientačný prehľad. V prípade, že chceme odmerať statické vlastnosti systému, musíme vedieť rozsahy vstupov a výstupov, aby sme boli schopný korektne navrhnúť experiment na zmeranie vlastností systému. V prípade AS vieme, že vstupný signál je v rozsahu 0%-100%, musíme si zvoliť rozumnú veľkosť kroku a dĺžku trvania kroku, aby sme dostatočne zachytili vlastnosti systému. Zvoľme si teda podľa tab. 1.


Tabuľka 1: Nastavenia merania

Nastavenie	Hodnota	Jednotka
Veľkosť kroku	1	%
Trvanie	10	S

Nakoľko meriame statické vlastnosti, tak nás zaujíma iba priebeh výstupného signálu v *ustálenom stave*. Teda keď systém neprejavuje žiadne dynamické vlastnosti, t.j. neprebieha žiaden nami vyžiadaný dynamický dej.


2 Meranie statickej charakteristiky

Veľkosť kroku si volíme podľa potreby, v rámci merania sme vybrali veľkosť kroku 1, nakoľko sme chceli ukázať, nelinearity systému t.j. deadzone (suché trenie) a saturation (saturácia/ohraničenie). Stojí nás to čas trvania merania (viď obr. 1), však v realite, by sme meranie zastavili hneď po dovršení konečnej saturácie, nakoľko chceme predísť možným poškodeniam systému alebo okoliu.



Obr. 1: Priebeh merania statickej charakteristiky.

Ako si možeme všimnúť na obr. 1 v okolí t=0 a t=500 sa prejavujú nelinearity systému, ktoré chceme v rámci identifikácie lineárneho modelu systému opomenúť, nakoľko sú nelineárne. Možno lepšie znázorniť nelineárne časti systému, použitím iného spôsobu náhladu dát obr. 2.




Obr. 2: Vstupno-výstupná charakteristika.

3 Spracovanie merania statickej charakteristiky

Ako sme spomínali, chceme odstrániť nelinearnej časti, z ktorých si vieme následne vyčítať hodnoty nelinearít, ktoré vieme následne využiť pri identifikácii a konštrukcii nelineárneho modelu systému. V tejto časti však chceme dostať model statickej charakteristiky zariadenia, postup je následovný.

- 1. Získame si intervaly merania, kedy je výstupný signál systému ustálený.
- 2. Použijeme vhodné kritérium na vyhodnotenie ustálenej hodnoty systému pre jednotku akčného zásahu. (stredná hodnota)
- 3. Priradíme si vypočítanú ustálenú hodnotu systému ku veľkosti akčného zásahu.
- 4. Následne vykreslíme hodnoty ustálených hodnôt a akčných zásahov, čo predstavuje statickú charakteristiku systému.
- 5. Model vytvoríme z kvázi lineárnej časti statickej charakteristiky, z ktorej si vyberáme pracovné body.
- 6. Odstránime nelinearity, ktoré by spôsobovali vysoký rád modelu.
- 7. Nakoniec optimálne spojimé vyhodnotené body výstupnej veličiny v závislosti od akčého zásahu. (Nafitujeme polynomickú funkciu n-tého rádu na konečné dáta)




Obr. 3: Detail nameraných dát a zobrazenie intervalov ustálených hodnôt merania.

Na obr. 3 je detail začiatku merania, na ktorom vyznačujeme intervaly ustálených hodnôt merania, v našom prípade merania sme si zadefinovali, že ustálenie nastáva v 50% dĺžky trvania skoku. V inom prípade, by sme museli buď zaviesť nové kritérium

pre nájdenie kvázi ustáleného stavu alebo ručne pre každé meranie vyznačiť interval. Kritérium derivácie rovnej o alebo konštante nemožno v realite použiť bez rôznych ošetrení, nakoľko do meraniu vstupujú vonkajšie vplyvy, ktoré zašumia snímaný signál a teda vnášajú nepresnosť do merania a spracovania dát.

Následne sme použili jednoduchý výpočet strednej hodnoty množiny výstupných hodnôt v intervale ustálených výstupných hodnôt, čo je znázornené na obr. 4, kde sme priradili stredné hodnoty ustalených hodnôt k vstupnej veličine teda akčnému zásahu.



Obr. 4: Statická (Prevodová) charakteristika zariadenia AeroShield.


Nakoniec vytvoríme jednoduchý polynomický model statickej charaktertistiky, ktorý nám posluži pri predikcii ustáleného stavu pre naše zariadenie. Odstránime nelineárne časti - teda body, ktoré nevieme preložiť jednoduchou priamkou od počiatočne zvoleného bodu po koncovo zvolený bod, nakoľko v našom prípade by model bol vysokého rádu pri ponechaní nelinearít - viac ako 10. rád. Takto sme si zjednodušili model, vypočtovú náročnosť a zanedbali sme vonkajšie poruchy, ktoré nám skreslujú meranie a model. Vybrali sme si identifikovať model 3. rádu (viď (1)), nakoľko v pomere náročnosť a presnosť je postačujúci. Náš navrhovaný model vyzerá nasledovne:

$$y(u) = b_3 u^3 + b_2 u^2 + b_1 u + b_0. (1)$$

Po použití funkcie polyfit, sme dostali výsledný vzťah:

$$y(u) = 0.0004u^{3} + (-0.0289)u^{2} + 2.1281u + (-3.3064).$$
(2)

Následne, keď do modelu (2) dosadime hodnoty akčných zásahov, v rozmedzí intervalu, ktoré sme nemerali napr. hodnotu u=15.5, dostaneme približnú hodnotu, na ktorej sa reálne zariadenie ustály, pri danej hodnote akčného zásahu. Tento model je znázornený na obr. 5 bodmi, zatiaľ čo namerané hodnotý červenými krížíkmi. Dodatočne sme vyjadrili chybovosť modelu pomocou kritéria priemeru rozdielu štvorcou (Mean Square Error (MSE)).



Obr. 5: Identifikovaný polynomický model statickej charakteristiky 3. rádu.