
VERKIØYKfISSE TIL (164)J5P




Innhold

Ohms lov	3
Eff.1.1	-
Effekt	చ
Strømføringsevne kabel	4
Styring	-


Ohms lov



- I Strømmen målt i ampere (A)
- U Spenningen målt i volt (V)
- R resistansen målt i ohm (Ω)



Effekt



- P effekt målt i watt (W)
- U spenning målt i volt (V)
- I strøm målt i ampere (A)
- R resistans målt i ohm (Ω)

Strømføringsevne kabel

Tabell 52B-2 – Strømføringsevner i ampere for referanseinstallasjonsmetoder i Tabell 52B-1 ~ PVC isolert / to belastede ledere / kobber eller aluminium Ledertemperatur: 70 °C / Referanseomgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

	Referanseinstallasjonsmetode iht. Tabell 52B-1							
Nominelt	A1	A2	B1	B2	С	D1	D2	
leder- tverrsnitt mm²			Ø			6	00	
1	2	3	4	- 5	6	7	8	
Kobber						· ·		
1,5	14.5	14	17.5	16,5	19.5	22	22	
2,5	19.5	18,5	24	23	27	27	22 28	
4	26	25	32	30	36	37	38	
6	34	32	41	38	46	46	48	
10	46	43						
16	61	57	57	52	63	60	64	
25	80	75	76	69	85	78	83	
35	99	92	101	90	112	99	110	
	00	32	125	111	138	119	132	
50	119	110	151	133	168	140	156	
70	151	139	192	168	213	173	192	
95	182	167	232	201	258	204	230	
120	210	192	269	232	299	231	261	
150	240	219	300	258	344	261	200	
185	273	248	341	294	392	292	293 331	
240	321	291	400	344	461	336	382	
300	367	334	458	394	530	379	427	
Aluminium						-		
2,5	15	14,5	18,5	17,5	21	20		
4	20	19,5	25	24	28	22 29		
6	26	25	32	30	36	36		
10	36	33	44	41	40			
16	48	44	60	54	49 66	47		
25	63	58	79	71	83	61	63	
35	77	71	97	86	103	77 93	82 98	
50	93	86	110					
70	118	108	118 150	104	125	109	117	
95	142	130	181	131	160	135	145	
120	164	150	210	157 181	195 226	159 180	173	
150	189					150	200	
		172	234	201	261	204	224	
185	215	195	266	230	298	228	255	
240	252 289	229	312	269	352	262	298	
300	203	263	358	308	406	296	336	

MERKNAD – I kolonnene 3, 5, 6, 7 og 8 er det forutsatt et sirkulært ledertverrsnitt for ledertverrsnitt opp til og med 16 mm². For større ledertverrsnitt er det forutsatt sektorformede ledertverrsnitt, men stræmføringsevnene kan trygt anvendes for ledere med sirkulært ledertverrsnitt.

Styring

Hva betyr bokstavene:

F = Sikring(motorvern)

H = Indikasjonslys

K = Kontaktor

M = Motor

S = Bryter