
Real Component of Rotor Poles
Sigma
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
300
250
200
150
Supply Voltage
350
400
450
500
550
Speed, We