



Таблица соответствия символов


Символ	Регистр
	LCDM8.5
00	LCDM8.6
•	LCDM8.7
F1	LCDM8.0
F2	LCDM8.1
F3	LCDM8.2
	LCDM8.3
•	LCDM9.3
•	LCDM9.1
	LCDM9.0
•	LCDM9.2
Ψ	LCDM10.0
	LCDM9.4 LCDM9.5 LCDM9.6 LCDM9.7
	LCDM10.1 LCDM10.2 LCDM10.3
Tx	LCDM10.6
Rx	LCDM10.5
Busy	LCDM10.4
kW	LCDM11.3
km/h	LCDM11.1
m	LCDM11.0
3	LCDM11.7
g	LCDM8.4
	LCDM10.7
h	LCDM11.2




LCDM7.7 LCDM6.7 LCDM5.7 LCDM4.7 LCDM3.7 LCDM2.7 LCDM1.7



A equ 001h; Бит LCDMx.0
В equ 002h; Бит LCDMx.1
С equ 004h; Бит LCDMx.2
D equ 008h; Бит LCDMx.3
E equ 040h; Бит LCDMx.6
F equ 010h; Бит LCDMx.4
G equ 020h; Бит LCDMx.5





```
Пример программы часов для микроконтроллера MSP430F4152 и ЖКИ индикатора SR5624
  www.evodbg.com
 Определение переменных.
                   200h
secs
            equ
                   201h
mins
            eau
hrs
                   202h
            equ
#include <msp430x41x2.h>
                     CSTACK
            RSEG
                                                  ; Define stack segment
            RSEG
                    CODE
                                                  ; Assemble to Flash memory
:-----
RESET
            mov.w
                     #300h,SP
                                                  ; Инициализация указателя стека
                                                   ; Остановить WDŤ
                     #WDTPW+WDTHOLD, &WDTCTL
Init_Sys
            mov.w
SetupP5
                     #BIT4+BIT5+BIT6+BIT7, &P5DIR; Разрешить линии СОМ #BIT4+BIT5+BIT6+BIT7, &P5SEL; Разрешить линии СОМ
            bis.b
            bis.b
SetupLCD
                     #LCDON + LCD4MUX + LCDFREQ_64, &LCDACTL
    ; 4mux LCD, ACLK/64
#LCDS0+LCDS4+LCDS8+LCDS12+LCDS16+LCDS20+LCDS24, &LCDAPCTL0
            mov.b
            mov.b
                                                    Разрешить сегменты 0-13
                                                    Включить charge pump
            mov.b
                     #LCDCPEN, &LCDAVCTL0
            mov.b
                     #VLCD_3_02,
                                    &LCDAVCTL1
                                                   ; напряжение 3.02V
SetupBT
            mov.b
                     #BTDIV+BTIP2+BTIP1,&BTCTL
                                                    Настройка Basic Timer
                     #BTIE,&IE2
                                                    Разрешить прерывание от Basic Timer
            bis.b
            clr.b
                     &hrs
                                                    Очистка переменной часов
            clr.b
                     &mins
                                                    Очистка переменной минут
             clr.b
                     &secs
                                                    Очистка переменной секунд
clearLCD
                     #20,R15
                                                    Цикл - очистка индикатора
            mov
            mov.b
                     #0,LCDM1(R15)
Clear1
            dec
                     R15
            jc
                     Clear1
                                                    Режим LPMO, разрешить прерывания
Mainloop
            bis.w
                     #CPUOFF+GIE,SR
            nop
                                                    Необходимо для отладчика
            jmp
                     Mainloop
BT_ISR;
            Прерывание каждую секунду - считаем время
            clrc
            dadd.b
                     #001h,&secs
                                                    Увеличиваем секунды
                     #60h,&secs
            cmp.b
                                                    Проверка если 60
            jnz
                     done
            mov.b
                     #0,&secs
                                                    Очистка секунд
             dadd.b
                     #0,&mins
                                                    Увеличить минуты
            cmp.b
                     #60h,&mins
                                                    Проверка если 60
                     done
             inz
            mov.b
                     #0,&mins
                                                    Очитска минут
            dadd.b
                     #0,&hrs
                                                    Увеличить часы
            cmp.b
                     #13h,&hrs
                                                    Проверка если 13
            jnz
                     done
                     #01,&hrs
            mov.b
                                                   ; часы = 01
done
; Отображение на индикаторе
            mov.b
                     &hrs,
                           R5
                                                    Копируем часы в регистр
            mov.b
                     R5,R6
                                                    Повторно копируем
            rra.b
                     r6
                                                    Сдвигаем вправо 4 раза
                     r6
                                                    чтобы выделить десятки часов
            rra.b
            rra.b
                     r6
            rra.b
                     r6
                     #0Fh, R6
            and.b
                     LCD_Tab(R6), LCDM7
            mov.b
                                                   ; Перекодируем через таблицу и выводим на
жки
                     r5,r6
#0fh, R6
            mov.b
                                                    Выделяем единицы часов
            and.b
            mov.b
                     LCD_Tab(R6), LCDM6
                                                    Перекодируем и выводим на ЖКИ
            mov.b
                     &mins, r5
                                                    Копируем минуты в регистр
                                          Страница
```

```
; Повторно копируем
                         R5,R6
               mov.b
               rra.b
                         r6
                                                               Сдвигаем вправо
               rra.b
                         r6
                                                               чтобы выделить десятки минут
               rra.b
                         r6
               rra.b
                         r6
                         #0Fh, R6
               and.b
                         LCD_Tab(R6), LCDM5
#BIT7, LCDM5
                                                             ; Перекодируем и выводим на ЖКИ
; Отображаем "двоеточие" - разделитель
               mov.b
               bis.b
часов и минут
                         r5,r6
               mov.b
                                                             ; Выделяем единицы минут
; Переколируеч
                                                               Восстанавливаем минуты
                         #0fh, r6
LCD_Tab(R6), LCDM4
               and.b
                                                               Перекодируем и выводим на ЖКИ
               mov.b
               mov.b
                                                               Копируем секунды
                         &secs, r5
               mov.b
                         R5,R6
                                                               Снова копируем
               rra.b
                         r6
                                                               Сдвигаем вправо 4 раза,
               rra.b
                         r6
                                                               чтобы выделить десятки секунд
               rra.b
                         r6
               rra.b
                         r6
               and.b
                         #0Fh, R6
                         LCD_Tab(R6), LCDM3
                                                             ; Перекодируем и выводим на ЖКИ
               mov.b
                                                             ; Отображаем "двоеточие" - разделитель
; Восстанавливаем сек∨нды
               bis.b
                         #BIT7, LCDM3
                         r5,r6´
#0fh, r6
               mov.b
               and.b
               mov.b
                         LCD_Tab(R6), LCDM2
                                                             ; Выводим единицы секунд
                         #GIE,0(SP)
                                                               Выходим из LPMx, прерывания разрешены
               mov.w
               reti
                                                               Выходим из прерывания
          _____
              Определения для ЖКИ
 Определение сегментов
                            001h
                equ
                            002h
                equ
                            004h
c
d
                equ
                            008h
                equ
                            040h
                equ
f
                equ
                            010h
                            020h
                eau
g
h
                equ
                            080h
вlank
                            000h
                equ
                                                             ; Выравнивание
; Отображение "0"
; Отображение "1"
; Отображение "3"
; Отображение "4"
; Отображение "6"
; Отображение "6"
                EVEN
LCD_Tab
                db
                           a+b+c+d+e+f
                db
                           b+c
                           a+b+d+e+q
                db
                db
                           a+b+c+d+g
                           b+c+f+g
                db
                db
                           a+c+d+f+g
                db
                           a+c+d+e+f+g
                                                             ; Отображение "6"
; Отображение "7"
; Отображение "8"
; Отображение "9"
; Отображение "A"
; Отображение Blank
                db
                           a+b+c
                           a+b+c+d+e+f+q
                db
                db
                           a+b+c+d+f+g
                db
                           a+b+c+e+f+g
                          вlank
                db
                                                               Отображение "С"
Отображение "С"
Отображение "degrees" о
                           a+d+e+f
                db
                db
                          a+b+f+g
                db
                           a+d+e+f+g
                                                             ; Отображение "F"
                db
                          a+e+f+g
                                                           ; Вектора прерываний
               ORG
                         BASICTIMER_VECTOR
                                                            ; Вектор прерывания от Basic Timer
                         BT_ISR;
RESET_VECTOR
               DW
                                                            ; вектор сброса
               ORG
               DW
                         RESET
               END
```