# $PИСТОН^{®}$ ПЛЕЙТ МАСТЕР П $M_{200}$

Сухой пленочный фоторезист для процессов тентинга и кислого травления внутренних слоев. Покрытие для Меди, Олова, сплава Олово/Свинец

# Характеристики и области применения продукта

Riston<sup>®</sup> Plate Master  $PM_{200}$  характеризуется очень хорошим сцеплением со всеми поверхностями. Разработка формулы резиста была нацелена на обеспечение его совместимости с медью фольгированных диэлектриков, скруббированной и нескрубировнной химической медью, с поверхностями, подготовленными для прямой металлизации и с гальванически осажденной медью.

- Сухой пленочный негативный фоторезист водного проявления.
- Фоторезист предназначен для нанесения рисунка схемы на скрубированную и нескрубированную химически осажденную медь и на поверхность для прямой металлизации.
- Высокое механическое сопротивление для достижения высокого выхода
- Увеличена производительность (Фоточувствительность, скорость проявления и скорость удаления)
- Улучшены параметры ламинации сухого фоторезиста.
- Большая фотографическая широта.
- Выпускается толщиной 40,50,75 мкм.

## Информация по обработке

В данном бюллетене приводится специальная информация по переработке резиста  $\operatorname{Riston}^{\$}$ . Plate Master  $\operatorname{PM}_{200}$ . Характеристики, приведенные в данной инструкции, получены на производственном оборудовании и при лабораторных испытаниях и предлагаются лишь в качестве ориентировочных для общей оценки. Фактические технологические параметры производства должны быть оптимизированы с учетом используемого оборудования, применяемых химикатов и методов контроля техпроцесса. Дополнительные сведения по оработке фоторезистов серии  $\operatorname{Riston}^{\$}$  смотрите в Общем Справочнике фирмы по резистам.

## Хранение

См. Общий Справочник по фоторезистам.

## Техника безопасности при работе с материалом

Ознакомьтесь с паспортом безопасности (MSDS), содержащим правила техники безопасности, санитарно-гигиенические данные и характеристики паров, выделяющихся при переработке фоторезистов Riston<sup>®</sup>. Данные, использованные при подготовке этого паспорта безопасности, были получены при рекомендованных условиях для работ. Если Вы решите работать на более высоких температурах, имейте в виду, что количество выделяющихся паров и сам их характер, будут отличаться от того, что указано в паспорте безопасности. Дополнительную информацию по технике безопасности при работе с материалом Вы можете найти в нашей Публикации ТВ-9944 "Handling Procedure for DuPont Photopolymer Films".

# 1.Подготовка поверхности меди

Riston® Plate Master  $PM_{200}$  характеризуется очень высокой стойкостью к отрыву от любых поверхностей и хорошо ложится на поверхности, подготовленные любыми из указанных ниже способов:

• Химическая медь:

- о Нескруббированная
- о Скруббированная с пемзой и щетками
- Поверхности для прямой металлизации:

С обработкой Black Hole ( а также с другими обработками под прямую

#### металлизацию)

- Гальваническая медь (включая и медь осажденную на гальванических линиях по таким процессам как Uniplate или Segmenta)
- о Нескруббированная
- о Скруббированная

#### Обработки для защиты от потускнения

Рекомендованные средства изготовителей:

- Duratech PCL
- Enthone Entek Cu56

(Обработка может производиться и в других аналогичных средствах )

# 2.Ламинирование

Условия ламинирования в ламинаторах фирмы DuPont HRL24 и HRL24 Film Laminator:

Предварительный нагрев
Температура валков
Скорость валков
Давление воздуха поджима
100 - 120°C
0,6 - 1,5 м/мин
2,8 бар

Примечание: при давлении 1,4 бара использованы утяжеленные валки

Условия ламинирования на автоматических листовых ламинаторах:

•	Предварительный нагрев	45-50°C
•	Температура прижимной штанги	50 - 80°C
•	Температура ламинирующего вала	100 - 115°C
•	Давление прижимной штанги	3,5 - 4,5 бар
•	Давление ламинирующего вала	3,0 - 5,0 бар
•	Время прижима	1 - 4 секунды
•	Скорость ламинирования	1,5-3 м/мин

Примечание: Рекомендованная температура для ламинатора типа Hakuto 105-120°C. Общие рекомендации

- Начинайте работу с температуры валков 100-115°C
- При работе по технологии тентирования возможно придется изменить температуру и давление валков для избежания разрывов пленки перекрывающей отверстия и затекания фоторезиста в сквозные металлизированные отверстия.
- Необходимо перед ламинированием фоторезиста тщательно высушить отверсия в панели.
- Высокая температура может вызвать сморщивание фоторезиста.
- Необходимо снизить температуру и предварительный прогрев.
- Панель после ламинирования можно экспонировать сразу же, но лучше выдержать в помещении для улучшения размерной стабильности.
- Обратите внимание на примечание в разделе о технике безопасности о возможном именении характера выделения паров при повышенной рабочей температуре.

# 3. Экспонирование

Riston Plate Master  $PM_{200}$  можно экспонировать на любом стандартном оборудовании, применяемом в промышленности по производству печатных плат. При этом подберите лампы, которые соответствовали бы спектральной чувствительности фоторезиста ( 350-380 нм).

По сравнению с другими фоторезистами Riston Plate Master  $PM_{200}$  отличается более высокой разрешающей способностью и большей широтой экспозиции. На нем меньше сказывается нарушение контакта шаблона со стеклом, что обычно происходит в экспозиционных рамах конструкции "стекло-стекло".

При оптимизированных условиях производства Riston<sup>®</sup> Plate Master PM <sub>200</sub> имеет разрешение 50 мкм по линиям и промежуткам между ними.

#### Рекомендуемый диапазон экспонирования

	ПМ240	ПМ250
Номинальная	40 мкм	50 мкм
толщина		
Шкала RST 25	10 - 17	10 - 17
Шкала SST 21	7 - 9	7 - 9
МиллиДжоули/см <sup>2</sup>	35 - 78	40 - 90

#### Рекомендации:

- При работе с тонкими линиями 100 мкм начните с 13 14 ступени экспозиционной шкалы RST
- При работе с линиями более 125 мкм начните с 15 16 ступени шкалы RST

#### Примечание: шкалы

- RST = Du Pont Riston шкала на 25 ступеней
- SST 21 = Stouffer на 21 ступень . (считывать по самой плотной ступени).
- Энергия экспонирования (mj/cm²), замерялась радиометром International Light Radiometer, Model IL1400A с датчиком Super Slim UV Probe (SSLoo1A) на установке экспонирования Olec AP30-8000.

# 4. Проявление

Riston<sup>®</sup> Plate Master  $PM_{200}$  можно проявлять с хорошей производительностью в растворе карбоната натрия или калия. Фоторезист имеет широкий диапазон проявления

#### Рекомендации по проявлению

**Давление подачи струи:** 1,4 -2,4 бар (предпочтительно работать с форсунками направленного действия, веерного или конусного типа .)

#### Химикаты:

$Na_2CO_3$	0,7 - 1,0 % (вес), предпочтительно 0,85 % (вес)
Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> H <sub>2</sub> O	0,8-1,1 % (вес), предпочтительно 1,0 % (вес)
$K_2 CO_3$	0,75 - 1,0 % (вес), предпочтительно 0,9 % (вес)

#### Примечание:

Не рекомендуется использовать для проявления фоторезистов семейства Du Pont Riston растворы с буфером КОН или NaOH. Такие растворы сильно пенятся и сильно загрязняются растворенным фоторезистом, что отрицательно сказывается на качестве кромки проводников и разрешающей

способности фоторезиста. Кроме того, в таких растворах увеличивается накопление отложений в проявителе, что ведет к росту расходов на очистку оборудования.

• **Температура:** 27 – 30 °C, (предпочтительно 28°C)

• Точка остановки процесса проявления: 50 – 70 % (предпочтительно 60 %)

• Время пребывания в ванне (ориентировочно):

o Riston<sup>®</sup> Plate Master PM<sub>240</sub> 32 - 48 секунд

o Riston<sup>®</sup> Plate Master PM<sub>250</sub> 36 - 52 секунд

• **Загрузка фоторезиста:** PM<sub>240</sub> PM<sub>250</sub>

Replenishment

При непрерывной подпитке:  $0,12 \text{ м}^2/\text{л}$   $0,14 \text{ м}^2/\text{л}$  При обработке партиями до  $0,19 \text{ м}^2/\text{л}$   $0,15 \text{ м}^2/\text{л}$ 

- Промывочная вода: жесткая вода (150 250 промилле СаСО3 экв.) и мягкая вода
- Форсунки подачи промывочной воды: Предпочтительны веерные форсунки высокого давления прямого действия.
- Сушка: Тщательная сушка обдувом, предпочтительно горячим воздухом.

# Противопенные присадки

При переработке фоторезиста Riston  $^{\mathbb{R}}$  Plate Master  $PM_{100}$  может потребоваться прибегнуть к

введению противопенных присадок. В таком случае добавьте 1-3 мл/л таких составов как FoamFREE 940

Pluronic 31R1

С успехом могут работать и другие присадки.

#### 5. Гальваника

## (сернокислая медь, свинцово-оловянный припой, олово, )

(Следуйте рекомендациям поставщика гальваники)

Фоторезист Riston<sup>®</sup> Plate Master  $PM_{200}$  можно применять в ваннах кислого меднения, свинцо-оловянного припоя, олова. Он обладает очень высокой стойкостью к отрыву от подложки и осаждению металла под фоторезистом. Параметры гальваники при обработке образцов фоторезиста не должны изменяться по сравнению с производственными параметрами.

#### Рекомендации по технологии предварительной очистки:

• Кислая очистка: 38-50°C, 2-4 минуты

• Струйная промывка: 2 минуты

• Микротравление для снятия 0,15 - 0,25 мкм меди (время по потребности)

• Струйная промывка: 2 минуты

• Декапирование в серной кислоте (5—10% об.): 1-2 минуты

• (Факультативно: струйная промывка 1-2 минуты.)

## Рекомендуемые ванны кислотной очистки:

Versa CLEAN® 425:

6-12 % (об.), 40-50°С, 2-4 минуты.

(Могут использоваться и другие составы для очистки меди).

# 6. Травление

- Riston® Plate Master  $PM_{200}$  совместим с большинством кислотных травильных растворов, например, с хлорной медью (нормальность свободной  $HCl \le 3,0 N$ ) с  $H_2O_2/H_2SO_4$  и хлорным железом.
- Фоторезист Riston<sup>®</sup> Plate Master  $PM_{200}$  не обладает стойкостью к большинству процессов щелочного аммиачного травления.

# 7. Удаление фоторезиста

Структура фоторезиста Riston<sup>®</sup> Plate Master  $PM_{200}$  создана таким образом, что она медленно растворяется в ванне после того, как она была разрушена проявителем на кусочки. Это значительно увеличивает продолжительность жизни рабочего раствора и снижает эксплуатационные расходы, если только фоторезист удаляется из ванны до того, как он начнет растворяться.

# Рекомендации по удалению фоторезиста

#### Химикаты:

NaOH 1,5 - 3,0 % (вес). Наиболее быстро процесс идет при концентрации 3 % КОН 1,5 - 3,0 % (вес). Наиболее быстро процесс идет при концентрации 3 % Фирменные составы необходимо использовать в соответствии с рекомендациями их изготовителей.

- Давление подачи струи: 1,4 2,4 бара
- Форсунка: Веерная, прямого действия
- Точка прекращения процесса: 50% или меньше
- Время пребывания в ванне (в секундах) при 55 °C, (ориентировочные значения). Под временем пребывания в ванне понимается общее время нахождения в растворе для снятия фоторезиста при установке точки прекращения процесса на 50 %:

Химикаты	$PM_{240}$	$PM_{250}$
3,0% вес. NaOH	60 - 80	90-120
1,5% Bec. NaOH	130 - 160	150-180
3% вес. КОН	110 - 140	130-170
1,5% вес. КОН	140 - 170	150-180

Противопенные присадки: См. рекомендации, приведенные в разделе о проявлении.

#### Фирменные составы для снятия фоторезиста

В настоящее время проходят испытания.

Можно применять и другие составы.