

AutoSpark — Звіт діагностики

Автомобіль ID: 5

Дата: 25.09.2026 17:08

Діагностика #1 — Denso 89661-05D10

Коди помилок:

- P0400
- P2002

Висновок: Забитий клапан EGR (P0400) та критичний рівень сажі в дизельному сажовому фільтрі DPF (P2002).

Рекомендації: Рекомендовано програмне видалення EGR та DPF у прошивці (EGR/DPF Off), фізичне видалення компонентів, а також чіп-тюнінг Stage 1 для оптимізації витрати палива та збільшення потужності.

*AutoSpark — вул. Олександра Маланчука, 49, Чернівці
Тел: +380 95 212 02 35*