

СПРАВКА
о результатах проверки в области производственной безопасности,
охраны труда и окружающей среды на объектах АО «Каражанбасмұнай»

г. Астана

март 2026 года

В соответствии с утверждённым планом-графиком проверок дочерних и зависимых организаций АО НК «КазМұнайГаз» (далее - КМГ) на 2026 год Департаментом производственной безопасности совместно с управлением декарбонизации и экологии КМГ в период с 11 по 13 марта 2026 года проведена проверка состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее - ПБ, ОТ и ОС), внедрения корпоративных документов, а также прозрачности отчётности по ПБ, ОТ и ОС в АО «Каражанбасмұнай» (далее - КБМ). В рамках обмена опытом в проверке участвовал представитель ТОО «ПНХЗ».

Краткая информация

Основное направление деятельности КБМ разработка месторождения «Каражанбас» углеводородного сырья, в том числе добыча, первичная переработка и реализации сырой нефти.

Месторождение «Каражанбас» расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан в северо-западной части полуострова Бузачи, в пределах Прикаспийской низменности, на территории, прилегающей с запада к Каспийскому морю.

Общая протяженность границ месторождения составляет – 68,7 км, с площадью территории – 15 650,7 га.

В состав КБМ входят следующие цеха и подразделения:

1) основное производство:

- цех добычи нефти (ЦДН - 1) - в составе: участок ВВГ, ПТВ;
- цех добычи нефти (ЦДН - 2) - в составе: участок ПТВ, ДНС;
- цех добычи нефти (ЦДН - 3) - в составе: участок ПТВ;
- цех научно-исследовательских производственных работ (ЦНИПР);
- цех подготовки и перекачки нефти (ЦПНН);
- цех поддержания пластового давления (ЦППД);
- цех производства пара (ЦПП) - в составе: ППГ-3, ППГ-4;
- Управление бурения и подземного и капитального ремонта скважин;

2) вспомогательное производство:

- прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО);
- отдел главного механика (ОГМ) - участок ремонта и тарировки сбросных пружинных предохранительных клапанов (СППК);

- Департамент по транспорту;

- Управление обслуживания скважин;
- база материально-технического снабжения (БМТС);
- полигон для временного хранения промышленных нефтяных отходов;
- производственная база Электроцеха;
- ремонтно-строительный участок (РСУ);
- ремонтно-эксплуатационный отдел (РЭО);
- газовый участок (ГУ) - Участок переоборудованного АГРС-1, АГРС-3, АГРС-4;
- ЦИТС (офис);
- новый ЦИТС (офис).

Общая штатная численность персонала компании – 4716 человек, из них штатных (офис) – 341 человек, на производстве – 4375 (2187 человек на одну вахту), аутстафф – 457 человек. Общая численность сотрудников подрядных организации – 2181 человек.

Штатная численность департамента охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (далее – ДОТ, ТБ и ООС) КБМ на момент проверки составило 90 человек, из них:

1) в городе Актау (офис) – 19 работников ДОТ, ТБ и ООС, из них:

- Директор департамента – 1;
- Заместитель директора – 1;
- Служба безопасности, охраны труда и здоровья – 5;
- Служба производственной безопасности и гражданской обороны – 6;
- Служба охраны окружающей среды – 6;

2) на месторождении «Каражанбас» – 71 работник отдела безопасности и охраны труда, из них:

- начальник отдела – 2;
- заместитель начальника отдела – 2;
- старшие инженеры отдела – 2;
- группа безопасности и охраны труда – 22;
- группа БиОТ в бурении и подземного ремонта скважин – 9;
- группа БиОТ на транспорте – 9;

- группа безопасности дорожного движения – 14;
 - группа охраны окружающей среды – 11.
- Таким образом, в КБМ на 1 работника в области ОТОС приходится 52 работников КБМ.

Результаты проверки

В ходе проверки документации, производственных объектов и административных зданий КБМ всего установлено 59 несоответствий, в том числе: системных - 30, грубых - 14, значительных – 15.

№ п/п	Наименование несоответствия	Основание	Рекомендации
Безопасность и охрана труда			
1.	В цехе добычи нефти №1 не обновлена номенклатура дел с 2023 года.	п.5.4. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний КМГ утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020.	Обновить и утвердить номенклатуру дел ЦДН №1.
2.	Вновь принятые работники цеха добычи нефти №1 не ознакомлены с инструкциями по безопасности и охране труда по видам работ и профессиям.	Правила разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 927; Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда утвержденный Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 25.12.2015. №1019.	Обеспечить ознакомление работников с инструкциями по безопасности и охране труда по видам работ и профессиям.
3.	Оценка риска перед началом работ повышенной опасности и оформлением наряд-допуска на опасных производственных объектах Общества проводится один раз за вахту/смену, что не соответствует требованиям производственной безопасности.	Исх. Письмо №13/10677 от 29.12.2023г. об утверждении актуализированных корпоративных руководящих документов в области ПБ, ОТ и ООС, Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний КМГ утвержденный решением Правления от 20.12.23г. №57.	Актуализовать внутренние нормативные документы Общества с учетом требований КМГ. Обеспечить внедрение оценки рисков перед началом работ повышенной опасности в ЭНД. Проводить оценку рисков перед началом работ повышенной опасности в соответствии с Регламентом.

4.	В ППЭО применяется устаревшая форма бланков (разрешение на огневые работы), утратившая силу, при оформлении работ повышенной опасности.	п.5.4. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний КМГ утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020. Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний КМГ утвержденный решением Правления от 20.12.23г. №57.	Принять меры по исключению использования утративших силу бланков и обеспечить переход на применение действующих форм документов с установлением соответствующего контроля.
5.	Обучение по вопросам безопасности и охраны труда осуществляются с отклонениями от утвержденного графика.	п.5.4. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний КМГ утвержденный решением СД от 05.11.2020г. за №13/2020. Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда утвержденный Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 25.12.2015. №1019.	Обеспечить внедрение системы планирования, мониторинга и контроля сроков прохождения обучения работников по вопросам безопасности и охраны труда с закреплением ответственных структурных подразделений и должностных лиц.
6.	Не актуализирован стандарт по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты.	Исх. Письмо №13/10677 от 29.12.2023г. об утверждении актуализированных корпоративных руководящих документов в области ПБ, ОТ и ООС, Стандарт по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты в группе компаний КМГ утвержденный решением Правления от 20.12.23г. №57.	Разработать и утвердить стандарт по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты.
7.	Номенклатура дел в ЦПП не актуализирована с 2024 года. В действующей номенклатуре дел отсутствуют (не прописаны) ВНД по охране труда.	п.5.4.1. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний КМГ, утвержденного решением Совета директоров КМГ от 05.11.2020 года; пп.6) п.30 Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 августа 2020 года № 340 (в части обеспечения ведения и актуализации	1) Обеспечить актуализацию номенклатуры дел ЦПП с учетом фактически применяемых документов, включая полный перечень ВНД по охране труда; 2) Включить в номенклатуру дел отдельный раздел (или подраздел), посвященный документации по охране труда (политики, правила, стандарты,

		документации по охране труда); Параграф 9 Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 августа 2023 года № 236 (в части требований к составлению номенклатуры дел, формированию и систематизации документов).	регламенты, процедуры, инструкции, журналы, акты и др.); 3) Осуществлять пересмотр номенклатуры дел ежегодно.
8.	В записях, выполняемых начальником ЦПП и его заместителями (второй этап контроля) за период с 02.08.2025 г. по 10.03.2026 г., отражаются формальные формулировки («Проведен день по охране труда», «Проведены мероприятия по лидерству»), не содержащие сведений о фактических результатах проверок, выявленных нарушениях и принятых мерах.	пп.5.6.1.3.3. Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний КМГ, утвержденного решением Совета директоров КМГ от 05.11.2020 года.	1) Обеспечить ведение журнала проверки состояния условий труда в соответствии с установленными требованиями, с обязательным отражением выявленных нарушений и несоответствий, конкретных мест/объектов проверки, ответственных лиц, сроков устранения, принятых мер; 2) Исключить формальные записи, не отражающие фактических результатов проверок; 3) Довести до руководителей цехов требования к заполнению журнала, провести разъяснительную работу/инструктаж.
Промышленная безопасность			
9.	На участке подземных трубопроводов ГЗУ-30, ЦДН-3 ревизия и обследование не проводились.	Пункты 1130, 1131 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355.	Провести ревизию и техническое обследование подземных трубопроводов с оформлением соответствующих актов и внесением результатов в техническую документацию и паспорта трубопроводов.
10.	В паспортах трубопроводов по ЦДН-2 и ЦДН-3 не вносятся сведения о проведенных ремонтных работах.	п.1103 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355.	Обеспечить ведение паспортов трубопроводов в соответствии с требованиями нормативных документов с обязательным внесением сведений о проведенных ремонтных работах, ревизиях и техническом обслуживании.

11.	На скважине №165 проводится капитальный ремонт скважины (КРС), однако при проверке технической документации не представлен акт опрессовки противобросового оборудования (ПВО) после его установки с участием представителя АСС.	п.879 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355.	Провести опрессовку ПВО в установленном порядке с оформлением акта испытаний.
12.	На участке ГЗУ-30 ЦДН-3 при осмотре насосной площадки установлено, что насос №2 типа МБ-125 эксплуатируется с повышенной вибрацией, которая передается на технологические трубопроводы.	Пункты 266, 1089 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355.	Провести диагностику насосного агрегата, выполнить обследование, проверить состояние фундамента, креплений и центровки агрегата.
13.	На манометрах, установленных на выходе поршневых насосов на участке ГЗУ-30 ЦДН-3, отсутствуют гасители пульсации, в результате чего манометры работают с сильной пульсацией давления.	п.258 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355.	Установить гасители пульсации перед манометрами на нагнетательных линиях поршневых насосов для обеспечения корректной работы приборов и увеличения срока их эксплуатации.
14.	На печи ПТГБ-10А, расположенной на ЦДН-2, после выполнения работ по замене змеевика не проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода изготовителя.	Согласно инструкции по эксплуатации и паспорту печи ПТГБ-10А. Пункт 183 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355.	Провести гидравлические испытания змеевика на прочность и герметичность с оформлением соответствующего акта испытаний.
15.	На площадке ГЗУ-30 ЦДН-3 на видном месте не установлен ветроуказатель с освещением.	п.170 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355.	Установить на видном месте площадки ГЗУ-30 ЦДН-3 ветроуказатель с освещением.
16.	На территории ЦДН-1 (узел коллектора №5, ЦППД, рабочее давление 35–40 кгс/см ²) на полуотводе установлен самодельный хомут. Также на данном узле наблюдаются сквозная коррозия трубопровода и пропуск рабочей среды вблизи фланцевого соединения.	п.1105 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 355, от 30 декабря 2014 года.	Произвести ремонт участка трубопровода, демонтировать самодельный (аварийный) хомут с последующим проведением испытаний на герметичность.

17.	Не представлено подтверждение постановления буровой установки МБУ ЗЛ15 на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности.	пп.20) пункта 3 статьи 16 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.	Обеспечить постановку буровой установки МБУ ЗЛ15 на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности.
18.	В цехе ЦППД КБМ процедура изоляции источников опасной энергии (ЛОТО) применяется с нарушениями установленных требований: - Не разработан и не утвержден перечень оборудования, на которое при производстве ремонтных работ, применяется процедура изоляции источников энергии. - Установку и снятие блокирующих устройств (блокираторов, замков безопасности и бирок) осуществляют операторы, не являющиеся уполномоченными работниками, в нарушение установленного порядка, предусматривающего выполнение указанных действий обученными и уполномоченными работниками.	п.5.1. «Правил изоляции источников энергии КМГ, утв. решением Правления КМГ, протокол №48 от 12.12.2017 года (в части разработки и утверждения перечня оборудования / матрицы изоляции источников энергии); п.5.2.4. «Правил изоляции источников энергии КМГ, утв. решением Правления КМГ, протокол №48 от 12.12.2017 года (в части выполнения установки блокирующих устройств уполномоченными работниками).	1) Разработать и утвердить перечень оборудования, на которое при производстве ремонтных работ, применяется процедура изоляции источников энергии. 2) Определить перечень уполномоченных работников, допущенных к выполнению ЛОТО, с оформлением соответствующих приказов/распоряжений. 3) Обеспечить в полном объеме внедрение процедуры ЛОТО на производственных объектах КБМ. 4) Организовать обучение и проверку знаний персонала по процедуре изоляции источников энергии (с документальным подтверждением). 5) Запретить выполнение операций по установке/снятию блокировок уполномоченными лицами. 6) Обеспечить наличие и достаточность ЛОТО-оборудования (замки, блокираторы, бирки, групповые устройства). 7) Осуществлять контроль соблюдения процедуры ЛОТО со стороны руководителей цехов, ответственных работников и работников ОТ, ТБ.
19.	Противоаварийные тренировки, тактические учения, занятия, тренировки по эвакуации людей проводятся без проведения разбора действий персонала. В актах не отражаются	Статья 81 ЗРК «О Гражданской защите»; пп. 6, 7 п. 5.2.3.5.1 ЕСУОТ КМГ; п. 32 «Инструкции по разработке плана ликвидации аварий и проведению учебных тревог и	Обеспечить качественное проведение противоаварийных, противопожарных тренировок (УТЗ) с последующим разбором действий персонала.

недостатки и отсутствию рекомендаций. Анализ материалов тренировок и выявленные несоответствия указывают на то, что организация и проведение учебно-тренировочных занятий носят формальный характер. Недостаточно квалифицированная организация проведения УТЗ, ПАТ отсутствие должного контроля со стороны руководства, и как следствие слабая подготовленность персонала к ликвидации внешних ситуаций может привести к необратимым последствиям и несчастным случаям.	противоаварийных тренировок на опасных производственных объектах, утвержденных приказом и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 349. п.19 и п.34 Инструкции по разработке плана ликвидации аварий и проведению учебных тревог и противоаварийных тренировок на опасных производственных объектах, утвержденных приказом и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 349.	соответствующим оформлением акта, оценкой действий участников и рекомендациями.
--	---	---

Пожарная безопасность

20. В нарушение норм оснащенности в организации имеются исправные пожарные автомобили (5 ед.) со сроком эксплуатации более 10 лет (2 ед. АЦ-40 (2000 и 2013 г. в.). Требуется текущий ремонт одного пожарного поста и пожарной части.	Пункты 4, 5 ст. 67 закона РК «О гражданской защите», приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 6 сентября 2021 года № 429 «Об утверждении норм оснащения профессиональных аварийно-спасательных служб и обеспечения кинологических служб».	Обеспечить технически исправное состояние имеющейся пожарной техники, продолжить поэтапный закуп новой техники или рассмотреть возможность по замене пожарной техники КБМ техникой профессиональной противопожарной службы, соответствующей действующим нормам, исправную пожарную технику КБМ с истекшим сроком эксплуатации поставить в резерв. Обеспечить ремонт пожарного поста и пожарной части. Обеспечить соответствие профессиональной противопожарной службы действующим требованиям законодательства РК.
21. В общем плане ликвидации пожаров на объекты КБМ, оперативных планах и карточках пожаротушения не предусмотрены мероприятия, действия необходимые при возможных взрывах в результате воздействия современных средств поражения на объекты КБМ.	Статьи 3, 62 закона РК «О гражданской защите».	Дополнить общий план ликвидации пожаров, оперативные планы и карточки пожаротушения на все объекты КБМ мероприятиями, действиями необходимыми при возможных взрывах в результате воздействия современных средств поражения на объекты КБМ.

22.	Не завершена модернизация существующей системы пожарной автоматики и пожаротушения (предлагается с 2022 года), которая не соответствует требованиям действующих норм. Так, например отсутствует система автоматического пожаротушения в помещениях для размещения систем управления сложными технологическими процессами, серверных. Отсутствует или требуется модернизация автоматической пожарной сигнализации на 92 участках, помещениях, указанных в программе АПС 2024 г. второй этап. Кроме того, в этой программе не предусмотрена необходимая система оповещения и управления эвакуацией людей. Не приняты в полном объеме работы по модернизации системы пожарной автоматики ЦППН КБМ. Отсутствует проект документации на вновь смонтированные системы пожарной автоматики и другие документы, предусмотренные пунктом 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Пункты 6, 62, 70 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, СН РК 2.02-02-2023, таблицы Ф1 приложения Ф СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», пункт 159 Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832.	Завершить работы по обеспечению объектов средствами пожарной автоматики согласно требованиям действующих норм. При проектировании новых, расширяемых и реконструируемых помещений и сооружений и изменении технологических процессов производства, а также изменении функционального назначения, независимо от назначения в обязательном порядке предусматривать приведение объектов в соответствие согласно требованиям действующих норм по пожарной автоматике. Обеспечить исполнение требований приказа МЧС РК № 322 от 14.08.2025 года касательно разрешительных требований, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям (подрядчики КБМ) и юридическим лицам (КБМ) на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики (вводится с апреля 2026 года). Обеспечить наличие всех документов предусмотренных пунктом 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.
23.	На производственном участке КРС № 165 заземление вагончика, дизельного генератора не соответствовало требованиям электробезопасности (нарушение эксплуатации электросетей и	п.86 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Ответственным за пожарную безопасность руководителем производственных участков не допускать эксплуатацию электрооборудования, электросетей с нарушениями правил

	электрооборудования является одной из основных причин пожаров, на объектах КБМ в 2024 году произошло короткое замыкание и тление ШСУ-0,4 кВт и обесточивание 5-ти единиц насоса «Сигма»).		пожарной безопасности. При выявлении нарушения все акты по электрооборудованию и электросетям немедленно направлять в цех электронабжения КБМ для устранения.
24.	Работники КБМ не направляются на повышение квалификации и обучение в области пожарной безопасности, а именно ответственные за обеспечение контроля пожарной безопасности.	п.1 Плана мероприятий по производственной безопасности на 2026 год, утвержденный приказом председателя Правления АО «Самрук-Казына» от 30 декабря 2025 года № 118-П.	В 2026 году направить работников ДОТ, ТБ, ООС на повышение квалификации и обучение в области пожарной безопасности, а также направлять в другие ДЗО для обмена опытом.
25.	В арендуемом административном здании (г. Актау, 8 этажей) с массовым пребыванием людей допускаются нарушения противопожарных норм. Так, в помещениях кабинетов допускается длительное хранение архивных документов, тем самым помещения захламляются горючим материалом (бумагой). Электросети перегружены многочисленным количеством электроприборов, в том числе нагревательных, электрочайников.	Пункты 6, 16, 32, 33 Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Обеспечить устранение всех нарушений противопожарных норм в административном здании. Провести проверку нагрузки на электросети, состояния электророзеток. Не допускать захламление помещений.
26.	Нарушено обязательное РВС № 4, 5 ЦППН, что не соответствует требованиям противопожарных норм.	п.4.3.2 СП РК 2.02-10-2012 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», пункт 1.2.21 Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55.	Обязательное РВС привести в соответствие. Обязательное всех РВС содержать в соответствии с требованиями противопожарных норм.
Г.Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации			
27.	Провести уточнение планов гражданской обороны (далее – ГО) и реагирования на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) с учётом современных тенденций в области защиты работников и объектов.	Приказ МЧС РК от 29 мая 2014 года № 258 «Об утверждении структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций» и письма КМГ исх. №13/1245 от 22 февраля 2022 года и исх. №13/785 от 27 января 2023 года.	Обеспечить актуализацию планов ГО, а также мероприятий по ликвидации ЧС и их последствий согласно письмам КМГ исх. №13/1245 от 22.02.2022г. и исх. №13/785 от 27.01.2023г. о направлении методических рекомендаций по разработке (актуализации) планов ГО и действий по ликвидации ЧС.

28.	В противорадиационном укрытии Проектно-ремонтного цеха (далее – ПРУ): • наблюдается влажность и просачивание воды по стенам; • отсутствует схема систем водопровода и канализации; • не откорректирован план приведения в готовность.	Правила создания и использования объектов гражданской обороны, утвержденных постановлением правительства РК от 19 декабря 2014 года № 1357.	1) рассмотреть проведение специализированной организацией обследования ПРУ с последующей выдачей заключения и рекомендации, проведения устранения несоответствий требованиям нормативных правовых актов согласно заключению и рекомендациям; 2) составить схему систем водопровода и канализации, с вывешиванием совместно со схемой электрооборудования в ПРУ; 3) доработать план приведения в готовность ПРУ.
29.	В складском помещении, где хранятся имущество ГО, отсутствуют заполненные стеллажные ярылки.	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 611 «Об утверждении Правил хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны».	Заполнить и установить стеллажные ярылки имущества ГО, а также рассмотреть возможность отторгивания зоны хранения имущества ГО от основного помещения склада в целях обеспечения его сохранности и исключения доступа посторонних лиц, не относящихся к уполномоченным по вопросам ГО и ЧС и не имеющим соответствующего разрешения на посещение. При этом вход (въезд) в зону складирования имущества ГО следует оборудовать с учетом проведения механизированных грузозачно-разгрузочных работ.
30.	Начальник ГО и работник по ГО и ЧС прошли обучение по гражданской защите и получили соответствующие сертификаты. При этом обучение по ГО начальник ГО и работник по ГО и ЧС не проходили	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 494 «Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере гражданской защиты».	Запланировать следующее прохождение обучения по ГО работником по ГО и ЧС, и начальником ГО.
31.	Отсутствуют списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий, а также не выдавались работникам справки о прохождении обучения	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 494 «Об утверждении Правил информирования, пропаганды знаний, обучения населения и специалистов в сфере	Составить списки учебных групп, руководителей занятий и расписание проведения занятий, а также выдавать работникам справки о прохождении

	в сфере гражданской защиты.	гражданской защиты».	обучения в сфере гражданской защиты.
32.	Должностная инструкция работника по ГО и ЧС не соответствуют в полном объеме установленным требованиям.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 217 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли».	Откорректировать должностную инструкцию работника ответственного за организацию ведения мероприятий ГО, предупреждение и ликвидацию ЧС в соответствии с законодательством в сфере гражданской защиты и указанного приказа Министра энергетики РК от 24.05.2016г. № 217 и исключением несвойственных функций и задач.
Транспортная безопасность			
33.	С 27 января 2026 года система GPS-мониторинга автотранспортных средств не функционирует, в связи с чем диспетчерская служба не осуществляет мониторинг в режиме реального времени.	План мероприятий «Стоп-ДТП» от 15.05.2024 года.	Восстановить функционирование системы GPS-мониторинга автотранспортных средств и обеспечить анализ GPS мониторинга транспортных средств ДЗО и подрядных организаций.
34.	Не все информационные сообщения «Молнии», направленные Департаментом производственной безопасности КМГ, доведены до сведения водителей; внеплановые инструктажи по данным материалам отсутствуют.	Молнии о ДТП от 10.02.2026 и 14.02.2026 года.	Обеспечить проведение внеплановых инструктажей со 100% охватом водителей автотранспортных средств и машинистов спецтехники.
35.	Выявлены факты неполной комплектации аптечек первой медицинской помощи в транспортных средствах.	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 368 «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи»; п.5.1.4.3. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании КМГ (КМГ-RG-3691.1-13).	Организовать внеплановую ревизию аптечек транспортных средств на соответствие требованиям.
36.	Водителями транспортных средств (дежурные микровавтобусы офиса) КБМ и подрядной организации ТОО «Мобил Сервис Групп» не заполняются Контрольные листы самопроверки исправности и безопасности транспортного средства.	п.5.1.1.9. Регламента по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компании КМГ (КМГ-RG-3691.1-13). Периодичность внутренних проверок технического состояния ТС и Спецтехники (КМГ-F-3692.1-13/RG-3691.1-1).	Обеспечить заполнение Контрольных листов самопроверки исправности и безопасности транспортного средства водителями КБМ и водителями подрядных организаций.

37.	В большинстве единиц автотранспорта КБМ и подрядной организации ТОО «Мобил Сервис Групп» огнетушители размещены в труднодоступных местах (под сиденьем либо за спинкой сиденья), что затрудняет оперативный доступ к ним вследствие загромождения посторонними предметами.	СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Б.9 На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте.	Организовать внеплановую проверку первичных средств пожаротушения, размещенных в автотранспорте, на предмет соответствия, исправности и размещения в соответствии с технической документацией и требованиями РК.
38.	При осмотре автомобиля КамАЗ (топливозаправщик), ГРНЗ 218AE/12, принадлежащего ТОО «Мобил Сервис Групп», выявлены нарушения: • Непштатное подключение электрического провода к перегоревшему плавкому предохранителю. • Огнетушитель не имеет пломбы.	п.20.9. Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011); п.4.1.10 СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения.	1) Организовать внеплановую проверку всех транспортных средств (подрядных организаций включительно) на соответствие предъявляемым требованиям. 2) Обеспечить замену перегоревших предохранителей исключительно на штатные плавкие предохранители установленного номинала. Не допускать использования нештатных или несоответствующих предохранителей. 3) Обеспечить оснащение транспортных средств исправными огнетушителями.
39.	В ходе осмотра установлено, что на двух транспортных средствах (пикапы) ТОО «Мобил Сервис Групп» на задних осях установлены шины различных производителей с различным рисунком протектора.	п.23, Глава 5, Приложения «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации» к Правилам дорожного движения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534.	Организовать внеплановую проверку всех транспортных средств (подрядных организаций включительно) на соответствие предъявляемым требованиям. Исключить факты эксплуатации транспортных средств с шинами разных производителей и с различным рисунком протектора.
40.	На отдельных автобусах ТОО «Мобил Сервис Групп», используемых для перевозки пассажиров, ремни безопасности находятся в неисправном состоянии: замки ремней размещены под сиденьями, что исключает возможность их использования и нарушает требования безопасности.	п.п.5), п.9, Глава 2 Правил дорожного движения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534.	Организовать внеплановую проверку всех транспортных средств (подрядных организаций включительно) на соответствие предъявляемым требованиям. Обеспечить приведение ремней безопасности в работоспособное состояние: освободить замки ремней из-под сидений, обеспечить их доступность и возможность использования

			пассажирами.
41.	В автомобиле марки НИВА, ГРНЗ 208AS12, ТОО «КМГ-Security» выявлено ненадлежащее использование ремня безопасности: ремень зафиксирован в замке в постоянном положении, при движении водитель использует его путем накидывания, вследствие чего трехточечная система крепления не функционирует в штатном режиме, что снижает уровень безопасности.	п.п.5), п.9, Глава 2 Правил дорожного движения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534, п. 5.1.2.5. Регламент безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний КМГ.	Запретить постоянную фиксацию ремней безопасности. Провести разъяснительную беседу с работниками о необходимости правильного использования ремней безопасности.
Взаимодействие с подрядными организациями			
42.	В подрядных организациях не внедрена процедура по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды - Кодекс лидерства и приверженности работников КБМ.	Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний КМГ по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды утвержденный решением Совета директоров от 03.09.2020г. №8/2020.	Возложить на ответственных работников подрядных организаций внедрение системы лидерства и личной приверженности по соблюдению требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
43.	При опросе специалистов ДБП/КРС, ДКС, ДБиОТ было выявлено, что администраторы бюджетных программ (АБП), администраторы договоров не проводят внешние проверки (аудиты) объектов выполнения работ, оказания услуг ПО, не предоставлены подтверждающие документы.	п.4.4.7 Стандарта по взаимодействию с ПО в области ОТ, ПБ и ООС в КБМ, Стандарт-В-6-615 п. 26.2 ДК по улучшению состояния производственной безопасности, ОТ и ОС в группах компаний АО НК КМГ на 2025-2027 годы.	Обязать АБП, администраторов договоров ежемесячно проводить проверку подрядных организаций.
44.	При проверке были выявлены факты выполнения работ необученным персоналом, а именно удостоверение по промышленной безопасности начальников участков, мастеров ТОО Су Ундуз, ТОО Бер-али указано ежегодное прохождение обучения, что соответствует программе 10-часового обучения рабочего персонала, в то время как руководители обязаны проходить обучение раз в 3 года по 40-часовой программе.	пп.2), п.4, ст. 79 Закона о Гражданской защите РК от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК; пп.2), п.7, гл. 2 Правил подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области ПБ, утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 332.	1) отстранить вышеуказанных работников от работы до получения ими соответствующего обучения по 40-часовой программе по промышленной безопасности. 2) Провести проверку удостоверений по ПБ и сертификатов по БиОТ всех РСС ПО на предмет соответствующего обучения.
Охрана окружающей среды			

45.	В районе опреснительного завода и других местах месторождения наблюдается образование грифонов, это создает высокую вероятность выхода пластových вод на поверхность и как следствие, загрязнение земель и подземных вод. Сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.	п.2 статьи 216 Экологического Кодекса РК.	Выполнить мероприятия по ликвидации образовавшихся грифонов, а также по предотвращению образования новых грифонов и выхода пластových вод на поверхность.
46.	В настоящее время на территории КБМ проводятся работы по обустройству и бурению скважин, расположенных в водоохранной прибрежной зоне. В частности, выполнено строительство подъездных дорог, ведутся работы по обустройству скважин, прокладке трубопроводов системы поддержания пластového давления (ППД), а также строительству линий электропередачи. На момент проверки пробурены скважины №9401 и №1004. Экологические разрешения на воздействие для проектов бурения (строительства) указанных скважин получены. Вместе с тем установлено, что на текущий момент отсутствует разработанный и утвержденный проект обустройства месторождения (скважин), предусматривающий комплексное размещение объектов инфраструктуры и природоохранные мероприятия. Кроме того, не начаты работы по строительству защитной дамбы, предусмотренной для предотвращения негативного воздействия на водный объект. Следует отметить, что водоохранная зона представляет собой территорию, примыкающую к акваториям рек, озер, водохранилищ и иных поверхностных водных	ст. 64, 72, 223 Экологического Кодекса РК.	1) В кратчайшие сроки разработать и согласовать проект обустройства месторождения с учетом всех выполняемых и планируемых работ (бурение скважин, строительство трубопроводов ППД, линий электропередач, подъездных дорог и иных объектов инфраструктуры); 2) в связи с расположением объектов в водоохранной зоне, предусмотреть и реализовать инженерные мероприятия по защите водного объекта, включая строительство защитной дамбы и иные гидротехнические сооружения; 3) до завершения строительства защитной дамбы и иных предусмотренных мероприятий приостановить бурение скважин, поскольку выполнение работ без реализации защитных сооружений может привести к загрязнению водного объекта и нарушает требования водного и экологического законодательства Республики Казахстан.

	объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. В ее пределах выделяется прибрежная защитная полоса с более строгим режимом охраны, на которой вводятся дополнительные ограничения природопользования.		
47.	В КБМ ежегодно наблюдаются нарушения сроков накопления металлолома (более 6 месяцев), одной из причин является несвоевременное заключение договоров на реализацию металлолома. В 2025 году было нарушение сроков накопления 718 тонн, есть риск, что КБМ может быть привлечен к административной ответственности и выплате крупных штрафов за каждый день нарушения срока накопления отходов.	п.9, ст.39 Экологического кодекса РК.	Своевременно заключать договора на реализацию металлолома, ускорить работы по вывозу накопленного металлолома.
48.	На производственных объектах месторождения имеются факты смешивания опасных и неопасных отходов. К примеру, бытовые отходы накапливаются вместе промасленной ветошью, тем самым, раздельный сбор отходов, предусмотренный в Программе управления отходами КБМ, не реализуется. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами. Кроме того, на контейнерах для накопления отходов отсутствует соответствующая маркировка.	ст.320, п.5 ст.321 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК; Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482.	1) Провести инструктажи, обучающие сессии по правильному сбору и разделению отходов со всеми работниками КБМ и подрядных организаций, осуществляющих работы на территории предприятия; 2) Осуществлять контроль за раздельным сбором отходов, в том числе подрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории КБМ; 3) Привести маркировку контейнеров в соответствие.
49.	На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) размещены отработанные масляные фильтры. При этом специальные места для их сбора и хранения не предусмотрены. Установлено, что отработанные фильтры хранятся в биг-бегах, при этом наблюдается просачивание масла. Вместе с тем, согласно Программе управления	ст.320, 321 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.	1) Предусмотреть и оборудовать специально выделенные места для накопления отработанных масляных фильтров; 2) Обеспечить хранение фильтров в герметичных контейнерах или металлических бочках в соответствии с

	отходами КБМ, предусмотрено хранение отработанных фильтров в герметичных контейнерах либо металлических бочках, исключаящих утечку загрязняющих веществ.		Программой управления отходами КБМ.
50.	На полигоне ТБО выявлено значительное накопление древесных отходов (обрезки древесины, деревянная тара и иные древесные материалы). Размещение указанных отходов осуществляется без признаков их дальнейшей сортировки, передачи на переработку либо повторное использование. Древесные отходы относятся к отходам, которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов (повторное использование, переработка, энергетическая утилизация).	ст.319, 320 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.	1) Рассмотреть возможность передачи накопленных древесных отходов специализированным организациям для переработки, восстановления либо повторного использования (в том числе в качестве вторичного сырья или топлива); 2) Провести анализ причин образования значительных объемов древесных отходов и разработать меры по их сокращению, включая оптимизацию использования древесных материалов; организацию раздельного сбора и ускоренной передачи на переработку/восстановление.
51.	Установлено, что нефтешлам временно накапливается на полигоне для временного хранения промышленных нефтяных отходов. Для предотвращения разлива жидкого нефтешлама на площадке сооружено временное ограждение, используемое для локализации разливов и уменьшения объема отходов. При этом данная практика накопления нефтешлама на полигоне применяется только в последние годы и связана с действующей системой обращения с отходами, при которой очистка резервуаров и последующая утилизация нефтешлама осуществляются в рамках отдельных договоров. Накопление нефтешлама на полигоне увеличивает срок его хранения.	ст.319, 320 и 321 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.	1) Рассмотреть возможность оптимизации договорных отношений по обращению с нефтешламом, включая объединение работ по очистке резервуаров и последующей утилизации нефтешлама в рамках одного договора, что позволит организовать передачу образующегося нефтешлама непосредственно на утилизацию специализированной организации без его предварительного накопления на полигоне; 2) Обеспечить минимизацию сроков накопления нефтешлама и соблюдение принципов безопасного обращения с отходами, предусмотренных экологическим законодательством Республики Казахстан.

52.	Установлены факты загрязнения почвы нефтепродуктами на участках проведения работ подрядной организацией Берали Мангистау Company, выполняющей работы по капитальному ремонту скважин (КРС). В частности, на территории цеха №1 на скважине №756, выявлено загрязнение поверхности земли нефтепродуктами в пределах производственной площадки; на скважине №6109 зафиксирован разлив нефти из экологической емкости, в результате чего произошла порча (загрязнение) земельного участка.	ст.320, 321 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.	1) Берали Мангистау Company обеспечить незамедлительную очистку загрязненных участков почвы с передачей загрязненного грунта на специализированные объекты для утилизации; 2) Усилить контроль за соблюдением экологических требований при проведении работ по КРС, включая обеспечение герметичности экологических емкостей; не допускать накопления и перелива жидкости; содержание производственных площадок в экологически безопасном состоянии.
53.	Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем соблюдении экологических требований при проведении работ по КРС и обращении с нефтесодержащими жидкостями.	п.13, ст. 3 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.	1) Организовать для работников структурных подразделений на периодической основе прохождение обучения в области охраны окружающей среды; 2) Разработать видео- и презентационные материалы по экологической тематике и проводить разъяснительные семинар-совещания со всеми работниками, включая подрядные организации.
Производственная санитария			
54.	План мероприятий программы оздоровления работников группы компаний КМГ на 2025-2027 год от 20 февраля 2025 года в КБМ, исполнен на 92% (не выполнено 2 пунктов из 24).	Регламент по составлению Единой типовой программы производственного санитарного контроля в группе компаний КМГ, утвержденный решением Правления КМГ (протокол №35 от 19.07.2023 года); п.10 Плана мероприятий программы оздоровления работников группы компаний КМГ на 2025-2027 годы от 20.02.2025 года, утвержденного директором	1) Для проведения процедуры закупки услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников КБМ рекомендуется руководствоваться Шаблоном технической спецификации согласно форме КМГ-Ф-4403.1-13/КМГ-ST-4387.1-13 Корпоративного стандарта;

	департамента охраны труда и окружающей среды КМГ.	2) Своевременно разрабатывать ежегодный план мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда, согласованный с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля, т.е. после получения заключительного акта (повторное замечание с 2022 года).
55.	Не проводится профилактическая работа по обеспечению динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих, своевременного установления начальных признаков заболеваний, предупреждения обострений, профессиональных заболеваний. - Администраторы/кураторы договора не ознакомлены с требованиями Корпоративного стандарта по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний КМГ; - Заключительный акт от 20 ноября 2025 года по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра работников КБМ в период с 09 сентября 2025 года по 27 ноября 2025 года оформлен ненадлежащим образом (Акт выдан раньше срока завершения медицинского осмотра и в состав врачебной комиссии включены и.о. Руководителя Тупкараганского районного управления СЭС и генеральный директор КБМ); - Не выдано заключение 5 (пяти) работникам, не завершивших обязательный медицинский осмотр; - Не разработан ежегодный план мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда согласно трех	Параграф 2. Порядок и периодичность проведения периодических обязательных медицинских осмотров. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний КМГ, утвержденный решением Правления КМГ (протокол №35 от 19.07.2023 года). 1) Администратору/куратору договора контролировать качество оказания услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников КБМ; 2) Разрабатывать ежегодный план мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда работников КБМ после получения заключительного акта с описанием конкретных действий по оздоровлению и улучшению условий труда с указанием сроков исполнения и ответственных за исполнение мероприятий (повторные замечания).

	заключительных актов за 2025 год (в январе 2025 года ежегодные планы разработаны и подписаны трех заключительных актов за 2024 год).		
56.	Допускается использование воды для хозяйственно-питьевых нужд скважин, расположенных на территории КБМ без лабораторного исследования качества питьевой воды в полном объеме в соответствии с Санитарными правилами.	п.9, ст. 113 Кодексе Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Приказ Министра здравоохранения РК от 20 февраля 2023 года № 26 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».	Услуги по проведению лабораторных анализов на территории КБМ должны оказываться в соответствии с Санитарными правилами и с соблюдением следующего количества и периодичности отбора проб воды, отбираемых в местах водозабора (водочистные сооружения, артезианская водоразборная скважина и др.).
57.	На месторождении функционируют 4 врачебных медицинских пункта и 3 фельдшерских пункта для проведения ПМО, из которых фельдшерские пункты не соответствуют санитарным нормам по площади и оснащению (отсутствует умывальная раковина).	Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020. Параграф 3. Порядок и периодичность проведения предсменных (предсменных) обязательных и послесменных (послереисовых) медицинских осмотров.	Привести фельдшерские пункты в соответствие санитарным нормам.
58.	В помещении столовой «Береке» отсутствует должный контроль за соблюдением требований к хранению пищевой продукции. Установлено недостаточное количество холодильного оборудования для хранения пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой к употреблению пищевой продукции. Хранение пищевой продукции осуществляется с нарушением условий раздельного хранения и требований товарного соседства.	п.48, п.104 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.	Обеспечить помещения объектов общественного питания КБМ достаточным количеством холодильного оборудования для хранения пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции в соответствии с требованиями Санитарных правил.
59.	В столовых вахтовых поселков месторождений в меню отсутствует информация о пищевой и энергетической ценности блюд (калорийность, содержание белков, жиров и углеводов).	п.153, п.163 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан	Провести расчеты пищевой и энергетической ценности блюд с отражением данных в меню и технологической документации.

от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.

Обеспечить контроль за соответствием рациона питания физиологическим нормам потребления.

Заключение

По итогам проверки состояния ПБ, ОТ и ОС, внедрения корпоративных документов и прозрачности отчетности по ПБ и ОТ в КБМ, со дня получения данной справки разработать в течение двух недель план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и предоставить его копию в Департамент производственной безопасности и Управление декарбонизации и экологии КМГ. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий направлять в адрес Департамента производственной безопасности и Управление декарбонизации и экологии КМГ в рамках предоставления ежемесячной/ежеквартальной отчетности по ПБ и ОТ в системе HSE КМГ.

Директор департамента производственной безопасности КМГ

Начальник УПБ, ГОиЧС ДПБ КМГ

Главный специалист УДиЗ КМГ

Ведущий специалист по производственной санитарии ООТиКБ ДПБ КМГ

Ведущий специалист по ГОиЧС УПБ, ГОиЧС ДПБ КМГ

Ведущий специалист по пожарной безопасности УПБ, ГОиЧС ДПБ КМГ

Ведущий специалист по БиОТ ООТиКБ ДПБ КМГ

Ведущий специалист по промышленной безопасности УПБ, ГОиЧС ДПБ КМГ

Ведущий специалист по транспортной безопасности УПБ, ГОиЧС ДПБ КМГ

Ведущий инженер по БиОТ по подрядным организациям ТОО «ПНХЗ»

А. Каримов

А. Утепов

Г. Бакыткызы

М. Кажыбекова

К. Кыстаубаев

Б. Батылбаев

А. Бегман

Г. Есеев

Б. Каримханулы

З. Кудайгельдинова