

التاريخ والوقت / Date & time UTC 08:30 2026-08-22	رقم الحادث / Accident ACC-20260822-0001
الرقم الوظيفي / Employee EMP-1001	الرايدر / Rider Mohammed Ahmed / محمد أحمد
اللوحة / Plate ABC 1234 / أ ب ج ١٢٣٤	المركبة / Vehicle VEH-1001
الخطورة / Severity Moderate	الموقع / Location Riyadh, Saudi Arabia / الرياض، المملكة العربية السعودية

بيانات الحادث / Accident details

إصابات / Injuries No / لا	صالحة للقيادة / Drivable No / لا
مطالبة التأمين / Insurance claim CLM-98765	رقم تقرير الشرطة / Police report POL-12345
وثيقة التأمين / Policy INS-2026-789	شركة التأمين / Insurer Example Insurance / شركة التأمين النموذجية
الأطراف الأخرى / Third parties None / لا يوجد	تقييم الخطأ / Fault assessment Under review / قيد المراجعة

وصف الضرر / Damage description

تلف في الصدام الأمامي والمصباح الأيسر / Front bumper and left headlight damage
--

تفاصيل الإصابات / Injury details

-

وصف الحادث / Narrative

وقع الحادث أثناء قيادة الرايدر للمركبة في الرياض. / The accident occurred while the rider was driving in Riyadh.
--

المرفقات / Evidence

police-report.pdf application/pdf SHA-256: AA
--