## Formule di passaggio tempo-fasore

Prof. Simone Fiori
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII)
Università Politecnica delle Marche (UnivPM)

☐ http://web.dii.univpm.it/fiori

## 1 Formule di passaggio

Ad una grandezza sinusoidale del tipo  $x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$  si può associare un fasore  $\dot{X} = Xe^{J\varphi}$ , dove J rappresenta l'unità immaginaria  $(J^2 = -1)$ .

Viceversa, ad un fasore scritto in forma polare  $\dot{X} = Xe^{J\varphi}$ , riferito ad una pulsazione  $\omega$ , si può associare immediatamente la grandezza temporale  $x(t) = X\cos(\omega t + \varphi)$ .

In alcune circostanze, tuttavia, i fasori si presentano in forma cartesiana  $\dot{X}=a+Jb,$  con  $a,b\in\mathbb{R},$  e la loro associazione con una grandezza sinusoidale non è immediata.

Si considerino le seguenti identità:

$$\dot{X} = a + Jb = Xe^{J\varphi} = X(\cos\varphi + J\sin\varphi) = X\cos\varphi + JX\sin\varphi, \quad (1)$$

$$x(t) = X\cos(\omega t + \varphi) = X\cos\varphi\cos(\omega t) - X\sin\varphi\sin(\omega t). \tag{2}$$

Dalla prima identità segue che  $a = X \cos \varphi$  e  $b = X \sin \varphi$ . Dalla seconda identità, segue, quindi, che ad un fasore scritto in forma cartesiana  $\dot{X} = a + Jb$  si può associare una grandezza temporale del tipo:

$$x(t) = a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t). \tag{3}$$

Riassumendo, si hanno le seguenti formule di passaggio tempo-fasore:

$$\dot{X} = Xe^{J\varphi} \quad \rightleftharpoons \quad x(t) = X\cos(\omega t + \varphi),$$
 (4)

$$\dot{X} = a + Jb \rightleftharpoons x(t) = a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t).$$
 (5)

## 2 Esempi

Si consideri di voler determinare il fasore associato alla grandezza sinusoidale  $x(t) = 2\sin(3t)$ . Si può utilizzare la formula (5) osservando che la grandezza nel dominio del tempo è scritta in forma  $= a\cos(\omega t) - b\sin(\omega t)$  con a = 0, b = -2. Il fasore associato è, quindi,  $\dot{X} = -2J$ .

Un esempio di situazione incontrata frequentemente è: Data una grandezza sinusoidale  $x(t) = 6\cos\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)$ , scrivere il fasore  $\dot{X}$  ad essa associata. Si può utilizzare la formula (4) e scrivere il fasore in uno dei seguenti modi (equivalenti):

$$\dot{X} = 6e^{J\frac{\pi}{4}} = 6(\cos\frac{\pi}{4} + J\sin\frac{\pi}{4}) = 6(\frac{\sqrt{2}}{2} + J\frac{\sqrt{2}}{2}) = 3\sqrt{2}(1+J).$$

Un altro esempio di situazione incontrata frequentemente è: Il fasore  $\dot{X}=2+3J$  è associato ad una grandezza sinusoidale x(t) di pulsazione  $\omega=5$  rad/sec, si vuole scrivere tale grandezza sinusoidale. Si può utilizzare di nuovo la formula (5), dove a=2 e b=3, per cui  $x(t)=2\cos(5t)-3\sin(5t)$ .

Infine, va osservato che alcuni casi non rientrano in quanto previsto dalle formule (4) e (5) come, ad esempio, il segnale sinusoidale  $x(t) = 3\cos(2t) + 5\sin(2t + \frac{\pi}{3})...$ 

In questi casi, occorre utilizzare le formule trigonometriche di espansione per ricondursi ad uno dei casi previsti dalle formule (4) e (5). Osservando che

$$\sin(2t + \frac{\pi}{3}) = \sin(2t)\cos(\frac{\pi}{3}) + \cos(2t)\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}\sin(2t) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(2t),$$

si trova

$$x(t) = 3\cos(2t) + 5(\frac{1}{2}\sin(2t) + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos(2t)) = (3 + \frac{5\sqrt{3}}{2})\cos(2t) + \frac{5}{2}\sin(2t),$$

per cui il fasore associato al segnale sinusoidale è  $\dot{X}=3+\frac{5\sqrt{3}}{2}-\frac{5}{2}J$ .

## 3 Nota

Questo documento è stato scritto in IATEX2e usando il package FONTAWESO-ME per le icone speciali. Si **consiglia fortemente** di utilizzare il sistema di composizione IATEX2e per scrivere relazioni e tesi 🕿 😂 😉.