

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

# Composición de Transformaciones Homogéneas

Materia: Sistemas Robóticos I — Profesor: José de Jesús Hernández Barragán

Carlos Omar Rodriguez Vazquez 219570126

## Objetivo

Dado el siguiente punto homogéne<br/>o ${\bf p}_B$ y las siguientes matrices homogénea<br/>s ${\bf T}_{AB},\,{\bf T}_{BC}$ y  ${\bf T}_{AD}$  definidas como


$$\mathbf{T}_{AB} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.2 \\ -1 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 10.2 \\ 0 & 0 & 0 & 01 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{BC} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0 & 0 & -1 & 0.2 \\ 0 & 1 & 0 & -0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{AD} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0.6 \\ 1 & 0 & 0 & -0.6 \\ 0 & 0 & 1 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Encuentre lo siguiente:

- $\bullet$  Matrices homogénea<br/>as  $\mathbf{T}_{CD}$ y  $\mathbf{T}_{AC}$
- Puntos homogéneos  $\mathbf{p}_A$ ,  $\mathbf{p}_C$  y  $\mathbf{p}_D$

Es necesario obtener un gráfico para representar los marcos de referencia A, B, C, D y el punto **p**.



(a) Marcos de Referencia A y C


$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0.4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Matriz de Transformación Homogénea.

Figure 2: Tansformación Homogénea entre los marcos de referencia  $A \ y \ C.$ 

#### Resultados

#### Matrices Homogéneas




(a) Marcos de Referencia C y D

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0 & 1 & 0.2 \\ 0 & 1 & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Matriz de Transformación Homogénea.

Figure 1: Tansformación Homogénea entre los marcos de referencia C y D.

#### Puntos Homogéneos




(a) Marcos de Referencia A

 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0.2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 

(b) Vector de Punto Homogéneo.

Figure 3: Punto Homogéneo  $\mathbf{p}_A$ 




(a) Marcos de Referencia C

$$\begin{bmatrix}
-0.2 \\
0.1 \\
0.4 \\
1
\end{bmatrix}$$

(b) Vector de Punto Homogéneo.

Figure 4: Punto Homogéneo  $\mathbf{p}_C$ 



(a) Marcos de Referencia D

$$\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.6 \\ -0.1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b) Vector de Punto Homogéneo.

Figure 5: Punto Homogéneo  $\mathbf{p}_D$ 




Figure 6: Marcos de Referencia A,B,C,D y el punto  $\mathbf{p}_A$ 

### Conclusiones

La importancia de comprender los sistemas de referencia en roboótica es fundamental. Conocer qué es una transformación homogénea y un punto homogéneo, asi como su implementación, es crucial para entender cómo se pueden calcular las transformaciones homogéneas entre dos marcos de referencia. Estas transformaciones homogéneas pueden derivarse a partir de otras transformaciones homogéneas, de distintas maneras, por ejemplo,  $\mathbf{T}_{AC} = \mathbf{T}_{AB}\mathbf{T}_{BC}$  pero tambien,  $\mathbf{T}_{AC} = \mathbf{T}_{AD}\mathbf{T}_{CD}^{-1}$ .