# Краска SILIKAT

Для наружных и внутренних работ

- На основе жидкого стекла
- > Высокая адгезия и укрывистость
- > Превосходная атмосферостойкость и паропроницаемость
- > Низкое водопоглощение
- > Возможно применение по известково-цементным штукатуркам
- > Отлично подходит для реконструкции и реставрации

#### Описание

Назначение

По бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным основаниям, для старых и свежеоштукатуренных (время выдержки 1 - 3 дня) поверхностей (известково-цементные, силикатные, известковые, цементные, цементно-известковые штукатурки), минеральных теплоизоляционных штукатурок, для поверхностей из силикатного кирпича, натурального камня и др. Подходит для отделки поверхностей, от которых требуется высокая паропроницаемость. Рекомендуется для реконструкции и реставрации старых зданий, сооружений; исторических объектов; архитектурных памятников; зданий в индустриальных зонах, вблизи железнодорожных путей и автомобильных дорог, а также легких штукатурных систем.

Свойства

Благодаря входящему в состав жидкому калийному стеклу, происходит химическое взаимодействие материала с основой, краска глубоко проникает и прочно соединяется с поверхностью, что обеспечивает повышенную адгезию и превосходную укрывистость. Образуемое покрытие устойчиво к воздействию вредных факторов городской среды (газы, выхлопы), не стимулирует развитие микроорганизмов, плесени, грибка. Сочетает в себе достоинства традиционных силикатных красок (высокую атмосферостойкость, паропроницаемость, адгезию), и отличается от них низким водопоглощением, стабильностью при хранении, удобством в работе. Высокие диффузионные характеристики краски способствуют прохождению водяного пара из конструкций, уменьшая риск промерзания, что обеспечивает долговечность поверхности.

\* Прогнозируемый срок службы покрытия при соблюдении технологии нанесения – не менее 12

лет.

Состав

Водный раствор силиката калия, водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, силиконовая добавка, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия

После высыхания краска образует однородную матовую без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета

## Технические данные

Характеристики	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	53 - 61
Показатель концентрации ионов водорода, рН	10,0 - 13,0
Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более	180
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 $\pm$ 2) $^{\circ}$ С, ч, не более	1
Условная светостойкость покрытия за 24 ч (изменение коэффициента диффузного отражения), за 24 ч, не более	5
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,0
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20\pm2)^{\circ}$ С, ч, не менее	48
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,03
Морозостойкость покрытия, циклы, не менее	100
Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, циклы, не менее	10
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	100
Срок службы покрытия, лет, не менее в условиях эксплуатации ХЛ1, УХЛ1:	
- тип атмосферы l	10
- тип атмосферы II	5

Упаковка 11 л; 20 л.

### Технология нанесение

Пригодные подложки

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные основания, старые и свежеоштукатуренные поверхности (известково-цементные, силикатные, известковые, цементные и цементно-известковые штукатурки), минеральные теплоизоляционные штукатурки, а также поверхности из силикатного кирпича, натурального камня и других материалов.

Подготовка поверхности

Перед применением поверхность очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (масляные, алкидные, полимерные и др. ЛКМ. При наличии биопоражений и высолов, удалить их механически или при помощи моек высокого давления, и при необходимости обработать специальными составами. Старые покрытия на основе дисперсионных красок удалить без остатка. Не окрашивать штукатурки на основе силиконовых и синтетических смол. Деревянные лакированные, стеклянные, металлические, керамические поверхности укрыть во избежание попадания на них краски, в случае их загрязнения – немедленно промыть водой.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже  $10\,^{\circ}$ С и не выше  $25\,^{\circ}$ С. Не допускается нанесение краски при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер более 10 м/с). Не наносить краску на сильно нагретую поверхность, находящуюся под прямыми солнечными лучами. При проведении окрасочных работ влажность основания должна быть не более 8 %, влажность воздуха – не более 80 %. После дождя поверхность просушить 2 - 3 дня. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность:

- Кистью;
- Валиком:
- Пневматическим или безвоздушным методом распыления.

Краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой – не более 5 % при нанесении валиком и около 10 % при безвоздушном нанесении. После работы инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски. Упаковку с частично использованным материалом тщательно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок.

Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности прасла одного цвета, но различных партии, жожет незвлачительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности покрытия выбирайте краску одной партии или смешивайте необходимое количество материала в отдельной емкости, или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

Пиктограммы способов нанесения





Температурный режим, время высыхания

Промежуточная сушка в течение 4 ч при температуре (20  $\pm$  2)  $^{\circ}$ С. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 24 ч.

Расход

На двухслойное покрытие  $-300 - 400 \text{ г/m}^2$ . Зависит от шероховатости, пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала, погодных условий и более точно путем нанесения пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т.п.) расход краски увеличивается в 1,5 раза.

#### Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Меры предосторожности

Работы проводить в резиновых перчатках и защитных очках. В случае попадания в глаза или на кожу, промыть большим количеством воды. Запрещается смешивать краску с растворителями любого типа и другими лакокрасочными материалами, а также вводить различные добавки.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания, пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Полная информация по безопасному обращению, утилизации – в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.