北京工业大学 2008-2009 学年半导体物理期末试卷

一、简答题

- 1. Si和 GaAs 的晶体结构
- 2. 掺 P、B、An
- 3. 理解能带理论中处于导带、价带、杂质能级、真空能级的物理意义。
- 4. 载流子的迁移率?影响迁移率的主要散射机构?电子和空穴迁移率哪个大?
- 5. **非平衡载流子的寿命**?**影响因素。**它与材料的种类、完整性、某些杂质的含量以及样品的表面状态有密切的关系
- 6. 理想 PN 结(J-V)公式。偏离理想曲线因素?在对数坐标下,定性画出理想和实际 I-V 特性示意图。

H6-14

- 7. PN 结击穿机理?主要因素?
- **二、** 室温下, 一块电阻率为 0.43Ω·cm 的 n 型硅
 - (1) 计算电子浓度和空穴浓度(查表)。
 - (2) 定性画出载流子浓度 n 随 T 变化示意图。
 - (3) 若掺杂浓度相同,但样品为 GaAs 的曲线如何变化?
 - (4) 在半导体中再掺入 $N_A=5x10^{16}cm^{-3}$ 的 p 型杂质,此半导体是什么类型?电子和空 穴浓度分别为?

- **三、** 定性画出热平衡状态,正向偏置、反向偏置条件下,PN 结空间电荷区和扩散区 非平衡少子分布示意图,并由此解释 PN 结正向导通,反向截止的饱和特性。
- 四、 室温下, N型 Si 掺杂浓度为 1018cm-3, 求
 - 1) 费米能级位置 Ec-Ef 和功函数。
 - 2) 制备肖特基二极管,在Ti(功函数 W_{Ti}=3.95eV), Au(功函数 W Au =4.80eV) 应选哪个金属?为什么?
- 五、 一块 p 型半导体 , 构成理想的 MOS 结构
 - 1) 当电压从正到负变化时,半导体一侧分别是什么状态?并画出电容 C 和电压 V 的 C-V 关系示意图。
 - 2) 如何从该曲线得出氧化层的厚度变化和半导体一侧掺杂浓度?
 - 3) 若金属的功函数小于半导体的功函数, C-V 曲线向哪边移动?