

해석 전 형상작업 가이드

2022-05-06 zgitae@gmail.com





부품 선정 및 형상 단순화


자기해석 부품 선정

1. 사용 부품들


- 코일
- 영구자석
- 연자성체 (자성 금속류)

2. 제외 부품들


- 플라스틱류, 고무류
- 비자성 금속류 (SUS 300계열, 알루미늄, 황동 등)
- 기타 비자성체들



자기해석 부품 선정








부품 단순화

1. 형상 단순화 작업

- 작은 Fillet 형상 처리 → 제거 또는 Chamfer
- 작은 틈새 (0.05 mm 이하) 제거
- 작은 구멍 제거
- 자속 흐름 고려 불 필요한 형상 제거






DoSA-3D 형상 주의사항

DoSA-3D 주의사항


1. 코일 제한

- 코일 중심 축은 Y 축 방향만 지원
- 전류는 원통코일 형태로 인가됨(사각 코일은 약간의 차이가 발생함)



2. 이동부품 제한

- 이동부품은 하나의 부품만 지원함




DoSA-2D 형상 작업


단면 형상 생성

1. 주의사항 및 작업

- 3D 모델 코일의 중심축이 Y 축과 일치하도록 위치함
- 축대칭 형상을 대표할 수 있는 각도를 선정함
- 상기 각도가 XY 평면이 되도록 회전시키고 XY Section 진행함
- 단면 형상을 DXF 파일로 출력함








LibreCAD 소개

1. 2D CAD 프로그램

- 2D 단면 형상작업(DXF file)을 위해서는 2D CAD 프로그래밍이 필요함
- AutoCAD 나 보유한 2D CAD 작업 프로그램을 사용하면 됨

2. 무료 2D CAD 프로그램 사용

- 무료 2D CAD 프로그램 (LiberCAD) 도 사용이 가능함
- 다운로드 링크 : http://librecad.org
- 본 자료의 2D 형상작업 실습은 LibreCAD 를 사용한다.






LibreCAD 환경설정 [1]

1. 툴 바 추가

- 툴 바 위에서 마우스 우클릭 > Toolbars > Polyline 활성화





LibreCAD 환경설정 (2)

1. 2D Section 열기

- File > Open > *.dxf 파일 열기

2. Layer 생성

- 우측 Layer List 창 > "+" 버튼 클릭


- Layer Name : polyline


- Color: Red


3. Snap 설정

- Endpoints, Middle 만 켜기

- Middle Points: 3







부품 형상 작업

1. 부품 형상 생성


- Snap 기능을 사용해서 읽어드린 DXF 의 형상 위에서 부품 형상들을 ployline 으로 생성함

2. 생성 작업

- Polyline 시작: Polyline toolbar 의 polyline 클릭
- 직선 구간: DXF 라인 형상의 끝점이나 중간점 선택
- Arc 구간 : 크기에 따라 다르게 점 선택 (다음 페이지 참조)
- Ployline 닫기 : 첫 점을 마지막에 선택하고 Esc 키나 Middle Points 툴 바의 Close 버튼 사용함


3. 주의 사항

- 부품 형상은 우측면 (양의 X면) 만 사용함
- 좌측면 (음의 X면) 은 형상이 존재하면 안됨
- 액추에이터의 중심축은 Y 축과 일치해야 함





Open Actuator Project



작업 중 Arc 처리

1. Arc 형상 단순화

- Arc 형상은 불 필요한 격자가 추가되기 때문에 단순화가 필요함

2. Arc 작업

- 작은 Arc: 양 끝점 선택 (Chamfer 처리)


- 중간 Arc : 양 끝점 + 1개의 Middle 점 선택

- 큰 Arc : 양 끝점 + 3 개의 Middle 점 선택

3. 선택 점 취소

- Middle Points 툴 바의 Undo 버튼 사용

Middle Points: 3 Close Undo Line



파트 저장

1. 작업 레이어 숨기기

- 우측 Layer List 창 > polyline Layer 끄기

2. 읽어드린 기존 형상 삭제

- 전체 선택 : Ctrl-A


- 삭제 : Del


3. 다른 이름으로 저장

- 우측 Layer List 창 > polyline Layer 켜기
- File > Save As ...

1

3






DoSA-2D 의 형상 읽어드리기

1

- 1. DXF 읽어 드리기
 - 리본바 FILE > Import
- 2. 단면 형상 확인







감사합니다

Email: zgitae@gmail.com

Homepage: http://openactuator.org