

Brass: $\{110\}\langle 1\bar{1}2\rangle$

Goss: $\{110\}\langle 001\rangle$

Cube: $\{001\}\langle 100\rangle$

$\{hkl\}\langle uvw\rangle$

Goss: $\{110\}\langle 001\rangle$

Brass: $\{110\}\langle 1\bar{1}2\rangle$

Copper: $\{112\}\langle 11\bar{1}\rangle$

Copper: $\{112\}\langle 11\bar{1}\rangle$

S: $\{123\}\langle 63\bar{4}\rangle$

ODF

Cube: $\{001\}\langle 100\rangle$

ODF

$f(g)$

$f(g)$

S: $\{123\}\langle 63\bar{4}\rangle$