# Projeto ROSA 6631-0002/2013

## Relatório Técnico de Viagem - JIRAU Janeiro 2015

#### Diário de Bordo:

#### Dia 1:

- 13:00: Chegada a Porto Velho
- Tarde: Teste 0: Integridade do sistema após transporte
- Noite: Reunião para planejamento e definição de testes

## Dia 2:

- Manhã:
  - Equipe foi a Jirau acertar horarios e condiçoes para os testes.
    (Rodrigo, Julia e Ramon). Não foi possivel a parada de máquinas.
  - Equipe de software permaneceu no Hotel trabalhando no drive do SeaKing.
- Tarde:
  - Retorno da equipe as 15:00
  - Software debug.
- Noite:
  - Janta
  - Reunião de Planejamento para o dia seguinte

**Dia 3:** Em virtude da dificuldade em conseguir uma parada de maquinas entramos na Usina de tarde e nosso testes foram ate a noite.

- Tarde e Noite:
  - Montagem de Equipamento
  - Teste de Inserção e Remoção de Stoplogs como acompanhamento do Aplicativo (teste completo com todos os sensores dentro e fora d'água)
  - Teste heurístico do aplicativo e dados da operação coletados
  - Teste do Sonar SeaKing

#### Dia 4:

#### Manhã:

 Rodrigo e Ramon foram a Usina saber da possibilidade de executar mais testes e o resto da equipe trabalhou do Hotel, posteriormente nos foi informado que o contexto de crise energetica não permitiu mais nenhuma parada de máquinas.

## Tarde:

 Toda equipe presente para uma reunião final com Gizele e também a execução daa foto oficial da equipe.

#### Dia 5:

## Manhã:

- Volta para o Rio (Julia, Eduardo e Rodrigo), saída de Nova Mutum as 9:00h. Porto Velho - Brasilia - Rio de Janeiro, chegando as 8:00pm. de Sexta.
- Resto da equipe (Sylvain, Gabriel, Ramon e Renan, permaneceu em Jirau durante a Sexta-Feira para fazer a leitura de algumas áreas na Usina a pedido da ESBR. Embarcando para o Rio na Madrugada do dia 23 as 1:00am e chegando no Rio na parte da manhã.

#### **Testes Executados**

## Teste 0 - Teste de integridade do sistema após transporte

**Objetivo:** Testar os componentes do sistema e verificar que o sistema está funcionando após transporte

## Componentes sendo testados:

Sonar Seaking

Pan Tilt

Eletrônica Embarcada

4 Sensores indutivos

1 inclinômetros

1 Sensor de pressão

## **Procedimento**

Inicializar o sistema e verificar o funcionamento do mesmo.

#### Resultados:

O sistema se mostrou integro e sem erros.

Obs. O teste foi realizado na casa onde os integrantes da equipe estavam hospedados.

## Teste 1 – Teste de Sistema Completo com Inserção e Remoção de Stoplogs

## Objetivo:

Testar todos os dispositivos do sistema ROSA

## Preparação:

Montar o Sonar com o Pan e Tilt

## Componentes sendo testados:

- Sonar
- Pan & Tilt
- Sensores indutivos
- Sensor de Pressão

Inclinômetro

#### **Procedimento:**

Acompanhamento de Inserção e Remoção

#### Resultados:

Teste de Inserção e Remoção de stoplog com todos so sensores ativados, e o mesmo acompanhado da cabine do operador. O sistema funcionou corretamente mas notamos que a localização dos sensores indutivos deve ser acertada ja que só conseguimos detectar o engate quando a viga comecça a puxar o stoplog. Dessa forma maior proximidade poderia a questão.

## Teste 3 – Aplicativo ROSA (Sistema Completo)

**Objetivo:** Verificar funcionamento do aplicativo e compreensão do operador com relação a interface nova do mesmo.

Componentes sendo testados:

- Inclinometro garra direita
- · Inclinometro da chave
- · Indutivo da garra direita
- · Indutivo da garra esquerda
- · Indutivo da chave
- Inclinometro da Eletronica
  - Procedimento:
- Realizar sequencia de pescagem e despecagem de stoplogs, observar funcionamento dos sensores e tempo de resposta no aplicativo.
   Posteriormente aplicar o mesmo questionário de Interface do teste anterior afim de comparar resultados.

## Resultados:

#### Feedback Operador

## Teste 4 – Sonar Mapeamento do fundo com o Seaking

## Preparação:

- Montagem da estrutura do sonar na viga pescadora e anotar a posicao zero do sensor e pan-tilt
  - Componentes Sendo Testados:
- · Sonar Seaking
- · Pan & Tilt

## **Procedimento:**

- Descer viga pescadora vão até 5 m de profundidade
- · Rodar o Pan 360 Graus, mostrando a cada 10 graus
- Repetir operação de 2 em 2 m
- · Na última profundidade rodar o tilt em 45 graus
- · Subir repetindo o procedimento a cada 2 metros de profundidade

#### Resultado:

Subir repetindo o procedimento a cada 2 metros de profundidade
 Resultado:

O sistema foi devidamente calibrado, no entanto o SILT se mostrou um obstáculo, o ambiente em si apresenta grande quantidade de ruído o que dificulta o mapeamento. A coleta de dados foi bem sucedida e obtemos os dados necessários.