# Projeto ROSA 6631-0002/2013

# Relatório Técnico de Viagem - JIRAU Novembro 2014

#### Diário de Bordo:

#### Dia 1:

- 13:00: Chegada a Porto Velho
- Tarde: Teste 0: Integridade do sistema após transporte
- Noite: Reunião para planejamento e definição de testes

#### Dia 2:

- Manhã :
  - Chegada a Jirau
  - Preparação para Teste para pescar viga e todos os sensores relacionados. Instalamos sensores indutivos e os inclinometros para execução do teste para ser feito após o almoço.
- Tarde:
  - Teste de soltura e pescaria foi embargado por falta de v\u00e3o disponivel para testes uma vez que a comporta 31 que estava disponivel para no\u00e3s foi posta em opera\u00e7\u00e3o.
- Noite:
  - Janta
  - Reunião de Planejamento para o dia seguinte

#### Dia 3:

- Manhã:
  - Montagem para testes do aplicativo
  - Pré-entrevista com Operador
- Tarde:
  - Testes com Seaking
  - Teste com Micron
  - Teste heuriístico do Aplicativo
  - Entrevista e Filmagem do Operador utilizando o aplicativo na operação de inserção de Stoplog
- Noite:
  - Janta
  - Reunião de Planejamento para mudancças de software e Mecânica (planejamento de sondagem para sensores na viga e base do Sonar)

# Dia 4:

- Manhã:
  - · Chegada a usina

- Preparação e testes dos Sonares
- Tarde:
  - Execução de testes de Sonares
  - Modificacçoes graficas de interface do aplicativo.

#### Dia 5:

- Manhã:
  - Volta para o Rio, saída de Nova Mutum as 7:00h
  - Carga do Material na TAM CARGO
  - Primeira parte do translado: Porto Velho Brasilia
- Tarde:
  - Segunda parte do translado: Brasilia Rio de Janeiro
- Noite
  - Chegada ao Rio 8:00 pm

# **Testes Executados**

# Teste 0 - Teste de integridade do sistema após transporte

**Objetivo:** Testar os componentes do sistema e verificar que o sistema está funcionando após transporte

# Componentes sendo testados:

Sonar Seaking

Pan Tilt

Eletrônica Embarcada

2 Sensores indutivos

3 inclinômetros

# Procedimento

Inicializar o sistema e verificar o funcionamento do mesmo.

#### Resultados:

O sistema se mostrou integro e sem erros.

Obs. O teste foi realizado na casa onde os integrantes da equipe estavam hospedados.

# Teste 1 – Teste a seco de colisão do sonar

# Objetivo:

Teste a seco de colisão do sonar

# Preparação:

· Montar o Sonar com o Pan e Tilt

# Componentes sendo testados:

- Sonar
- · Pan & Tilt

#### Procedimento:

Movimentação do Pan & Tilt

#### Resultados:

O movimento do Pan & Tilt, sistema funcionou como esperado. O ponto de montagem escolhido permite a melhor cobertura possível de inspeção, entretanto não permite que a viga pescadora seja utilizada em paralelo para inspecionar e pescar, pois o equipamento se encontra na parte inferior da viga-pescadora.

# Teste 2 – Teste a seco dos componentes instalados na viga pescadora Objetivo:

Teste de funcionalidade após instalação na viga pescadora **Componentes sendo testados:** 

- Inclinometro garra direita
- · Inclinometro da chave
- · Indutivo da garra direita
- Indutivo da garra esquerda
- · Inclinometro da Eletrônica

# Preparação:

· Instalacao do sistema na viga pescadora

#### **Procedimento:**

- Verificar se a montagem dos inclinometros da garra correspondem com a visualização no UI
- Verifcar se os indutivos estão detectando proximidade de metais corretamente e enviando para o aplicativo
- Verificar se o chaveamento é representado corretamente na interface
- Verificar se o inclinamento da eletrônica corresponde com a inclinação da viga

#### Resultados:

- Os inclinometros apresentaram erro devido a grande perda de pacotes na comunicação
- Após corrigido, foi percebido que a movimentação da garra é de uma angulação muito pequena e rápida para ser uma informação útil.
- Foi constatado que com a configuraçaão mec^anica do sistema 'e possivel realizar a medicao da informacao do estado da chave com a uitilizacao de 2 sensores indutivos no lugar de um inclinometro. Tal mudanca torna o sistema mais robusto e o processamento mais simples.
- Sistema funcionou corretamente, mas devido a flutuação do inclinometro (0,2 graus) a imagem na interface se movia

constantemente. Logo, será necessário realizar uma filtragem que elimine o ruido devido a flutuação.

# Teste 3 – Prova de Conceito Aplicativo ROSA

**Objetivo:** Verificar a compreensão do operador com relação a interface do aplicativo ROSA

Componentes sendo testados:

- Inclinometro garra direita
- · Inclinometro da chave
- Indutivo da garra direita
- Indutivo da garra esquerda
- · Inclinometro da Eletronica
  - Procedimento:
- Realizar questionário de Interface após uma sequencia de pescagem e despecagem

#### Resultados:

Feedback Operador

# Teste 4 – Sonar mapeamento do fundo com o Seaking

# Preparação:

- Montagem da estrutura do sonar na viga pescadora e anotar a posicao zero do sensor e pan-tilt
  - Componentes Sendo Testados:
- · Sonar Seaking
- · Pan & Tilt

# **Procedimento:**

- Descer viga pescadora no v\u00e3o at\u00e9 5 m de profundidade
- · Rodar o Pan 360 Graus, mostrando a cada 10 graus
- Repetir operação de 2 em 2 m
- Na última profundidade rodar o tilt em 45 graus
- Subir repetindo o procedimento a cada 2 metros de profundidade

#### Resultado:

Nao foi possível realizar o teste, pois o sistema nao conseguiu ser inicializado nas condicoes em campo.

Ps. Foi constatado que nas condições de operação em campo, o *baudrate* utilizado (funcinamento verificado no hotel - teste 0) deveria ser menor. Modificação foi realizada após o expediente.

Após a correção do *baudrate*, foi realizada mais uma tentativa de teste com o sonar Seaking. Porém o mesmo não estava funcionando corretamente devido a um problema na comunicação ethernet. O sonar não havia sido testado corretamente no laboratório, a equipe de software teve um entendimento erroneo de seu funcionamento e julgou que o mesmo estava funcionando perfeitamente.

O bug foi encontrado após a viagem e era um problemas no driver base do rock que não suportava a conexão do *Seaking através do cabo ethernet*.

# Teste 5 – Sonar Mapeamento do fundo com o Micron Objetivo:

Coletar dados para mapeamento do vao do stoplog utilizando o sonar Micron montado na unidade de Pan e Tilt. Os dados serão pós processados em laboratório.

# Preparação:

- · Anotar posição zero de montagem e do sensor
  - **Componentes Sendo Testados:**
- · Sonar Micron
- · Pan & Tilt

# **Procedimento:**

- Descer viga pescadora no vão até 5 m de profundidade
- Rodar o Pan 360 Graus, mostrando a cada 10 graus
- Repetir operação de 2 em 2 m
- · Na última profundidade rodar o tilt em 45 graus
- · Subir repetindo o procedimento a cada 2 metros de profundidade

# Resultado:

Notas Patrick