Projeto ROSA 6631-0002/2013

Relatório Técnico de Viagem - JIRAU Fevereiro 2015

Diário de Bordo:

Dia 1:

- 13:00: Chegada a Porto Velho
- Tarde: Teste 0: Integridade do sistema após transporte e avaliação de peças faltantes
- Noite: Reunião para planejamento e definição de testes

Dia 2:

- Manhã:
 - o Rodrigo chega de viagem com peças faltantes.
 - o Montagem do Pelican da versão 2.
 - o Correção de Bugs de Software.
- Tarde:
 - o Treinamento de software e exposição sobre a estrutura do sistema para um funcionário ESBR designado.
 - o Ajustes na visualização do sonar.
- Noite:
 - o Reunião de Planejamento para o dia seguinte.
 - o Implentações no software para localização e mapeamento.

Dia 3:

- Manhã:
 - o Ida a Usina
 - o Montagem de todo o equipamento na viga (incluindo sonar e sensores)
 - o Não foi possível realizar a operação devido à impossibilidade da parada de máquinas.
 - o Entrevistas e filmagem durante a montagem.

Tarde:

- o Treinamento do pessoal ESBR na montagem do equipamento.
- o Equipamento foi deixado montado na viga para agilizar a agenda do dia seguinte.
- Noite:
 - o Aprimoramentos na reconstrução e visualização do sonar.
 - o Reunião de planejamento.

Dia 4:

- Manhã:
 - o Ida a Usina

- o Parada de máquina solicitada.
- o Coleta de dados com sonar SeaKing
- o Preparação/Cancelamento do Workshop
- Tarde
 - o Treinamento sobre o uso do software e análise de falhas. Realizado em campo.
 - o Demonstração com filmagem do funcionamento do sistema.
 - o Sessão de fotos oficiais.
- Noite
 - o Foram deixados em Jirau os seguintes equipamentos:
 - Unidade PanTilt
 - Sonar SeaKing
 - 4 Sensores Indutivos
 - Tablet
 - Vaso de pressão (versão final)
 - Estrutura mecânica da unidade PanTilt
 - Cabeamentos

Dia 5:

- Manhã:
 - o Volta para o Rio de Janeiro, saída de Nova Mutum as 9:00h. Porto Velho Brasilia Rio de Janeiro, chegando as 8:00pm. de Sexta.

Testes Executados

Teste 0 - Teste de integridade do sistema após transporte

Objetivo: Testar os componentes do sistema e verificar que o sistema está funcionando após transporte

Componentes sendo testados:

Sonar Seaking

Pan Tilt

Eletrônica Embarcada

4 Sensores indutivos

1 inclinômetros

1 Sensor de pressão

Procedimento

Inicializar o sistema e verificar o funcionamento do mesmo.

Resultados:

O sistema se mostrou integro e sem erros.

Obs. O teste foi realizado na casa onde os integrantes da equipe estavam hospedados.

Teste 1 – Teste de Sistema Completo com Inserção e Remoção de Stoplogs

Objetivo:

Testar todos os dispositivos do sistema ROSA

Preparação:

Montar o Sonar com o Pan e Tilt

Componentes sendo testados:

- Sonar
- Pan & Tilt
- Sensores indutivos
- Sensor de Pressão
- Inclinômetro

Procedimento:

Acompanhamento de Inserção e Remoção

Resultados:

Teste de Inserção e Remoção de stoplog com todos so sensores ativados, e o mesmo acompanhado da cabine do operador. O sistema funcionou corretamente mas notamos que a localização dos sensores indutivos deve ser acertada ja que só conseguimos detectar o engate quando a viga comecça a puxar o stoplog. Dessa forma maior proximidade poderia a questão.

Teste 3 – Aplicativo ROSA (Sistema Completo)

Objetivo: Verificar funcionamento do aplicativo e compreensão do operador com relação a interface nova do mesmo.

Componentes sendo testados:

- · Inclinometro garra direita
- Inclinometro da chave
- · Indutivo da garra direita
- · Indutivo da garra esquerda
- Indutivo da chave
- · Inclinometro da Eletronica

Procedimento:

 Realizar sequencia de pescagem e despecagem de stoplogs, observar funcionamento dos sensores e tempo de resposta no aplicativo.
Posteriormente aplicar o mesmo questionário de Interface do teste anterior afim de comparar resultados.

Resultados:

Operador concluiu suas tarefas sem problemas com auxilio do monitoramento do aplicativo.

Teste 4 – Sonar Mapeamento do fundo com o Seaking Preparação:

- Montagem da estrutura do sonar na viga pescadora e anotar a posicao zero do sensor e pan-tilt
 - Componentes Sendo Testados:
- Sonar Seaking
- · Pan & Tilt

Procedimento:

- · Descer viga pescadora vão até 5 m de profundidade
- · Rodar o Pan 360 Graus, mostrando a cada 10 graus
- Repetir operação de 2 em 2 m
- · Na última profundidade rodar o tilt em 45 graus
- · Subir repetindo o procedimento a cada 2 metros de profundidade

Resultado:

Subir repetindo o procedimento a cada 2 metros de profundidade
Resultado:

O sistema foi devidamente calibrado, no entanto o SILT se mostrou um obstáculo, o ambiente em si apresenta grande quantidade de ruído o que dificulta o mapeamento. A coleta de dados foi bem sucedida e obtemos os dados necessários.