### 习题7

### 7-5 解:

帧传输速率钟 = 比特率÷帧的位数 = 19200÷10 = 1920(帧/秒)

8位数据传输时间就是一帧的传输时间。即

$$t = 1 \div (19200 \div 10) = 0.52 \text{mS}$$

#### 7-6 解:

要求发送用查询方式,接收用中断方式。(1) 用汇编语言编写在方式 1, 2, 3 下, 51 机串口发送和接收一帧数据的程序。设发送和接收的数据都在 R5 中。注意:设系统 focs = 11.0592MHz,在波特率可变方式下,波特率取 9600(Baud),一律不用 PCON 加速。(2) 用 C 语言程序完成(1)的任务。

### 解(1):

# 方式1发送

不用 PCON 加速时, 定时器 T1 用方式 2, 查表 5-6 或计算, T1 常数为 FDH

	ORG	0000H	
	AJMP	MAIN	
	ORG	0050H	
MAIN:	MOV	SP, #60H	
	MOV	SCON, #40H	
	MOV	PCON, #00H	
	MOV	TMOD, #20H	
	MOV	TL1, #0FDH	
	MOV	TH1, #0FDH	
	SETB	TR1	; 启动波特率
	MOV	SBUF, R5	
WAIT:	JBC	TI, STOP	
	SJMP	WAIT	
STOP:	SJMP	\$	; 动态停机
	END		

### 方式1接收程序为

71 11 1	女·1人/主/丁/)			
	ORG	0000H		
	AJMP	MAIN		
	ORG	0023Н		
	LJMP	SERINT		
	ORG	0050H		
MAIN:	MOV	SP, #60H		
	MOV	SCON, #50H		
	MOV	PCON, #00H		
	MOV	TMOD, #20H		
	MOV	TL1, #0FDH		
	MOV	TH1, #0FDH		
	SETB	ES	;	允许串口中断
	SETB	EA	;	开放总中断
	SETB	TR1	;	启动波特率
	SJMP	\$		

SERINT: CLR RΙ MOV R5, SBUF ; 中断返回 **RETI** END 方式2发送程序: 不用计算定时器 T1 常数。 ORG 0000H AJMP **MAIN** ORG 0050H MAIN: MOV SP, #60H MOV SCON, #80H ; SM2=0 PCON, #00H MOV MOV SBUF, R5 WAIT: JBC TI, STOP SJMP WAIT STOP: **SJMP** \$ ; 动态停机 **END** 方式 2 接收程序为: ORG 0000H **AJMP MAIN** ORG 0023H LJMP **SERINT** ORG 0050H MAIN: MOV SP, #60H MOV SCON, #90H ; SM2=0 PCON, #00H MOV **SETB** ES ; 允许串口中断 **SETB** EA ; 开放总中断 **SJMP** \$ SERINT: CLR RI MOV R5, SBUF **RETI** ; 中断返回 **END** 方式3发送程序 不用 PCON 加速时, 定时器 T1 用方式 2, 查表 5-6 或计算, T1 常数为 FDH ORG H0000 **AJMP** MAIN ORG 0050H MAIN: MOV SP, #60H

MOV SCON, #0C0H ; SM2=0

MOV PCON, #00H
MOV TMOD, #20H
MOV TL1, #0FDH

```
MOV
                     TH1, #0FDH
          SETB
                     TR1
                                           ; 启动波特率
          MOV
                     SBUF, R5
                     TI, STOP
WAIT:
          JBC
          SJMP
                     WAIT
STOP:
          SJMP
                     $
                                           ; 动态停机
          END
   方式 3 接收程序为:
          ORG
                     0000H
          AJMP
                     MAIN
          ORG
                     0023H
          LJMP
                     SERINT
          ORG
                     0050H
MAIN:
          MOV
                     SP, #60H
          MOV
                     SCON, #0D0H
                                           ; SM2=0
          MOV
                     PCON, #00H
          MOV
                     TMOD, #20H
          MOV
                     TL1, #0FDH
                     TH1, #0FDH
          MOV
                     ES
                                           ; 允许串口中断
          SETB
          SETB
                                           ; 开放总中断
                     EA
          SETB
                     TR1
                                           ; 启动波特率
          SJMP
                     $
          CLR
SERINT:
                     RΙ
          MOV
                     R5, SBUF
          RETI
                                           ; 中断返回
          END
解(2)
   方式1发送
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar idata R5;
Main()
{
   TMOD=0x20;
   TL1=0xfd;
   TH1=0xfd;
   SCON=0x40;
                                           //方式1不允许接收, SM2=0
                                           //PCON = 0 为波特率 9600
   PCON = 0x00;
   TR1=1;
   SBUF = R5:
   while (TI! = 1);
   TI=0;
                                           //等待发送完成
```

```
while (1);
}
方式 1 接收程序为:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar idata R5;
                                               //数据、通信错误标志
bit emak, errmk;
void ssio(void)interrupt 4
                                               //串口中断服务程序
{
   RI = 0;
   R5 = SBUF:
                                               //得到数据
}
Main()
{
   TMOD=0x20;
   TL1=0xfd;
   TH1=0xfd;
                                               //方式1允许接收
   SCON=0x50;
                                               //PCON = 0 为波特率 9600
   PCON = 0x00;
   TR1=1;
   ES = 1;
                                               //允许串口中断
   EA = 1;
                                               //开放总中断
                                               //等待数据到来
   while (1);
}
方式 2 发送程序:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar idata R5;
Main()
{
                                               //方式 2 不允许接收, SM2=0
   SCON=0x80;
                                               //PCON = 0 为波特率 9600
   PCON = 0x00;
   SBUF = R5;
   while(TI! = 1);
   TI=0;
                                               //等待发送完成
   while (1);
}
方式2接收程序为:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar idata R5:
                                               //数据、通信错误标志
bit emak, errmk;
                                               //串口中断服务程序
void ssio(void)interrupt 4
```

```
{
   RI = 0;
   R5 = SBUF:
                                               //得到数据
}
Main()
   SCON=0x90;
                                               //方式 2 允许接收, SM2=0
   PCON = 0x00;
                                               //PCON = 0 为波特率 9600
                                               //允许串口中断
   ES = 1;
                                               //开放总中断
   EA = 1:
                                               //等待数据到来
   while (1);
}
方式 3 发送程序:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar idata R5:
Main()
{
   TMOD=0x20;
   TL1=0xfd;
   TH1=0xfd;
                                               //方式 3 不允许接收, SM2=0
   SCON=0xc0;
                                               //PCON = 0 为波特率 9600
   PCON = 0x00;
   TR1=1;
   SBUF = R5;
   while(TI! = 1);
   TI=0;
                                               //等待发送完成
   while (1);
}
方式3接收程序为:
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar idata R5;
                                               //数据、通信错误标志
bit emak, errmk;
void ssio(void)interrupt 4
                                               //串口中断服务程序
{
   RI = 0;
   R5 = SBUF;
                                               //得到数据
}
Main()
{
   TMOD=0x20;
   TL1=0xfd;
   TH1=0xfd;
```

7-7

答:单片机通信的本质是为了传送数据或命令等信息,是直接发送原形数据还是用编码发送,只是手段或方式。用不同的手段或方式传送数据的效率和益处各不相同,依通信系统的任务和性质决定。如 PC 机通信数据方式默认采用 ASC II 码,而单片机之间的通信常用 16 进制原码,有时也用 ASC II 码。本题中,单片机 A 要先将 5AH 中的"5"和"A"转换成 ASC II 码"35H"和"41H",再分两次将它们发至单片机 B;单片机 B 在收到这两个字节数据后,要将 ASC II 码"35H"和"41H"还原为 5AH 才能理解单片机 A 发的数据的大小或含义。

# 7-1 训练题

解 方式 2 波特率固定为  $Baud = \frac{2^{SMOD}}{64} \times f_{osc}$ 

Baud = 
$$\frac{2^{SMOD}}{64} \times f_{osc} = \frac{2}{64} \times 6 \times 10^6 = 187.5 \text{KHz}$$

在串口方式 2 下, 若要达到波特率匹配, 通信双方的 focs 要么相等, 要么相对成 2 的倍数。

### 7-2 训练题

解:发送方子程序增加的部分用加粗字表示。

TRT:	MOV	TMOD, #20H	;	波特率设置
	MOV	TL1, #0FDH		
	MOV	TH1, #0FDH		
	SETB	TR1	;	启动波特率发生器工作
	MOV	SCON, #50H	;	方式 1,REN=1
	MOV	PCON, #00H	;	串口初始化
RPT:	MOV	DPTR, #4000H		
	MOV	R6, #N	;	数据长度
	MOV	R5, #00H		
	MOV	A, R6		
	MOV	SBUF, A		
	ADD	A, R5		
	MOV	R5, A	;	形成累加和送 R5
ML0:	JBC	TI, ML1		
	SJMP	ML0		
ML1:	MOV	SBUF, R5	;	发累加和后清零
	MOV	R5, #00H		
ML2:	JBC	TI, ML3		
	SJMP	ML2		
ML3:	JBC	RI, ML4	;	等 B 机回答
	SJMP	ML3		

```
MOV
                   A, SBUF
ML4:
         JΖ
                                       ; 正确转 ML5
                   ML5
                                       ;错误次数加1,CWCS在主程序中定义
                   CWCS
         INC
                   A, CWCS
         MOV
                   C
         CLR
         SUBB
                   A, #03H
                                       ; 主程序中检查 CWCS 的值,判断通信情况
         JNC
                   ML11
                   PRT
         LJMP
                                       :不够3次不正确,重发
                                       ; 读数据写入 BUF
ML5:
         MOVX
                   A, @DPTR
                   SBUF, A
         MOV
         ADD
                   A, R5
                                       ; 形成累加和
         MOV
                   R5, A
         INC
                   DPTR
ML6:
         JBC
                   TI, ML7
                                       ; 等待发完一字节
         SJMP
                   ML6
ML7:
         DJNZ
                   R6, ML5
                                       ;发完否?
                                       ; 完成, 发累加和
                   SBUF, R5
         MOV
         MOV
                   R5, #00H
ML8:
         JBC
                   TI, ML9
         SJMP
                   ML8
ML9:
         JBC
                   RI, ML10
                                       ; 等 B 机回答
                   ML9
         SJMP
ML10:
         MOV
                   A, SBUF
                                       ; 正确返回
         JZ
                   ML11
         INC
                   CWCS
                                       ;错误次数加 1,CWCS 在主程序中定义
         MOV
                   A, CWCS
         CLR
                   C
         SUBB
                   A, #03H
                                       ;超过3次不正确,返回,由主程序处理
         JNC
                   ML11
         LJMP
                   RPT
                                       ;不够3次不正确,重发
ML11:
         RET
7-3 训练题
   解:发送方子程序增加的部分用加粗字表示。
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar xdata dsmark , R4, R5, R6, revdata[260], ERR_times;
bit emak, errmk;
                                       //数据、通信错误标志
void ssio(void)interrupt 4
                                       //串口中断服务程序
{
   RI = 0:
   switch (dsmark)
```

//得到第一个数据

//得到校验和

case 0: R6 = SBUF;

R5 = R5 + SBUF;

```
dsmark = 1;
                break;
                                                //校验正常, dsmark = 1
        case 1: if (SBUF == R5)
                    dsmark = 2; SBUF = 0x00; }
                else
                    dsmark = 0; R6 = 0;
                    SBUF = 0xff;
                    ERR_times++;
                }
                if (ERR\_times > 3)
                    break;
                R5 = 0;
                while (TI! = 1);
                                                //发应答
                TI=0;
                break:
                                                //进入收数据过程
        case 2: revdata[R4] = SBUF;
                R5 += SBUF; R4++; R6--;
                if(R6 == 0)
                 \{ while(RI! = 1); 
                                                //收校验和
                    RI = 0;
                    if (R5 != SBUF)
                    { errmk =1; SBUF = 0xff; ERR_times++;} //校验和错误,置错误标志
                    else {SBUF = 0; emak = 1; } //通信成功
                    while(TI! = 1);
                    TI=0;
                                                //发应答
                }
                break;
    }
}
Main()
   TMOD=0x20;
   TL1=0xfd;
   TH1=0xfd;
                                                //PCON = 0 为波特率 9600
    PCON = 0x00;
                                                                                 TR1=1;
    SCON=0x50;
    ES=1; EA=1; dsmark=0; emak=0;
    ERR\_times = 0;
    R6 = 0xff; R4 = 0; R5 = 0;
    If(ERR_times>3)
       ERR\_times = 0;
       ES = 0;
        while(1);
    while (R6 != 0);
    {if (emak)
                                                //emak = 1; 通信成功
```

```
while(1);
   else
         emak = 0; dsmark = 0;
      {
                                       //重新初始化
         R6 = 0xff; R4 = 0; R5 = 0;
      }
   }
}
7-4
   解 定时 2ms 可用软件,也可用硬件实现。
   主机用硬件定时:选用定时器 TO。主机参考程序如下:
         ORG
                  0000H
         SJMP
                  START
         ORG
                  000BH
         SETB
                  F0
         CLR
                  TR0
         MOV
                  TH0, #0F8H
         MOV
                  TLO, #0CDH
         RETI
                                  ;中断服务程序少于等于8字节
         ORG
                  0040H
START:
         MOV
                  SP, #60H
                  TMOD, #21H
         MOV
         MOV
                  THO, #0F8H
         MOV
                  TLO, #0CDH
                                  ; 2ms 定时初值
                  TH1, #0FDH
         MOV
                  TL1, #0FDH
         MOV
                  PCON, #00H
         MOV
                  SCON, #0C0H
         MOV
                                  ; 方式3
         SETB
                  REN
         SETB
                  TR1
         SETB
                  TB8
                                  ;准备发(地址)命令
                                  ;被呼叫的从机号存于 B 中
         MOV
                  SBUF, B
         JBC
                  TI, CON1
                                  ; 等待发送完成
WAIT1:
         SJMP
                  WAIT1
         SETB
                  TR0
                                  ; 开始 2ms 定时
CON1:
         JBC
                  RI, CON4
                                  ; 等待从机应答
         JBC
                  F0, CON3
                                  ; 超时, 结束本次通信过程
                  CON1
         SJMP
CON4:
         MOV
                  A, SBUF
                  A, B
         XRL
                  CON5
         JZ
         SJMP
                  CON3
                                  ; 通信错误, 结束本次通信过程
```

; 发送命令

CLR

CON5:

TB8

	MOV	A, R5	; 命令存于 R5 中,00H 为写 01H 为读
	MOV	SBUF, A	
WAIT2:	JBC	TI, CON2	
	SJMP	WAIT2	
CON2:	CJNE	A, #00H, READ	; 转读命令处理
	MOV	A, R6	;要发送的数据存于 R6 中
	MOV	SBUF, A	
WAIT3:	JBC	TI, CON3	
	SJMP	WAIT3	
CON3:	SJMP	STOP	
READ:	JBC	RI, STOP1	
	SJMP	READ	
STOP1:	MOV	R7, SBUF	;接收从机的数据存于R7中
STOP:			; 待命
	SJMP	STOP	
	END		
从机用	软件定时,参	考程序如下:	
	ORG	0000Н	
	SJMP	START	
	ORG	0023H	
	LJMP	SCOM	
	ORG	0050H	
START:	MOV	SP, #60H	
	MOV	R0, #01H	; R0 为从机号,设为1号
	CLR	F0	
	MOV	TMOD, #20H	
	MOV	TH1, #0FDH	
	MOV	TL1, #0FDH	
	MOV	PCON, #00H	
	MOV	SCON, #0E0H	;方式 3,SM2=1(地址)
	SETB	REN	
	SETB	ES	
	SETB	TR1	
	SETB	EA	
CHECK:	JBC	F0, STOP	
	SJMP	CHECK	
STOP:	SJMP	CHECK	; 调试程序用,再通信多次
SCOM:	CLR	RI	
	CLR	EA	
	MOV	A, SBUF	
	SUBB	A, R0	
	JNZ	CON4	;不是本机,退出中断

; 是本机,准备接收命令 CLR SM2 MOV A, R0 ; 本机地址号在 R0 中 TRANS: SBUF, A MOV TI, WAIT TRAN1: JBC **SJMP** TRAN1 R7, #0E6H MOV ;11MHz下2ms延时的循环数 RI, CON2 WAIT: **JBC** ;没有实际意义,只为延时4个机器周期 MUL AB **DEC R7 CJNE** R7, #00H, WAIT **SJMP** CON4 ; 超时,中断通信过程,直接返回 CON2: MOV A, SBUF JNZ READ ; 不是写命令, 转读处理 WAIT3: JBC RI, CON3 SJMP WAIT3 CON3: MOV R1, SBUF ;(R1)为从机发给主机的内容 SJMP CON4 MOV SBUF, R1 READ: WAIT5: JBC TI, CON5 WAIT5 **SJMP** CON5: **SETB** F0 CON4: **SETB** EA **SETB** SM2 **RETI** 

**END** 

刘焕成 2010年8月18日修改 2011年2月21日修改2 2011年03月29日修改3 2011年11月02日修改