


「禁用」的返回地址栈仍在驱动取指 —— 香山 V3 RAS_ENABLE 隔离失效 (Issue #6149)

(a) 原理：RAS_ENABLE=0 只改了「开关」，没拦住「栈更新」和「取指目标」



(b) 利用：secret 把 gadget 地址留在「已禁用」的栈里，再由它把取指引向 gadget



软件 / 控制面 RAS / μRAS 状态 取指流水线 × 缺失的 enable 检查 secret=0

secret=1

实测 (V3 基线 e85a929a3): 双 secret 运行唯一差异是 secret bit, 禁用态 RAS/μRAS 的预测目标与 FTQ 实际 fetch 地址随之分叉 (secret_dependent_wrong_path_fetch = true)。(数据: Issue #6149 PoC 与本地 Verilator 波形复现)