图 4-21 表明了三类控制转移指令的处理:各种跳转、call 和 ret。可以看到,我们能用同前面指令一样的整体流程来实现这些指令。

阶段	jxx Dest	call Dest	ret
取指	icode: ifun $\leftarrow M_1[PC]$	icode; ifun ← M₁[PC]	$icode:ifun \leftarrow M_1[PC]$
	valC ← M ₈ [PC+1]	valC ← M ₈ [PC+1]	
	valP ← PC+9	valP ← PC+9	valP ← PC+1
译码			valA ← R[%rsp]
		valB ← R[%rsp]	valB ← R[%rsp]
执行		$valE \leftarrow valB + (-8)$	valE ← valB+8
	Cnd ← Cond(CC, ifun)		
访存		M ₈ [valE]← valP	valM ← M ₈ [valA]
写回		R[%rsp]← valE	R[%rsp]← valE
更新 PC	PC ← Cnd?valC:valP	PC ← valC	PC ← valM

图 4-21 Y86-64 指令 jXX、call 和 ret 在顺序实现中的计算。这些指令导致控制转移

同对整数操作一样,我们能够以一种统一的方式处理所有的跳转指令,因为它们的不同只在于判断是否要选择分支的时候。除了不需要一个寄存器指示符字节以外,跳转指令在取指和译码阶段都和前面讲的其他指令类似。在执行阶段,检查条件码和跳转条件来确定是否要选择分支,产生出一个一位信号 Cnd。在更新 PC 阶段,检查这个标志,如果这个标志为1,就将 PC 设为 valc(跳转目标),如果为 0,就设为 valp(下一条指令的地址)。我们的表示法x?a: b类似于 C语句中的条件表达式——当x 非零时,它等于a, 当x 为零时,等于b。

旁注 跟踪 ie 指令的执行

阶段	通用	具体	
	jxx Dest	je 0x040	
取指	icode;ifun ← M₁[PC]	icode: ifun $\leftarrow M_1[0x02e] = 7:3$	
	valC ← M ₈ [PC+1]	$valC \leftarrow M_8[0x02f] = 0x040$	
	valP ← PC+9	$valP \leftarrow 0x02e + 9 = 0x037$	
译码			
执行			
	Cnd ← Cond(CC, ifun)	Cnd \leftarrow Cond($\langle 0, 0, 0 \rangle, 3 \rangle = 0$	
访存			
写回			
更新 PC	PC ← Cnd?valC;valP	PC ← 0? 0x040:0x037=0x037	

就像这个跟踪记录表明的那样,这条指令的效果就是将 PC 加 9。

○ 练习题 4.17 从指令编码(图 4-2 和图 4-3)我们可以看出,rmmovq指令是一类更通用的、包括条件转移在内的指令的无条件版本。请给出你要如何修改下面 rrmovq指令